RAPPORT SEANCE 7

- Optimisation de la place :

Après que plusieurs soudures aient cédées ainsi que l'ajout de l'écran LCD il a fallu réorganiser l'intérieur du robot, il ne reste donc plus qu'à fixer les composants désormais (en suspend car nous avons besoin d'accéder à Arduino pour lui téléverser du code). Wall-e a cependant désormais un problème de puissances pour ses roues (il nous faut envisager de rajouter à nouveau 2piles).

- Fin de l'écran LCD :

L'écran LCD est tout à fait opérationnel désormais, il ne reste plus qu'à ajouter un bouton sur l'appli mobile afin d'activer ou non le message, ainsi que mettre en place la boite qui accueilleras l'écran à l'avant de Wall-e (surement à réaliser en dehors des horaires de cours ou durant la dernière séance).