Rapport Séance 7

ALVES Jules

Rapidement après mon arrivée j'ai réussi à réparer l'erreur présente dans le code qui nous avait posés problèmes la séance précédente. Nous avons ensuite réparé les soudures qui avait cassées.

Après avoir réussi à faire bouger le robot, j'ai modifié le code afin de pouvoir sélectionner les vitesses d'avancement et de danse du robot. Mais même en mettant la puissance au maximum le robot reste plutôt lent. Nous réfléchissons à rajouter deux piles supplémentaires.