Aufgabe 1

Teilaufgabe 1

1.1 a

(1) Schnelligkeit (2) Genauigkeit (3) Stabilität

1.1 b

$$X_1 = G_1 \cdot G_2 \tag{1}$$

$$X_2 = G_3 \tag{2}$$

$$X_3 = G_4 + G_5 (3)$$

1.1 c

$$L(2\ddot{x} + 3\dot{x} - 4x) = L(\dot{w} + w) \tag{4}$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot L(\ddot{x}) + 3L(\dot{x}) - 4L(x) = L(\dot{w}) + L(w) \tag{5}$$

$$\stackrel{?}{\Leftrightarrow} 2(s^2X(s) - X(0) - x(0)) + 3(X(s) - x(0)) - 4X(s) = sW(s) - w(0) + W(s)$$
(6)

$$\Leftrightarrow X(s)(2s^2 - 1 - 2X(0) - 2x(0)) + 3(X(s) - x(0) - 4X(s)) = W(s)(s+1) - w(0)$$
(7)

Annahme: x(0) = 0, X(0) = 0, w(0) = 0

Ist das notwendig / gerechtfertigt?

$$X(s)(2s^{2}-1) = W(s)(s+1)$$
(8)

$$\Leftrightarrow \frac{X(s)}{W(s)} = \frac{s+1}{2s^2 - 1} = G(s) \tag{9}$$

1.1 d

Hurwitz-Kriterium

1.1 e

D-Glieder verbessern die Regelgeschwindigkeit

Teilaufgabe 2

1.2 a

- Einmaliger Hardware-Entwicklungsaufwand, dann sind parametrisierte Systemänderungen per Software möglich.
- Realisierung komplexer Reglerstrukturen

1.2 b

Bild mit Sollwert, Istwert, Regler R(s), Taster T, Stracke G(s) (TODO)

1.2 c

(Bild, TODO)

- 0T 1T: 1
- 1T 2T: 7
- 2T 3T: 1
- 3T 4T: 4
- 4T 5T: 2

1.2 d

Differenzial gleichung (DGL): $2\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) - x(t) = w(t)$ Differenzengleichung:

$$2\frac{x(k) - 2x(k-1) + x(k-2)}{T_A^2} + 3\frac{x(k) - x(k-1)}{T_A} - x(k) = w(k)$$
 (10)

$$x(k)\left(\frac{2}{T_A^2 + \frac{3}{T_A} - 1}\right) + x(k-1)\left(-\frac{2}{T_A^2} - \frac{3}{T_A}\right) + \frac{2}{T_A^2}x(k-2) = w(k)$$
 (11)

Z-Transformierte

$$X(z)(\frac{2}{T_A^2} + \frac{3}{T_A} - 1 + z^{-1}(-\frac{2}{T_A^2} - \frac{3}{T_A} + z^{-2}\frac{2}{T_A^2})) = W(z)$$

1.2 e

Z-Transformierte der DGL:

$$(z^{-1}+1)X(z) = W(z) + Z(-w_{k+1})$$
(12)

$$= W(z) - zW(z) \tag{14}$$

$$=W(z)(1-z) \tag{15}$$

$$\Leftrightarrow \frac{X(z)}{W(z)} = \frac{1-z}{1+z^{-1}} \tag{16}$$

1.2 f

Für die Polstellen $p_1 = 0.7$ und $p_2 = -0.25$ gilt: $|p_1| < 1$ und $|p_2| < 1 \Rightarrow$ Es ist stabil.

$$G(z) = \frac{(z+0.5)(z+1.5)}{(z-0.7)(z+0.25)}$$

Aufgabe 4

Teilaufgabe 2

4.2 a

Anzahl Gatter: 2

4.2 b

4.2 c

A1.0 := ((E0.1 & NOT E0.2) ORNOT E0.3)

4.2 d

- Einlesen der Sensorsignale in Eingangsspeicher
- Aufrufen des Automatisierungsprogramms; Abarbeiten der Anweisungen
- Eingangssignale mit internen Zuständen und Ausgängen zu Ausgangssignalen verknüpfen