
MEMO AUTOMATISME

Description d'un Système Automatisé Industriel




Documentation directive machines

- Carsat Centre Ouest: Machines, Obligations pour les constructeurs et les utilisateurs.
- INRS: ED54 Les machines neuves CE.
- INRS : Dossier Conception et utilisation des outils de travail.

MEMO INSTRUMENTATION

Description d'une chaîne de mesure d'instrumentation



Représentation des instruments

| | Grandeur physique | Affichage | Fonction | Complément |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Α | Analyse | Alarme | | 0. % |
| В | Combustion (Flamme) | | | |
| C | Conductivité (ou autre) | | Régulateur | |
| D | Masse Volumique (ou autre) | | | Différence |
| E | Tension | Élément primaire | | |
| F | Débit | | | Proportion |
| G | (libre) | à glace | | |
| Н | Commande manuelle | | | Haut - HH = Très haut |
| 1 | Courant électrique | Indicateur | | 6 |
| I | Puissance | | | |
| K | Temps | | | |
| L | Niveau | Voyant lumineux | | Bas - LL = Très bas |
| M | Humidité (ou autre) | | | |
| N | Viscosité (ou autre) | | | |
| 0 | (libre) | | | |
| P | Pression | | | |
| Q | Quantité | Totaliseur | | |
| R | Rayonnement | Enregistreur | | |
| S | Vitesse | | Commutateur | |
| Т | Température | | Transmetteur | ************************************** |
| U | Variables multiples | | | |
| V | Vibrations | | Vannes | · |
| W | Masse ou Force | Puits thermométrique | | |
| X | (libre) | | | ************************************** |
| Y | Événement | | Relai de calcul | |
| Z | Position | | | |
| | | | | |

MEMO CAPTEURS

Position

- Détecteur à contact : Basique, simple et ancien.
- Détecteur de proximité inductif : Fiable, Economique, Uniquement sur pièces métalliques.
- Détecteur de proximité Capacitif : Non intrusif, Réglage en fonction de la matière à détecter.
- Détecteur de proximité magnétique : Fiable, Economique, Uniquement sur pièces aimantées.
- Détecteur magnétique codé : Très fiable, Infraudable (Dispositif de sécurité).

Température

- Thermomètre à contact : Fiable, économique, 1 ou 2 seuils, ancien.
- Thermocouple : Robuste, Température élevée, Faible précision.
- Thermistance: PT100, 3 fils, Classe A: Fiable, Nombreuses configurations possibles.

Pression

- Manomètre à contact : Fiable, économique, 1 ou 2 seuils, ancien.
- Pression hydrostatique : Dépendant de la densité du produit et de la pression du réservoir.
- Capteur à jauge piezorésistive : Large étendue de mesure, Séparateur sur produit noble.
- Capteur à cellule céramique : Précis, Montage direct

Débit

- Détecteur de débit à palette : Pièces en mouvement, économique, 1 seuil, ancien.
- Détecteur de débit à flotteur : Montage ascendant vertical, économique, 2 seuil, ancien.
- Débitmètre à roue : Faible précision, liquide non visqueux, non aseptique, ancien.
- Débitmètre Vortex : Fiable, compensation en pression et température sur gaz.
- Débitmètre Electromagnétique : Fiable, économique, précis, liquide conducteur.
- Débitmètre massique coriolis : Fiable, Très précis, liquide nonhomogène.
- Débitmètre massique thermique : Fiable, Précis pour les gaz.
- Débitmètre à ultrasons : Fiable, faible précision, liquide homogène.

Niveau

- Détecteur de niveau à flotteur : Pièces en mouvement, économique, 1 seuil, ancien.
- Détecteur de niveau à vibration : Très fiable, économique, nombreuses versions.
- Détecteur de niveau conductif : Fiable, économique, 1 à 5 seuils, ancien.
- Mesure de niveau par pression : Dépendant de la densité du produit et de la pression du réservoir.
- Mesure de niveau par ultrasons : Economique, Précision faible, sensible à l'environnement.
- Mesure de niveau par radar libre : Fiable, Précis, pas d'obstacle.
- Mesure de niveau par radar guidé : Fiable, Très précis.

Pesée

- Mesure de poids : Fiable, Raccordement complexe, Précis si montage rigoureux et étalonnage.

Physico-chimique

Mesure de conductivité, Mesure de pH, Analyse d'oxygène gazeux et dissous.