

27/03/2020

: לכבוד

הנדון: פרויקט אמבוטומטי – דוח ניסוי מדידות ראשון

- (עם חוט משיכה) אמבוטומטי מערכת מערכת בדיקת בדיקת מערכת .1
- 2. הבדיקה בוצעה בחברת פלקס על צבייד אנלוגי של מכשירי הנשמה.
- א. לצב"ד יש ריאה מכנית מלאכותית שמציגה נפח ניפוח על סקאלה אנלוגית.
 - ב. לצב"ד יש שעון לחץ אנלוגי שמודד הלחץ בתוך הריאה.
 - : עיקרי הבדיקות שבוצעו
 - א. מדידה השוואתית של לחץ אנלוגי מול הלחץ הנמדד בחיישן שלנו.
 - ב. מדידת אורך הלחיצה על הייאמבויי לעומת נפח הנשיפה הנמדד.
 - 4. הסט אפ שנבדק
 - א. אמבוטומטי דגם 2. (עם חוט) שמאפשר לחיצה עמוקה.
 - ב. אמבו כחול, ירוק ודו שכבתי כחול
- אנותר בריאות המחובר (הלחץ שנותר דריאות PEEP לריאה המלאכותית, ה PEEP כוון ל 10 $^{
 m PEEP}$ שנותר בריאות לאחר הנשיפה)
 - יותר קשה לאמבו mBar בין 5 5 ככל שלחץ היותר גבוה (אפשר לכייל לפי הבריטים בין 5 25 $^{
 m mBar}$ יותר קשה לאמבו להנשים.
 - ד. צינור בין האמבו לריאה כ 1 מטר אורך.
 - : ממצאים .5
 - א. לחץ PEEP כוון ל 10 mBar בכל הבדיקות, מדדנו 12 הקצה הנשיפה והייתה ירידה לכיוון 6, הצב"ד מדד 12 או לחץ 12 כוון 9. בלחצים הנמוכים הללו זה סביר.
 - ב. אמבו כחול שקוף, קצב 14 פעימות לדקה

הערות	mBar לחץ צבייד	mBar לחת שלנו	נפח נמדד CC צב"ד
	21	27	400
	25	35	500
	30	60	700
לייחוס לחצים	16	20	פחות מ 350
לייחוס לחצים	20	25	פחות מ 400

ג. אמבו כחול שקוף, קצב 24 פעימות לדקה

הערות	mBar לחץ צבייד	mBar לחת שלנו	נפח נמדד CC צבייד
העלאת הקצב	22	28	400
מגדילה את מהירות	26	40	500
הזרימה בלחיצה ומעלה מעט הלחץ	32	60	700



- ד. בדיקת השוואת נפח לחיצה למדידת הפוטנציומטר של הכננת:
 - 1) נותר נפח בריאה המלכותית בזכות השסתום PEEP

הערות	מדידת ריאה מלאכותית ב CC		פוטנציומטר (ערך אנלוגי)	
	גבוה	נמוך	גבוה	נמוך
	300		725	
	400		800	
	600	100	950	275
700 זה הכי הרבה שהצלחנו לסחוט	700		1000	
בלחץ PEEP של 10				

- ה. בדיקת נפח מירבי לסחיטה מאמבו
- CC 600 אמבו כחול קטן דו שכבתי (1
- mBar אמבו ירוק שקוף 700 CC, לחץ צב"ד (2
- mBar אמבו כחול שקוף 700, לחץ צב"ד (3
 - 6. תובנות ונושאים לטיפול
- א. סנסור הלחץ דורש כיול ראשוני של לחץ ייחוס כי אינו דיפרנציאלי, בעת הכיול נדרש לוודא שאין עליו לחץ, כלומר הנצרת לא מחוברת למטופל.
 - 1) אין לכייל עם מטופל או ריאה מדמה מחוברת.
- ב. אנחנו מודדים דיגיטלית והמדיד רפרנס שנבדק אנלוגי יתכן שיש כאן החלקה משמעותית של פיק הלחץ ויתכן שיש לנו צורך לכייל את המדידים
 - 1) הנושא בבדיקה של אלון לוי.
- .. גם הריאה המכנית מראה על סקלת סרגל אנלוגי (מתנפחת כמו גרמושקה) את נפח ההנשמה לא בטוח שזה מדוייק מספיק.
- ד. האמבו שונים זה מזה, בדגמי הסיליקון השקופים הצלחנו לסחוט CC700 בערך ומיצינו את המנוע לקצה. יתכן שממש הגענו לחומר על חומר למול בסיס האמבו ולכן המנוע התחמם.
 - 1) האמבו מוגבל ביכולת התגובה שלו ללחיצה, הוא מתנגד ללחיצה.
- 2) בדקנו אפשרות להרחיב איזור הלחיצה מ כ 30 ל 60 מיימ (בדיקה ידנית) האמבו מתקפל מידי ולוקח לוזמן להפתח
 - 3) צריך ללחוץ עליו במרכז עם זרוע של 30 עד 40 מ״מ ולא לגרום לקריסה של האיזורים הקוניים שלו שצריכים להשאר שלמים כדי ליצור את הקפיציות לחזרה.
 - 4) כתוצאה נראה שקצב ההתאוששות של האמבו לא יאפשר להגיע לקצבי הנשמה גבוהים מ 24 פעימות לדקה – מחייב המשך בדיקה מול צב"ד יותר מתקדם



- ה. המנוע התחמם לאחר כחצי שעה של עבודה בסחיטה מלאה, שתי אפשרויות לסיבה:
- 1) סביר מאוד שבניסיון סחיטה הגענו לנעילה מכנית על ה אמבו כנגד עצמו ומתקן האחיזה מצב זה ממש לא בריא ויש למנוע אותו בכיול המערכת, מעבר לעומס על המנוע יהיה נזק לאמבו.
 - 2) המנוע היה ״חלון״ ישן דגם 2013 וכנראה ״יבש״ כי במדידה שגיורא עשה זרם הפתיחה והלחיצה דומים אז יתכן חיכוך גבוה במנגנון.
 - א) גיורא בודק העמסה למשך כמה שעות מחר.
- 3) נבדוק אפשרות להוסיף "דריכה" בקפיץ לזרוע הלחיצה על מנת להקל על הלחיצה על חשבון ההרמה, במנוע חלזוני אין בעיה עם עצירה במקום ללא עומס. אבל זה יחייב להוסיף גלגל שיניים לזרוע מה שיסבך הפתרון המכני והייצורי – לא להגיע לשם.

2. בברכה,

זאב שניאורסון