تزيس سرم رباتيك

ماسم سيئانك مقترس باى ربات:

$$^{\circ}_{3}T = ^{\circ}_{1}T(\theta_{1}) ^{1}_{2}T(d_{2}) ^{2}_{3}T(\theta_{3})$$

باداست فارا مترهای دناوس - هاتر برک و هدین فرمول اصلی آزان خواهیم داست.

$${}_{1}^{0}T = \begin{bmatrix} c\theta_{1} & -s\theta_{1} & 0 & 0 \\ s\theta_{1} & c\theta_{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}_{2}^{1}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{3}^{2}T = \begin{bmatrix} c\theta_{3} & -s\theta_{3} & 0 & 0 \\ s\theta_{3} & c\theta_{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i	$\alpha_{i-1}$	$a_{i-1}$	$d_i$	$\theta_i$
1	0	0	0	$\theta_1$
2	90°	0	d <sub>2</sub>	0
3	0	0	$L_2$	$\theta_3$

مرحلہ بر مرحلہ سروع بر برسے آورس مقدار B ما و b می کلینم

$$\begin{bmatrix} c_{1} & s_{1} & 0 & 0 \\ -s_{1} & c_{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_{22} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_{23} \\ r_{21} & r_{32} & r_{33} & P_{23} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{bmatrix} C_{1} & S_{1} & O & O \\ -S_{1} & C_{1} & O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} & P_{22} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & P_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} & P_{23} \\ O & O & O & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & O & -I & -L_{2}-d \\ S_{3} & C_{3} & O & O \\ O & O & O & I \end{bmatrix}$$

حال در ادام داری

$$\begin{bmatrix} 0 & -5_1 & C_1 & 2C_1 \\ 0 & -C_1 & -5_1 & -26_1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_3 & -5_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -L_2-d_2 \\ 5_3 & C_5 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ازمقادیر معلوم برای برسے آوردن مقرار ال استارہ ی سیم

2Cos(01) = 0

-Sin(O1) = -1

عناصر (۲٫۲) را مساری می تاری

sia (2,3) , (2,3) pic

از مل کردن دو معادلہ فوق و ton2 گفتی برای نتیجی رسم کرمقدار ال کراید اسے میں 90رم

مال ، سراى مل ماى مى دويم

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_3 & -5_3 & 0 & 0 \\ 5_3 & C_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -d_{2}^{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{3} & -S_{3} & 0 & 0 \\ S_{3} & C_{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

برای معاس طفنای کار قابل دسترس نیاز مندها سب کار هستم که را داشت ایرانترهای دناوی - ما تربزی می داشت این ماتریس رسم

$$\frac{3}{3}T = \frac{1}{1}T(\theta_{1})\frac{1}{2}T(d_{2})\frac{2}{3}T(\theta_{2})$$

$$\frac{3}{3}T = \begin{bmatrix} C_{1} & -S_{1} & 0 & 0 \\ S_{1} & C_{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{3} & -S_{3} & 0 & 0 \\ S_{3} & C_{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{3}{3}T = \begin{bmatrix} C_{1}C_{3} & -C_{1}S_{3} & S_{1} & (L_{2}+d_{2})S_{1} \\ S_{1}C_{3} & -S_{1}S_{3} & -C_{1} & (-L_{2}-d_{2})C_{1} \\ S_{3} & C_{3} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{3}{3}T = \begin{bmatrix} C_{1}C_{3} & -C_{1}S_{3} & S_{1} & (L_{2}+d_{2})S_{1} \\ S_{1}C_{3} & -S_{1}S_{3} & -C_{1} & (-L_{2}-d_{2})C_{1} \\ S_{3} & C_{3} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بارها کذانست مقادیر ۵۱ , و و و و لا (مین هم مقادیر را بتوانت افزکنه) زیر فعنای فارک دسترس ربا ساخة می سرد

وهانطور آمی محالیم زید فضای میالاک زیر مجبوم ای اززید فضای قابل دسترس

مجموعه فضای کار چالاک در این ربات برابر است با تهی زیرا هیچ نقطهای در فضا نیست که بتوان از چندین جهت به آن دسترسی پیدا کرد.

و همینطور مجموعه فضای کار قابل دسترس نیز برابر است با دایره تو پری به شعاع L2 منهای مقداری که d2 میتواند باز و بسته شود.