

# Orden sintética OT-0004

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden                        | OT-0004                                                                                                                                                                                                               |
| Equipo                       | PRN-HP-01                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de equipo               | printer                                                                                                                                                                                                               |
| Fabricante                   | HP                                                                                                                                                                                                                    |
| Modelo                       | LaserJet Enterprise MFP 5602                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de mantenimiento        | corrective                                                                                                                                                                                                            |
| Apertura                     | 2025-01-24                                                                                                                                                                                                            |
| Cierre                       | 2025-01-25                                                                                                                                                                                                            |
| Estado                       | closed                                                                                                                                                                                                                |
| Técnico ficticio             | Carlos Vega                                                                                                                                                                                                           |
| Síntoma reportado            | Atasco de papel durante alimentación desde bandeja. Caso de demostración 4.                                                                                                                                           |
| Código de error              | No especificado                                                                                                                                                                                                       |
| Diagnóstico                  | El atasco se localizó en la ruta indicada por el panel; se registró la bandeja y el soporte usados.                                                                                                                   |
| Causa raíz                   | Restos de papel o condición de alimentación por confirmar.                                                                                                                                                            |
| Acciones realizadas          | Se documentó la ubicación, se retiró el papel accesible siguiendo la guía del usuario y se hizo una prueba controlada.                                                                                                |
| Refacciones                  | No aplica                                                                                                                                                                                                             |
| Tiempo fuera de servicio (h) | 3.3                                                                                                                                                                                                                   |
| Recomendaciones              | Registrar bandeja, soporte y ubicación del atasco; escalar si se repite.                                                                                                                                              |
| Observaciones                | Orden sintética de demostración; escenario 1, variante 4. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención. |