

Orden sintética OT-0006

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0006
Equipo	PRN-HP-01
Tipo de equipo	printer
Fabricante	HP
Modelo	LaserJet Enterprise MFP 5602
Tipo de mantenimiento	preventive
Apertura	2025-02-05
Cierre	2025-02-05
Estado	closed
Técnico ficticio	Laura Méndez
Síntoma reportado	Impresión con densidad o contraste irregular. Caso de demostración 1.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	La página de prueba mostró variación visible; se revisaron ajustes y estado de consumibles según la guía.
Causa raíz	Ajuste de impresión o consumible pendiente de verificación.
Acciones realizadas	Se guardó una muestra, se revisaron ajustes disponibles y se repitió una página de prueba.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	1.7
Recomendaciones	Conservar muestra y ajustes; solicitar servicio si persiste.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 2, variante 1. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.