

Orden sintética OT-0012

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0012
Equipo	PRN-HP-01
Tipo de equipo	printer
Fabricante	HP
Modelo	LaserJet Enterprise MFP 5602
Tipo de mantenimiento	corrective
Apertura	2025-03-13
Cierre	2025-03-14
Estado	closed
Técnico ficticio	Diego Salas
Síntoma reportado	El equipo solicita atención relacionada con tóner o consumible. Caso de demostración 2.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	El mensaje y el consumible instalado se registraron; no se identificó un código de error del fabricante.
Causa raíz	Consumible agotado, no reconocido o instalado de forma incorrecta por confirmar.
Acciones realizadas	Se verificó el mensaje en la guía del usuario y se comprobó la instalación sin abrir conjuntos internos.
Refacciones	Consumible sujeto a inspección
Tiempo fuera de servicio (h)	2.9
Recomendaciones	Registrar texto exacto del panel y referencia compatible; no reutilizar piezas dañadas.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 3, variante 2. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.