

Orden sintética OT-0016

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0016
Equipo	PRN-HP-01
Tipo de equipo	printer
Fabricante	HP
Modelo	LaserJet Enterprise MFP 5602
Tipo de mantenimiento	preventive
Apertura	2025-04-06
Cierre	2025-04-07
Estado	closed
Técnico ficticio	Laura Méndez
Síntoma reportado	Repetición de atasco al imprimir un lote. Caso de demostración 1.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	El patrón se reprodujo con una bandeja y soporte concretos; se anotaron páginas y condiciones.
Causa raíz	Condición de papel o componente de alimentación por diagnosticar.
Acciones realizadas	Se comparó el soporte con las recomendaciones del fabricante y se documentó la ubicación indicada por el equipo.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	2.7
Recomendaciones	Si se repite, remitir las observaciones al servicio técnico autorizado.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 4, variante 1. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.