

Orden sintética OT-0021

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0021
Equipo	PRN-HP-01
Tipo de equipo	printer
Fabricante	HP
Modelo	LaserJet Enterprise MFP 5602
Tipo de mantenimiento	preventive
Apertura	2025-05-06
Cierre	2025-05-06
Estado	closed
Técnico ficticio	Laura Méndez
Síntoma reportado	Revisión preventiva de calidad y estado del equipo. Caso de demostración 1.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	La lista de comprobación se completó y se archivaron páginas de prueba y mensajes presentes.
Causa raíz	No se confirmó avería; revisión limitada a las comprobaciones descritas en la guía.
Acciones realizadas	Se revisaron indicaciones visibles del usuario, consumibles y calidad de impresión; cualquier servicio interno quedó escalado.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	3.2
Recomendaciones	Mantener registro por fecha, consumible y síntoma; seguir el manual de servicio para reparaciones.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 5, variante 1. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.