

Orden sintética OT-0027

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0027
Equipo	CUT-IDEAL-01
Tipo de equipo	paper_cutter
Fabricante	IDEAL
Modelo	5560
Tipo de mantenimiento	corrective
Apertura	2025-06-11
Cierre	2025-06-12
Estado	closed
Técnico ficticio	Diego Salas
Síntoma reportado	La barrera de luz infrarroja indica una condición de seguridad. Caso de demostración 2.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	La indicación se observó sin intentar activar el corte ni puentear el dispositivo.
Causa raíz	Obstrucción o condición de seguridad pendiente de evaluar por personal autorizado.
Acciones realizadas	Se detuvo el uso, se registró la indicación y se solicitó revisión conforme al manual oficial de operación.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	1.4
Recomendaciones	No puentear resguardos; mantener fuera de servicio hasta verificar la condición segura.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 1, variante 2. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.