

Orden sintética OT-0063

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0063
Equipo	PC-HP-01
Tipo de equipo	computer
Fabricante	HP
Modelo	ZBook 15
Tipo de mantenimiento	inspection
Apertura	2026-01-13
Cierre	2026-01-15
Estado	closed
Técnico ficticio	Mariana Torres
Síntoma reportado	La batería reporta menor autonomía que la esperada. Caso de demostración 3.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	Se anotó el estado indicado por el sistema y el comportamiento con alimentación conectada.
Causa raíz	Desgaste de batería u otra causa por confirmar mediante diagnóstico.
Acciones realizadas	Se respaldó el estado de diagnóstico y se comprobó el adaptador externamente.
Refacciones	Batería pendiente de evaluación
Tiempo fuera de servicio (h)	2.6
Recomendaciones	Confirmar el submodelo y compatibilidad antes de reemplazar componentes.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 3, variante 3. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.