

Orden sintética OT-0086

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0086
Equipo	PRN-KODAK-01
Tipo de equipo	digital_press
Fabricante	Kodak
Modelo	NEXPRESS S2500
Tipo de mantenimiento	preventive
Apertura	2026-05-31
Cierre	2026-06-02
Estado	closed
Técnico ficticio	Laura Méndez
Síntoma reportado	La respuesta del sistema informa rechazo de un comando de cola. Caso de demostración 1.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	Se guardó la respuesta literal y la secuencia de comandos pertinente.
Causa raíz	Comando, estado o permiso de interfaz no compatible con la sesión.
Acciones realizadas	Se revisó la secuencia contra la referencia técnica y se escaló el caso al administrador del flujo.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	0.7
Recomendaciones	No inventar códigos de error; conservar la respuesta original para soporte.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 3, variante 1. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.