

Orden sintética OT-0097

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0097
Equipo	PRN-KODAK-01
Tipo de equipo	digital_press
Fabricante	Kodak
Modelo	NEXPRESS S2500
Tipo de mantenimiento	corrective
Apertura	2026-08-05
Cierre	2026-08-07
Estado	closed
Técnico ficticio	Diego Salas
Síntoma reportado	Revisión preventiva de integración de trabajos. Caso de demostración 2.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	Se comprobaron estados de cola, atributos y respuestas de prueba de la interfaz.
Causa raíz	No se confirmó una avería física; las fuentes locales son especificaciones de interfaz.
Acciones realizadas	Se archivaron resultados de prueba y cambios de configuración; cualquier fallo de prensa se derivó a soporte Kodak.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	2.4
Recomendaciones	Para mantenimiento físico, obtener el manual de servicio oficial del modelo exacto.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 5, variante 2. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.