

Orden sintética OT-0098

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0098
Equipo	PRN-KODAK-01
Tipo de equipo	digital_press
Fabricante	Kodak
Modelo	NEXPRESS S2500
Tipo de mantenimiento	inspection
Apertura	2026-08-11
Cierre	2026-08-12
Estado	closed
Técnico ficticio	Mariana Torres
Síntoma reportado	Revisión preventiva de integración de trabajos. Caso de demostración 3.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	Se comprobaron estados de cola, atributos y respuestas de prueba de la interfaz.
Causa raíz	No se confirmó una avería física; las fuentes locales son especificaciones de interfaz.
Acciones realizadas	Se archivaron resultados de prueba y cambios de configuración; cualquier fallo de prensa se derivó a soporte Kodak.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	3.1
Recomendaciones	Para mantenimiento físico, obtener el manual de servicio oficial del modelo exacto.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 5, variante 3. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.