: مدرکم شماره

89-YF-00

فــريزر و ينچــال انواع توليـــد طرح ســنجي امكان گــزارش : مدرك عنوان



کــا رفــرمــا	سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
عنوان طرح	یخانگ یزرهایفر و خچالیتولید انواع یفروشگاه و
کد آیسیک	29301110 ,29301130 ,29191220
شماره تعرفه گمرکی	84182900
SUQ	u
حقوق واردات	50
استاندارد ملی یا بین المللی	4268 <b>,</b> 254 <b>,</b> 2397
سرمایـه گـذاری کـل	8,010,039
سرمایه ثابت	6,966,566
سرمایه در گردش	1,043,473
سرمایـه گـذاری کـل	8,010,039
آورده سرمایه گذار	3,510,039
تسهيلات	4,500,000
سرمایه ثابت	6,966,566
آورده سرمایه گذار	2,966,566
تسهيلات	4,000,000
سرمایه در گردش	1,043,473
آورده سرمایه گذار	543,473
تسهيلات	500,000

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول بيمعرض : پخـش
	تا نیـــــــ	ارا شرکبت	,	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کننے</u>	ارا شارکیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

نقطه سربسری	44.3%
دوره بازگشت سرمایه	سال پنج

# تولید طرح و بینیال انواع میفریزرها

ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	یه به نادر رخا	<u> جۆ</u>		محصول ئىمغرض : پخــش
تا نیــــــ	ارا هـرڅېت	,	ــان <del>ط</del> رج	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>گزز ح</u> ه	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریز رها و پنچال انواع تولید طرح

89-YF-00 : محرکے شماره

ریزر و بغیال انواع تولید طرح سنجی امکان <u>ک</u>زارش : مدرك نمنوان

# و ی دا ذکے م الأروش عالم

مطالب همرست

گزارش خلاصة : اول فسل

سابقه و طرح ي معرض : حوم فسل

بازار مطالعه : سوء فسل

تاسيسات وليهاو مواد : چمارم فهل

4110	قهيـــه <u>کڼڼـــد</u> ه	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
(LS	تا ني	ارا شرعیت	2	ان طرح	و ینچال انواع ی سنج امک
	<u>کننے دہ</u>	<b>44</b> )2	_		<b>ن</b> ـــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

نسريزر و يغيال انواع توليست طرح سسنجي امكان كسزارش : مدرك عنوان

ى ما جنب مى در رس وى دا بعد مكان : بنجه فسل ى مديط زيست

ىانسان ىنىرو منابع : ششو فسل

م ممندس و م ف ن : مفت م ف ل

ىبند بودجه و ساجرائ برنامه : مشتوفه ل

ى مال تعليل و تجزيه و ما بر آور د : نمو فهل

## اول فصل

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	یه مهنادر رضا	_ <del></del>		مدسول بيمعروت : پذش
(LS	<b>ةائي</b> د	غارا شرغبت		ان طرح	و یعپال انواع ی سنج امک
	<u>کننے دہ</u>	ـــر <b>ـــب</b> ــــ			<b>نـــر</b> يزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تساريخ	1389

مدركم شماره

89-YF-00

ريزر و يغيال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان



# گزارش

خچالی عنوان با کننده دیتول شرکت توسط تولیدی محصول و خچالی و 29191220 ایسیك کد با یفروشگاه زریفر و است گردیده ثبت 29301130 ایسیك کد با یفروشگاه زریفر فعالیت نوع اساس بر شده اخذ مجیوز ماهیت اصولا .

. گردد می مشمول را محصول انواع تمامی و بوده در که است تمیدنی پدیده یك خنك نوشابه و یخ مصرف که درمناطقی .است داشته وجود دیرباز از ایران سرزمین

4110	تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
	تا نیــــــ	ارا شرعیت	,	ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
	<u>کنز ح</u> ه	ارا شارکبت	_		<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

**89-YF-00** : محرکت شمار

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجی امکان کرزارش : مدرك عنوان

در زمستانی یخ و برف ماندن باقی باعث اقلیمی شرایط یخ تولید برای خاصی سازمان و سازه ،شده می ارتفاعات می برداری بهره یخ طبیعی ذخایر از بلکه ،نداشته وجود انباري ،ايران كويري مناطق بيشتر در اما .است ده ش بوده موسوم يخچال به كه ساختند مي يخ نگهداري براي اي بـگونـه ايـرانـي معماري هاي تكنيك بـا يخچالهــا .است یخ منطقه هوایی و آب شرایط در که اند شده می ساخته نگه تابستان فصل اواخر تا زمستان فصل از خوبي به را و بوده خصوصي مالكيت داراي يخچالها .ااست داشته مي معمـولا زيرا .اند داشته صاحبانشان براي خوبـي درآمد که آنجا از .اند بوده اعیان و اشراف ،یخ مشتریان ،بنابراین اند بوده ساکن شهرها در بیشتر اشراف این تعدا از .اند شده می بنا شهرها پیرامون یخچالها زیرا .برد پی قدیمی شهر یك مركزیت به میتوان یخچالها اشراف و اعیان جاذب جاها سایر از بیشتر ،عمده شهرهای مي عرصه که کالايي ویژگي بدلیل پخچالها .اند بوده و تاریخي نظر از که هستند هایي ویژگي داراي اند کرده در وقف پدیده مثلا .هستند بررسی قابل اجتماعی .گـيرد مي بخـود اي ويـژه شكل يخچالهـا

4110	تمي <u>ـ</u> کڼنــده	یه یه نادر رضا	_ <del></del> \$		هددول بیه <i>عر</i> فت : پذ <u>ش</u>
LS	ټائ <u>ي</u> ـــ	ارا شرعیت	2	ان طرح	و پندال انواع ی سنج امک
	<u>گڼنـــده</u>	——/—·/-	<del></del>		<del>نـــر</del> يزر
	: 🕳 فيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یخپال انواع تولید طرح

: مدر کے شمار ہ

89-YF-00

نـــريزر و يغدِـــال انواع توليــــد طرح ســنبي امكان <u>كـــزارش : مدرك عنوان</u>

## حرم فحل


## مي معرف



4110	ت <u>مي</u> <u>کنن</u> ده	یه مهنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول بيمعرض : پخـش
	ټا <u>ني</u>	ارا هـرڅېت	2	فسان طرح	و یندِال انواع ی سنج امک
	<u>کنن ده</u>	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ـــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یخپال انواع تولید طرح

نــريزر ويندِال انواع توليـــد طرح ســنجي امكان كــزارش: مدرك عنوان : مدركم شماره



طرح ىكل مشخصات -1-2 جدول

عنوان	حـا تىتـو ڧ
طرح	و خچالی انواع دیتول یفروشگاه و یخانگ زریفر
( ماه ) ساخت فاز یاجرا مدت	12
ىداخل پول واحد	الى مزار
ىارز پول واحد	د لار
ارز رىتسع نرخ	الىر 10670 دلار مر
ا تىمـا ل	درصد 80 اول سال 4 ىاتىمال تىعاضم

4110	تھی <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u>	یه مهنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پذش
	ټا <u>ئي</u> ــــــ	ارا شرکت	2	ان طرح	و ینچال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

ريزر و يندال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان : مدرك شماره

15%

refrigerator يخچال:

: زرىفر و يخچال دهنده تشكيل اجزاء

مكانيكي ،اجزا

#### :كمپرسور -1

ها سوپاپ و پیستون، لنگ میل شامل مکانیکی ای مجموعه داخل که آسنکرون موتور یك توسط لنگ میل که باشد می پیستون تیجه در و چرخد می دارد قرار کمپرسور محفظه ما سوپاپ شدن بسته و باز با کرده عمل تلمبه یك مانند آید می در گردش به ها لوله و سیلندر در موجود گاز وارد فشار با شده مکیده برگشت لوله از "مرتبا گاز حال در مدام ساز سرما گاز بنابراین شود می رفت لوله عمل شد خواهد ذکر ادامه در که تارتیبی به بوده حرکت

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	<b>چ</b> فت یی بی نا در ر دا			محصول ي معرض : پذش
LS	تا ني	ارا هــرڅېت	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کننے دہ</u>	ـــر <b>ـــب</b> ــــ	_		<b>ن</b> ـــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

#### وى دا ذكت ى فريزرما و يحيال ا ذو الح توليد طرح

: مدرکت شماره

89-YF-00

سریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجي امکان گرارش : مدرك عنوان

"معمـولا كمپرسور بدنه روي . شود مي انجـام سازي سرما : شود مي ديـده لـولـه سه

گاز فشار یا رفت لوله-الف

مخصـوص لوله یا کور لوله -ج مکش یا گشت بر لوله -ب . گاز شارژ

#### :(كننده خنك رادياتور)كندانسور-2

میگیرد قرار فشار تحت کمپرسور در گاز که آنجایی از گاز حرارت (شود مسیر های لوله درون رکتح آماده تا) سلب گاز از گرما این طریقی به واگر یافته افزایش . شود می مختل سازی سرما عمل نگردد تعدیل یا و نشود از پس گرفته قرار فشار تحت گاز همواره رو این از که میشود مانندی مارپیچ های لوله وارد کمپرسور اصلی کابینت پشت خانگی های یخچال در لوله این جایگاه . است یخچال

#### :درایریا فیلتر -3

450	هيــه کڼنــده	چفدی ی نا در ر دا		م فدیمی می خا در و ضا			محصول بيمعرف : يخــش
LS	ټا <u>ئي</u>	ارا شرکت	2	ان طرح	و یخیال انواع ی سنج امک		
	<u>گڼنـــده</u>				فـــريزر		
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389		

89-YF-00 : مدر کے شمار م

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجی امکان کرارش: مدرك عنوان

جرم كندانسور از عبور از پس گاز است ممكن كه آنجا از باشد، لازمست رطوبت داراي گاز يا كند ممل را آن هاي هميين به . شود خشك و پاك "كاملا سازي سرما از قبل ميكند عبور (دراير)فيلتر از رادياتور از پس منظور ها لوله از يكي كه است ارتباطي لوله دو ارايد دراير به آن اتصال محل واقع در و دارد بررگتري مقطع سطح هاي شبكه دراير ورودي اين در . است كندانسور خروجي هاي جداره يا و جرم سلب منظور به ريز بسيار توري دراير دوم لوله .است كندانسور هاي لوله شده فرسوده از پس گاز بدينوسيله تا دارد كمتري بسيار مقطع سطح .گيرد قرار زياد بسيار فشار تحت دراير

پر سیلیکاژل یا سیلیکات بنام موادی از را درایر درون گاز و داشته زدایی رطوبت خاصیت مواد این . کنند می میدهد مواد این به "تماما را خود رطوبت عبور از پس ای قهوه گرن زیاد کرد کار اثر بر بمرور شود می وخشك تغییر این و نهد می تیرگی به مواد این روشن بسیار جهت مواد این توانایی پایان بیانگر واقع در حالت هنگام به شود می پیشنهاد اینرو از است زدایی رطوبت نیز را درایر بخچال مجدد گاز شارژیا کمپرسور تعویض نیز را مطلوب کیفیت سازی سرما تا نمایید تعویض داشته را مطلوب کیفیت سازی سرما تا نمایید تعویض ..اشد

#### : ( يخ توليد محفظـه) اوابريتور -4

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه به نادر رخا	<u> جۆ</u>	محصول بي معرف ، بخــش		
(LS	تا نیـــــــ	2 1.1	<u>غارا شرغبت</u>		وینپال انواع ی سنج امک	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــرجبه			<b>ن</b> ـــريزر	
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : محرکت شمار

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سندي امكان گزارش: مدرك عنوان

توانایی از سرما انتقال در آلومینیوم که آنجا از را اواپراتور معمول طور به است دار برخور بالایی که آنجا از و سازند می آلومینیومی مارپیچ های لوله اواپریتور درون هوا یخی جای درب شدن بسته بتوسط را دما اواپریتور در سرما مداوم تبخیر، شود می مسدود ماده هر یا و آب که ای بگونه دهد می کاهش"شدیدا می منجمد اواپریتور درون دیگری غذایی با ارتباطی لوله دو درایر مانند نیز اواپریتور .شود اواپریتور ورودی لوله، دارد مکانیکی اجزاء سایر لوله به آن اتصال نقطه واقع ودر است باریك بسیار بیشتری مقطع سطح اواپرایتور خروجی لوله .است مویی بیشتری مقطع سطح اواپرایتور خروجی لوله .است مویی

#### : (مویی لوله)تیوب کاپیلاری -5

مي ناميده مويي لوله داراست كه كمي بسيار قطر سبب به ورودي و (دراير) فيلتر خروجي بين آن جايگاه . شود ايجاد سرماي كيفيت در آن وطول قطر .است او اپريتور سازي سرما نقش با رابطه در است اهميت با بسيار ه شد قطعات مجموعه زير شكل در .شد خواهد بحث ادامه در آن دراير -مويي لوله - كندانسور-كمپرسور :شامل مكانيكي .شود مي ديده او اپريتور و

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	یه به نادر رخا	عول بیمعرو <i>ت : پخ</i> ے ا		
	تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدرکے شمارہ

89-YF-00

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش : مدرك عنوان

#### يخجال الكتريكي اجزاء

#### : الكتربكي موتور-1

يك با الكتريكي موتور شد ذكر نيز "قبيلا كه همانگونيه دهند مي تشكيل را يخچال كمپرسور مكانيكي مجموعه هاي يخچال ودر بوده آسنكرون نوع از يخچال موتور مورد آن خازن بدون يا و خازني انداز راه نوع ختلف بدنه از موتور خروجي سرهاي .گيرد مي قرار استفاده مي متصل الكتريكي قطعات ساير به و شده خارج كمپرسور مانند كه سيم سر سه شامل خروجي هاي سر "معمولا . ودش سرسيم، اصلي پيچ سيم به متعلق ها سيم سر از يكي شكل بين مشترك سوم سيم وسر كمكي پيچ سيم به مربوط دوم ها كمپرسور از بعضي بدنه روي بر.است كمكي و اصلي .كند مي تفكيك يكديگر از را ها سيم خاص،سر حروفي

#### : (ماتاتو)ترموستات-2

مي صورت ترموستات بتوسط يخچال در سرما تنظيم عمل : از عبارتند ترموستات اصلي اجزاء. گيرد

#### فلزي بدنه -1

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	<b>چند</b> ی بینا در رخا		محصول بي معروف ، پخــش	
	تا نیـــــــ	غارا هرغبته		ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

: مدرکت شماره

89-YF-00

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

اتصال های کنتاکت-2

گاز محتوی فانوسك -3

مويي لوله -4

بلو لوله -5

ها اهرم و فنر -6

تنظیم پیچ -7

ویا تحتانی قسمت به را ترموستات بلوی لوله "معمولا دادن قرار با و سازند می متصل اواپرایتور فسق با.کند می بکار شروع کمپرسور، وصل حالت در ترموستات و مویی لوله، بلو لوله درون گاز اواپرایتور شدن سرد و شود می جمع و داده حجم تقلیل فانوسك ها آن تبع به بطرف ترموستات درون کلید اتصال اهرم آن شدن جمع با خاموش با .گردد می قطع موتور فاز و شده کشیده پاین پخچال محیط کمپرسور،سرمای کار توقف و موتور شدن فانوسك درون گاز و یافته کاهش اواپرایتور بالاخص، حجم اضافه محیط شدن گرم اثر بر و شده فعال ترموستات حجم افزایش با . شود می بازرگتر فانوسك و یافته کمپرسور و آمده رد وصل مجالت ترموستات کلید فانوسك در دخواه سرمای میزان ... و کند می بکار شروع

کمپرسور کار مدت دیگر بعبارت یا یخچال و اواپرایتور

ټهيـــه <u>کڼڼـــد</u> ه	ی پہنادر رضا	<u> ج</u> ۆ		محصول بيمعرض : پخـش	
تانيـــد		ک ارا شرکیت		و يندال انواع ي سنه المكان طرح	
<u>کنن</u> ده	ار) شار کید	-		<b>ن</b> ـــريزر	
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

: مدرکے شمارہ

89-YF-00

ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش : مدرك عنوان

اهرم واقع در كه ترموستات ولوم بوسيله توان مي را .نمـود تنظيم است فانوسك حجم كنـترل

#### :موتور انداز راه رله یا استارت رله -3

نوع از کمپرسور مجموعـه در دهش گرفته بکار آسنکرون لخظـه در تنها استارت پیچ سیم که است هایی آسنکرون مقدار بیشترین حالت این در همـواره که) اندازی راه مدار از وسپس بوده مدار در (است نیاز مورد گشتاور دسته این به آسنکرون های موتور مبحث در .شود می خارج در کمکی پیچ یمس خروج البته شد اشاره ها موتور از .گـیرد می صورت مرکز از گریز کلید بتوسط آنهـا

که استارت رله مسیر از اصلی پیچ سیم یخچال موتور در . شود می تغذیه شده تعبیه کمپرسور مجموعیه از خارج در

#### استارت رله اجزاءاصلي

باكليت جنس از "معمـولا بدنـه-1

#### پیچ سیم یا بیوبین-2

	تھی <u>۔</u> کننے حہ	یه مهنادر رضا	<u> جۆ</u>	هددول ی هعروند : بخش		
(LS	تا نيـــــــ	ارا شرعبته	2 1 . 1 . 2		و يندال انواع ي سنه المكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه			<b>نـــ</b> ريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

: مدرکے شمارہ

89-YF-00

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجی امکان کُزارش : مدرك عنوان

سـرتخت یا سرگرد فلزي اهرم-3

اتصال های کنتاکت -4

موتور به رله اتصال(هاي فيش) هاي مادگي-5

پیچ سیم با استارت رله بیوبین شد ذکر که همانطور که اندازي راه اول لحظه در .گرفته قرار سري اصلي پیستون سپس و روتور تا است فراوانی گشتاور به نیاز ذکورم پیچ سیم دو از جریان آید،بیشترین در حرکت به ایجاد مغناطیس میدان اکثر حد آن تبع وبه نمـوده عبور و استارت رله در القاء خود ولتاژ افزایش با، شود مي بالا بطرف رله درون فلزي معيني، اهرم سقف به آن رسيدن در و شود می برقرار 4و3 های کنتاکت اتصال و شده جذب ایجاد به شروع و شده مدار وارد کمکی پیچ سیم نتیجه پیچ سیم مغناطیسی میدان دو کمك به .کند می شتاورگ راه جریان و افتاده براه رتور کمکی و اصلی های كاهش "شديدا) شود مي موتور نامي جريان معادل اندازي شبکه از موتور دریافتی جریان کاهش با (.یابد می فلزي اهرم و يافته كاهش استارت رله پيچ سيم مغناطيس، در 4و3 هاي كنتاكت ارتباط قطع وبا ودميش رها شده جذب مذكور مراحل.گردد مي خارج مدار از كمكي پيچ رله،سيم و شود می تکرار کمپرسور حرکت آغازین لحظـه در همـواره

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	یه به نادر رخا	عول بیمعرو <i>ت : پخ</i> ے ا		
	تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

بوجود مشکلی استارت رله عملکرد مکانیسم در بعللی اگر . بود نخواهد حرکت به قادر آید،کمپرسور

:موتور يدريافت جريان محافظ يا اورلود -4

مانند آید بوجود مشکلی موتور صحیح عملکرد در هرگاه شدن مسدود ویا کمکی و اصلی های پیچ سیم دیدن آسیب جریان ....و ولتاژ بودن ضعیف ویا گاز گردش مسیر به رو موتور حرارت و یافته افزایش موتور دریافتی رو این از سوخت خواهد نتیجه ودر نهد می افزایش ضروری موتور الکتریکی محافظ یا اورلود از استفاده خاز است شده تشکیل آن ساختمان.است

مخصـوص بدنـه-1

برق اتصال فلزي هاي پايه-2

متالی بی حساس صفحه -3

-4 آلمینیـوم کرم یا نیکل کرم جنس از فنري سیم

از جریان عبور . (شکل مطابق) اتصال های پلاتین -5 می قرار موتور ركمشت كنتاكت با سری كه اورلود افزایش را نیكل كرم فنر توسط شده تولید گیرد،حرارت

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	<b>چند</b> ی بینا در رخا		محصول بي معروف ، پخــش	
	تا نیـــــــ	غارا هرغبته		ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

89-YF-00 : محرکت شماره

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجي امکان گزارش : مدرك عنوان

طول افزایش با.سازد می تحریک را حساس صفحه و داده شود می قطع یکدیگر با ها کنتاکت ارتباط حساس صفحه پس (است قطع نول حالت این در) شود می خاموش وکمپرسور منقبض اسحس اولود،صفحه محفظه در دما کاهش با مدتی از واگر گردد می قرار بر "مجددا ها کنتاکت ارتباط و شده و) اورلود کار خود باشد،قطع داشته وجود همچنان مشکل .شود می تکرار (کمپرسور آن تبع به


معکوس کلید و سرپیچ ، رابط، لامیپ هاي دوشاخه، سیم -5 .

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	یه به نادر رخا	عول بیمعرو <i>ت : پخ</i> ے ا		
	تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یعپال انواع تولید طرح

89-YF-00 : محرکم شماره

ندريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش : مدرك عنوان



4110	<u>au 112</u>		<b>چ</b> فصی ی نادر ر خا		هدصول ب <i>یمعرود</i> : پ <u>ن</u> ش	
ES	ةائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	کارا شرکیت		و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	: حــــنده	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389	

: مدر کے شمار ہ

89-YF-00

ريزر و يغيال انوانم توليد طرح سنجيي المكان كدارش : محرك لانوان

#### - مـبرد هاي گاز) سازي يخچـال در استفاده مورد هاي گاز ( زا سرما

مي استفاده NH3 آمونياك گاز از اوليه هاي يخچال در خورد بر ودر بوده سمي گاز اين كه آنجا از وليكن شد مي ايجاد را ناگواري عوارض چشم بالاخص بدن اعضاي با را يخرب بسيار اثر رطوبت با تركيب در همچنين و سازد خاصيت و گذارده آلمينيوم و مس چون فلزاتي روي بر كنار تدريج به مذكور علل جميع به...و دارد انفجاري انواع در.شد آن جانشين فريون گازهاي و شد گذارده استفاده 12 فريون گاز از بازار در موجود هاي يخچال بوده بو بي هوا با تركيب در ( ccl2f2) 12 شودفريون مي خربي اثر ( رطوبت با تركيب در حتي) فلزات يرو بر و خيست سمي و گذارد نمي بجاي

گراد سانتی درجه 60 حدود در هوا دمای که مناطقی در برابر ودر داشته عالی بسیار سازی سرما گاز این است استفاده مذکور محاسن علیرغم.نیست اشتعال قابل شعله نبوده بصرفه مقرون آمونیاك با مقایسه در12 فریون از (سرما تامین در) آمونیاك به نسبت را زیادی حجم و کاهد،اما نمی فریون ارزش از فوق معایب.سازد می اشغال تخریب در ها فریون آمده بعمل های رسی بر آخرین پیرو بسیار جو در ای گلخانه حالت ایجاد و اوزون لایله بکار را خویش مساعی تمام دانشمندان اینرو از موثرند

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	یه به نادر رخا	عول بيمعرو <i>ت : پخـ</i> ش		
	تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدركم شمار : **89-Y**I

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00

در.بیابند ها فریون برای مناسب جانشینی تا گرفتند می R134A سازی یخچال در استفاده مورد گاز حاضر حال ( CHCLF2 ) 22 فریون گازی های کولر مخصوص فریون .باشد است، اثر هیدروژن دارای فریون این که آنجا از . است و 11 فریون از کمتر بمراتب اوزون لایله در آن تخصریبی .است 12

از عبارتند مـبرد هاي گاز از برخي

11 فريون NH3 آمونياك :

فريون 12 CCL2F2 فريون

21 CHCL2F21 فريون 22 CHCLF2

کلرید متیل SO2 سولفورو انیدرید SO2

C2H5CL كلريد اتيل C02 انيدريدكربنيك C2H5CL

#### :زرىفر و يخچال در سرما توليد چگونگي

4110	تمي <u>ـ</u> کڼنــده	چفدی خیادر رخا			هددول بیه <i>عر</i> فت : پذ <u>ش</u>
LS	ټائ <u>ي</u> ـــ	کے اوا ہے رکبتے		ان طرح	و پندال انواع ی سنج امک
	<u>گڼنـــده</u>	——/—·/-	<del></del>		<del>نـــر</del> يزر
	: 🕳 فيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : محرکم شماره

ريزر و يغيال انوانم توليد طرح سنجي المكان كدارش : مدرك عنوان

مي استفاده ها گاز مهم ويژگي دو از سرما توليد در .شود

قرار قبلي محيط از تر باز محيطي در مايع گاز اگر -2 آن دمای و شده تبخیر، آمده در فوران بجالت .گیرد ساز سرما یك بصورت این بنابر.یابد می كاهش "شدیدا دو این به توجه با حال .گیرد می قرار استفاده مورد با .پـردازيم مي يخچـال در سازي سرما شرح به ويـژگي طریق از را گاز"مرتبا پیستون کمپرسور افتادن بکار مي رفت لوله وارد فشار با و مكد مي گشت بر لوله می افزایش را حرارتش، گاز بر وارده فشار.کند رادیاتور وارد را آن گاز حرارت از کاستن بمنظور.دهد می کاسته گاز حرارت از مقداری جا آن ودر کنند می شود می خشك "كاملا(درایر) فیلتر از عبور با سیس.شود لوله مقطع سطح آن از پس و درایر خروجی لوله چون و و گرفته قرار زیادی فشار تحـت گاز است کم بسیار مویی بحالـت فشار این اثر بر شد ذکر "قبـلا که همانگونـه عبور با.یابد مي افزایش نیز حرارتش و آید مي در مایع مي (يخ جاي) اواپريتور هاي لوله وارد ، مويي لوله از از بیشتر اتبمر به جدید مقطع سطح که جما آن ودر شود تولید و نمیوده فوران به شروع است مویی لوله مقطع سطح

تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	یه به نادر رخا	د دول ی معرف : پذش			
تانيــد		کے اوا ہے رکھتے		و ینپال انواع ی سنه امکان طرح	
<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر	
: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : مدر کے شمار

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سندي امكان گزارش: مدرك عنوان

عبور اواپریتور از را گاز کمپرسور میکند،فشار سرما به آهنی یا مسی ای لوله توسط اواپریتور خروجی و داده براثر که گفتیم ... "مجددا و رسد می پخچال برگشت لوله یابد می افزایش گاز حرارت مویی لوله در فشار ازدیاد در سرماسازی، نشود سلب گاز از بطریقی حرارت اگر . منظور بهمین داشت نخواهد مطلوبی کیفیت اواپریتور که اواپریتور گشت بر لوله سازنده خانجات کار "معمولا حاوی که مویی لوله رفت لوله به را است سرد گاز حاوی در مویی لوله گرم گاز تا دهند می جوش است گرم گاز از سرد گاز کاریشور از سرد گاز کاریتور بطرف تحرك در مویی لوله آن دمای واز شود سرد اواپریتور بطرف تحرك .شود کاسته آن دمای واز شود سرد اواپریتور

برگشت از بیشتر وری بهره بمنظور کارخانجات از بعضی به و داده عبور آن درون از را مویی سرد،لوله گاز گرم شده مایع گاز ترتیب بدین .رسانند می اواپریتور جای ودر میشود سرد "کاملا اواپریتور به رسیدن از قبل گاه هر .داد خواهد ارائه را راندمان اکثر حد یخی در شده تنظیم بحد اواپریتور در شده ایجاد سرمای ترموستات درون فانوسك انقباض براثر ، برسد ترموستات شود می متوقف سازی سرما عمل و شده قطع کمپرسور برق سانتی درجه 7 الی 1 بین "معمولا یخچال محفظه دمای.

<b>تمید</b> <u>کننده</u>	ی پہنادر رضا	<u> ج</u> ۆ		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تا نیــــــــــ تا	ارا هــرڅېت	,	ان طرح	و ینچال انواع ی سنج امک
<u>کنن ده</u>	ار) شــرجبه			<b>ن</b> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

یخچال درب شدن باز با: (دیفراست) یخچال در برفك ذوب بر و شده یخچال وارد محیط گرم هوای از مقداری قطرات بمیرور . آورد می بوجود را آب قطرات اواپریتور دیگر بعبارت یا یخ عظیم های توده ، آمده بوجود آب سرما عمل ها آن بوسیله که سازد می ایجاد را برفك زمانی فواصل در است لازم اینرو از شود می مختل سازی یخچال اکثر در .شود اقدام ها برفك ذوب به نسبت معین اندیشیده تعدبیری منظور این به آمدن نائل برای ها یخچال درب گذاشتن باز، ها برفك ذوب راه تنها و نشده روش .شود می قطع مدار از آن رقب اینحالت در که است بدور که است بدور که است دو به نسبم لایه چند از استفاده دیگر به ضروری برفك ذوب گاه هر. شود می پیچیده اواپریتور نظر به ضروری برفك ذوب گاه هر. شود می پیچیده اواپریتور نظر از را زائد های ویخ نموده گرما تولید المنت، برفك .

برفك ذوب شكل ترين متداول مروزه ا كه گازي ديفراست در شود مي استفاده (الكتريكي شير)سولنوئيدي شير از است است شكل مطابق خروجي يك و ورودي دو داراي شير اين . برق اتصال با اما است مسدود عادي حالت در B ورودي . گرم گاز و شود مي باز نيز B مسير ، الكتريكي شير به در كه همانطور .يابد مي هرا C خروجي به مسير اين از غلي برق الكتريكي شير به كه مادامي شود مي ديده شكل

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	هددول بی <i>هعروف</i> : پذش		
LS	تانيـــد		2	و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کننے دہ</u>	ارا هــرگبته	_		<b>ن</b> ـــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : مدر کے شمار

ريزر و يندال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

از مستقیم خروج و A قسمت به ورود با سرد گاز رسد می صورت سازی سرما عمل و شده اواپریتور وارد C قسمت .گیرد

و شده باز B مسیر، الکتریکی شیر به برق اتصال با را اواپریتور محفظه و هشد خمارج C مسیر از گرم گاز بوجود های برفك اواپریتور محیط گرمای سازد می گرم یك، ها برفك ذوب از پس و سازد می ذوب را آمده در و قطع بجالیت را سولنوئیدی شیر "مجیددا ترموستات بیالا شکل در .گرداند می باز ، B مسیر بودن مسدود واقع یك و رودی و یك با سولنوئیدی شیر بتوسط مکانیسم همین یك و رودی و یك با سولنوئیدی شیر بتوسط مکانیسم همین .شود می دیده خروجی

شده گرفته بكار نيز برفك ذوب از ديگري اشكال البته توان مي مثال بعنوان . دارد كمـتري كاربرد امروزه كه درب شدن بسته و باز دفعات شمارش با ديفراست نوع شمارش مخصـوص كليد دادن قرار با . برد نام را يخچال شده شمارش درب دنش بسته و باز دفعات تعداد، درب زير مدار ،كليد تنظيمي عدد به آن تعداد رسيدن بمحـض و كمپرسور توقف زمان در. شود مي قطع مدتي براي يخچال مي ذوب ها برفك يخچال محيط دماي افزايش اثر بر، مود اشاره تايمر از استفاده بروش توان مي ويا .شوند

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	هددول بی <i>هعروف</i> : پذش		
LS	تانيـــد		2	و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کننے دہ</u>	ارا هــرگبته	_		<b>ن</b> ـــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

: مدر کے شمار م

89-YF-00

نریزر و پندال انوانج تولید طرح سنجي اهکان گرارش: مدرك عنوان

وده نم عمل مخصوص تـايمر معيـني زمان از پس روش اين در . سازد مي قطع را مدار و

اصلي مدار قطع بمحن تايمر، ها يخچال از بعضي در قرار بر را اواپريتور بدور شده پيچيده المنت مدار، .شود انجام بيشتري سرعت با برفك ذوب عمل تا نموده

: يخچال الكتريكي مدار


تمي <u>ـ</u> <u>کننــده</u>	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		هددول <i>یهعر</i> فد : پذ <u>ث</u>
ةا <u>ئي</u>	ارا شرعبت	2	ان طرح	و یخیال انواع ی سنج امک
<u>کننے دہ</u>	<b>44</b> )			<del>فـــر</del> يزر
: 🕳 فيده	بازنگري همار ه	00	تــاريخ	1389


## و ی دا ذکے ی فریزرما و یعپال انواع تولید طرح

: مدرکت شماره


89-YF-00

تريزر و يندال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك منوان





مدارهای الکتریکی یخچال فربزر خانگی مجهز به کنترل دیفراست. آبسردکن و بخساز



ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	یه به نادر رخا	<u> جۆ</u>		محصول ئىمغرض : پخــش
تا نیــــــ	ارا هـرڅېت	,	ــان <del>ط</del> رج	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>گزز ح</u> ه	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

: محرکے شمار ه : 89-YF-00

ريزر و يندال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

#### Ice beam door cooling :

:ىمعمول يخچال درجه تنظيم

جداگانه دماي تنظيم و كنترل دوسيستم داراي دستگاه طور به را فريزر و يخچال دماي تنظيم امكان كه است نسازد مي مهيا جداگانه

قسمت كنندگي خنك قدرت بيشترين رنمايانگ عدد بيشترين 2-1-8-7-8-9:سرد هواي كنترل يخچال

باشد یم فریزر در حالت سردترین نمایانگر عدد بیشترین جریان چون بود خواهد گرمتر یخچال حالت این در که .است جریان در یخچال داخل کمتری سرد هوای

#### :فريزر

بنابراین و دکن می کار کمتر دستگاه سرد هوای و آب در درجه سردترشدن برای شود می تر گرم کمی فریزر قسمت . شود تنظیم 9 تا 7 بین سرد هوای کنترل درجه : فریزر غذایی مواد مقدار که زمانی در یا و گرم هوای و آب در بود خواهد گیرمتر یخچال باشد می زیاد یخچال قسمت در بین دسر هوای کنترل درجه :فریزر درجه سردترشدن برای توان می 9 تا 8 روی را دما تنظیم درجه و 4 تا 2 .کرد تنظیم

تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول بيمعرونم : يخــش		
ةا <u>ئي</u>	ارا شرعبت	2	ان طرح	و یخپال انواع ی سنج امک	
<u>گڼڼـــده</u>	()			فـــريزر	
؛ حـــقده	بازنگري شمار ه	00	تــاريخ	1389	

: مدر کے شمار م

89-YF-00

حریزر و یخیال انواع تولید طرح سنجی امکان کے زارش : مدرك عنوان

#### : side by side

: عملکرد نحـوه

: هوا جريان ديجيتالي كننده خنك

پایه های قفسه همراه به یخچال در متعدد کانالهای و رسانیده یخچال قسمتهای تمام هوارابه جریان دار

.شود می خنک کسانی طور به و سریعتر ترتیب بدین

: ديجيتالي كننده خنك سيستم

كردن مشخص براي ديجيتالي اتوماتيك هاي گيرنده داراي يخيط دماي يخچال دماي تنظيم براي ديجيتال صفحه داراي محيط دماي هرچه نگهداري براي خنك هواي گردش عالي سيستم فريزر و .دريخچال غذا مطلوبتر و بهتر

: مصرف كم ديجيتالي سيستم

نگهداري ظرفيت دهنده نشان ديجيتالي سيستم يدارا يخچال در موادغذايي

side by side:

: دستگاه مزیت

CFC گاز فاقد

#### Bioshield

ټهيـــه <u>کڼڼـــد</u> ه	یه مهنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تائيـــــ	ارا شرکت	,	ان طرح	و ینچال انواع ی سنج امک
<u>کنن</u> ده	ارا شار کبھ			<b>ن</b> ــريزر
: حــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدرکت شماره

صدا کم موتور

: side by side هاي يخچال در درجه تنظيم نحـوه

: درجه تنظیم چگونگی

: ديجيتالي نمايشگر صفحه

فريزر درجه تنظيم : FRZ TEMP

23 درجه روي سرما كمتريـن و 23 درجه روي سرما 23

باشد مي 19-روي مطلوب حالت

REF TEMP : يخيال درجه تنظيم

6 روي سرما كمترين و 0 روي سرما بيشترين

. باشد مي 4 الي 3 بين مطلوب حالت

كن آبسرد و يخساز مختلف حالتهاي : DISPENSER

سرد آب : Water

ەشد خرد يخ : Crushed

Subbed : قـالبي يخ

كردن باز و قفل دكمه : LOCK

خوردن بهم از و شود مي استفاده پنل كردن قفل براي

.كند مي جلوگيري كودكان توسط دستگاه تنظيمات

سریع انجماد براي فریزر سوپر دکمه : SUPER FRZ

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعرض ، يخــش		
(LS	تانيـــد		کارا هرکت		و يندِال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــرجبه	-		<b>نـــ</b> ريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

: مدر کے شمار م

89-YF-00

ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش : مدرك عنوان

با چسبند یم بهم فریزر داخل ییخها که یزمان :ON/OFF و گردند یم جدا یخها و شده فعال رهیت کلید این فشار .یابد یم پایان کار مجـدد فشار با

#### : برفك بدون هاي يخچال كار طرز

ديفراست سيستم از كه هستند هايي يخچال ها يخچال اين بصورت . شود مي استفاده آنها در زدايي برفك جهت هيتر يك توسط ساعت 7 الي 6 هر زدايي يخ عمل اتوماتيك . شود مي انجام دستگاه در شده تعبيه المنت يا

مي افزايش دستگاه بازدهي و دهي سرما قدرت روش اين با .

#### Icebeam door cooling:

: عملكرد نحـوه

نگهداشتن تازه براي سردکننده جدید سیستم داراي گردشي سرد هواي جریان از گیري بهره با که موادغذایي خنک باعث بخچال جلووعقب از متعدد کانالهاي در یکسان از که شود مي بخچال در موادغذایي یکسان و سریع شدن + سرماساز ی درها .کند مي جلوگيري زودرس شدن فاسد چندطرفه هواي جریان + جادوئي فن + سرماساز هاي کناره

تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تا نیــــــ	کارا شرکت		ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کنز ح</u> ه	ارا شارکبت	_		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدركم شماره

89-YF-00

فــريزر و يغدِــال انواع توليـــد طرح ســنجيي امكان كــزارش: مدرك نمنوان

4110	تمیــه <u>کنز</u> ــده		<del>ه فد</del> یه ی ټا در ر خا		محصول بيمعروت ، يخــش	
	تا نیــــــــــ تا	کارا شرکبت		ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک	
	<u>کنن ده</u>	ارا شارکیم	<u></u>		<b>ن</b> ــريزر	
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : محرکم شماره

حریزر و ینچال انواع تولید طرح سنجي امكان گزارش: مدرك عنوان



## مطالعه



تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تا نیــــــ	کارا شرکت		ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کنز ح</u> ه	ارا شارکبت	_		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : محرکت شماره

ریزر و یندِال انواع تولید طرح سنجی امکان <u>کرارش: مدرك عنوان</u>

-2-3

: عرضه \_ 1\_ الف

از تولید بازار مطالعه و بررسي به اابتد طرح این در این فعال کارخانجات سپس و پرداخته محصولات عرضه حیث این زیاد تعداد به توجه با . است شده لیست صنعت نوع ،استان تفکیك به کارخانجات این ، کارخانجات عرضه جهت 1 - 1 الف درجدول تولید ظرفیت و فراوري جهت 2 - 1 الف جدول در ، خانگي فریزر و پخچال . است شده آورده فروشگاهي فریزر و پخچال

1\_ 1 \_ الف جدول

استان	تعداد واحد	میزان تولید	واحد
شرقـي آذربـا يجــان	7	82142	دستگاه
اردبیل	2	875	د ستگاه
ا صفہا ن	6	7505	د ستگاه
تهــر ان	36	825878	دستگاه
رضويخر اسان	17	512680	دستگاه
خوزستان	5	37200	دستگاه
سمنــان	2	6700	د ستگاه
فــا ر س	2	13275	دستگاه
قزوين	2	123000	دستگاه

4110	قهيـــه <u>کننـــد</u> ه	چ <del>ند</del> ے مہادر رضا			محصول ي معرض ، پخـش
(LS	ةا <u>ئي</u>		2	بنيال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	کے اوا شہر کیتے			<del>ن</del> ــريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

قريزر وينچال انواع توليد طرح سنبي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شمار م

قـم	1	30000	دستگاه
كرمان	1	500	دستگاه
گیـــلان	2	935	دستگاه
لرستان	1	10000	دستگاه
مازندران	2	4667	دستگاه
مـركــزي	4	113000	دستگاه
همــد ان	1	2250	دستگاه
يزد	9	40200	ه دستگا
رضويخر اسان	1	10000	دستگاه
كرمان	1	6000	دستگاه
شرقيآذربايجان	5	87052	دستگاه
غربي آ ذ ربا يجــان	1	11000	دستگاه
اردبیل	1	600	دستگاه
ا صفہا ن	3	3380	دستگاه
تهــران	20	229990	دستگاه
رضويخر اسان	5	78100	دستگاه
خوزستان	1	21200	دستگاه
زنجـــان	1	11220	ستگاهد
سمنــان	1	18000	دستگاه
وسیستان بـلوچستان	2	12500	دستگاه
فــا رس	3	15520	دستگاه
كرمان	1	1500	دستگاه
لرستان	1	140000	دستگاه
مازندران	2	4100	دستگاه
مـركــزي	2	5000	دستگاه
هرمـزگــان	1	2500	دستگاه
همــد ان	1	6730	دستگاه
يـزد	6	43300	دستگاه
يرضوخراسان	1	10000	د ستگا ه

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	چښد چې پېټا در ر خا			محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
	تا نیـــــــ		,	بنيال انواع ي سنه المكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	<u>گارا شرکت</u>			<del>نـــر</del> يزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی خانگم ی فریزرما و یخپال انواع تولید طرح

ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

زنجــان	1	10000	دستگاه
جميع	161	2538499	دستگاه

ومعادن صنایع وزارت : مرجع

#### 2 \_ 1 \_ الف جدول

استان	تعداد	میزان	واحد
0 === -	و احد	تولید	<b>50</b> 7 9
غربي آذربا يجان	1	300	دستگاه
اردبیل	1	500	دستگاه
ا صفہا ن	3	90	دستگاه
تهــران	4	84100	دستگاه
چها رمحـــال بختيـــا ري	1	300	دستگاه
خوزستان	3	280	د ستگا ه
فــا رس	1	150	دستگاه
گیـــلان	1	600	دستگاه
لرستان	1	120	دستگاه
شرقي آذربا يجان	12	3509	دستگاه
غربيآذربايجان	1	800	دستگاه
اردبیل	2	1250	دستگاه
ا صفہا ن	19	4090	دستگاه
ایــــلام	1	200	د ستگا ه
بوشهر	1	100	ه دستگا
تهــران	43	11690	دستگاه
چها رخــال بختيــا ري	4	2050	دستگاه
جنوبيخراسان	1	375	دستگاه
رضويخر اسان	3	1150	د ستگاه

4110	<u>کنن</u> ده	<b>چند</b> ی مینا در ر خا			محصول بيمعرض : پخـش
LS	تا نیــــــ	<u>ځارا هرڅټ</u>		ان طرح	و يخيال انواع ي سنج امك
	<u>گڼڼـــده</u>				فـــريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

ف ريزر و يندِال انواع توليد طرح سندي المكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شمار م

خوزستان	2	220	دستگاه
وسیستان بـلوچستان	1	2500	د ستگاه
فا رس	2	800	دستگاه
قــز ويــن	2	15500	دستگاه
كردستان	1	180	دستگاه
كرمان	3	1900	دستگاه
گلستان	1	180	دستگاه
گیـــلان	8	2200	د ستگاه
لرستان	4	1700	دستگاه
مازندران	6	1880	د ستگاه
مـركــزي	1	400	دستگاه
همــد ان	9	3260	دستگاه
يـزد	5	2400	دستگاه
شرقـي آ ذ ربــا يجــــا ن	2	11060	دستگاه
اردبیل	1	275	دستگاه
ا صفہا ن	3	1250	دستگاه
تهـــر ان	5	194270	دستگاه
رضويخراسان	3	19500	دستگاه
فــا رس	1	1600	دستگاه
قــز ويــن	1	300	دستگاه
كرمانشاه	1	100	دستگاه
کھکیلویہ وبویراحمید	1	450	دستگاه
گلستان	1	180	د ستگاه
لرستان	1	1500	دستگاه
همــد ان	1	820	دستگاه
يـزد	4	2450	دستگاه
جمـع	173	378529	دستگاه

ومعادن صنايع وزارت : مرجع

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	چفد بی بینا در رخا			محصول بيمعرض : پذش
	أمارا هـرغبته		2	ان طرح	وینپال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ڪارا هــرڪھ			<b>نـــر</b> يزر
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389

89-YF-00 : محرکت شماره

سریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجی امکان کرارش : مدرك عنوان

هاي طرح بررسي ،بازار مطالعه هاي آيتم از ديگر يكي و ظرفيت افزايش طرح صورت به كه باشد مي اجرا دست در الف درجدول طرح اين ليست . شود مي مطرح جديد طرح يا الف درجدول ، خمانگي فريزر و پخچال عرضه جهت 3 \_ 1 \_ از جزئياتي با فروشگاهي فريزر و پخچال جهت 4 \_ 1 \_ قيد استان درهر ها طرح وتعداد ، توليد ظرفيت قبيل طرح تعداد جدول اين در اهميت حائز نكته . است شده اساس بر آنها بودن زياد علت به كه ، باشد مي ها نيز شركت نام بتفكيك ليست اين و است شده ليست استان به كه دارند درصد صفر فيزيكي پيشرفت و اند گرفته تاسيس كه دارند درصد صفر فيزيكي پيشرفت و اند گرفته تاسيس به آنها همه البته .دارد طرحها بودن راكد از نشان شده ليست ها شده ليست عنوان

3 \_ 1 \_ الف جدول

استان	تعداد واحد	میزان تولید	و احد
فــا رس	1	100000	دستگاه
رضويخر اسان	1	720	دستگاه
فــا ر س	1	250	دستگاه
شرقـي آ ذ ربـا يجــان	14	197750	دستگاه
غربيآذربايجان	1	2000	دستگاه
اردبیل	3	3200	دستگاه
اصفهان	13	1038000	دستگاه



<del>ئەي</del> ھ	ی ی نادر رخا	. 24		ممیدا میسیدا د د
<u> 45</u>	سي يهدا در رها	_ <del></del> \$		هددول <i>به معرفه</i> : بخــش
تائيـــــ	ارا شرکت	2	ان طرح	و یخپال انواع ی سنج امک
<u> 45 jj2</u>	ے رہ سے رکبھ			<b>ن</b> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تساريخ	1389

فريزر و يندِال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 تمدرك شمار م

تهـران	31	326340	دستگاه
رضويخر اسان	16	153200	دستگاه
خوزستان	3	56850	دستگاه
زنجـــان	8	523058	دستگاه
سمنــان	20	848530	دستگاه
فـا رس	1	600	دستگاه
قــز ويــن	7	800300	دستگاه
٦	1	1000	دستگاه
کردستان	2	5350	د ستگاه
گلستان	1	1300	د ستگاه
گیـــلان	12	13200	دستگاه
لرستان	1	100000	دستگاه
مازندران	8	34200	دستگاه
مركـزي	18	70340	دستگاه
هرمـزگــان	1	150	دستگاه
همــد ان	2	23000	دستگاه
ز د ي	4	15550	دستگاه
اصفهان	1	30000	دستگاه
<b>و:</b>	1	500	دستگاه
گیـــلان	1	300	دستگاه
شرقـي آ ذ ربــا يجــــا ن	1	10000	دستگاه
٣	2	40000	دستگاه
شرقـي آ ذ ربــا يجــــا ن	9	205500	دستگاه
غربي آ ذ ربا يجــا ن	1	4000	دستگاه
اردبیل	4	34400	دستگاه
ا صفہا ن	9	241000	دستگاه
تهــر ان	32	39750	دستگاه
چها رمحـــا ل بختيـــا ري	2	20300	دستگاه
رضويخراسان	6	120200	دستگاه

4110	تھی <u>۔</u> کننے حہ	چ <del>ند</del> ے پہنا در رخا			محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
	تا نیــــــ				و ینپال انواع ی سنج امک
	<u>کننے دہ</u>	<u>گارا شرکت</u>			<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی خانگم ی فریزرما و یخپال انواع تولید طرح

ف ريزر و ينديال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 تمدرك شماره

ز نجــــا ن	7	90658	دستگاه
سمنــان	23	15470	دستگاه
قــز ويــن	9	281000	دستگاه
قـم	2	34000	دستگاه
کہکیلویـه وبویـراحمــد	1	2000	دستگاه
گلستان	1	4600	دستگاه
گیـــلان	4	52050	دستگاه
لرستان	2	10150	دستگاه
مــا زنــدر ان	10	55000	دستگاه
مـركــزي	11	86800	دستگاه
همــدان	3	25500	د ستگا ه
يـزد	2	10100	دستگاه
اصفهان	1	30000	دستگاه
گیـــلان	1	1000	دستگاه
جم_ع	316	5759166	دستگاه

#### ومعادن صنايع وزارت : مرجع

#### 4 \_ 1 \_ الف جدول

استان	عدادت واحد	میزان تولید	و احد
شرقي آذربا يجان	1	300	د ستگاه
اصفهان	6	2725	دستگاه
تهــران	1	450	دستگاه
رضويخر اسان	1	1500	دستگاه
خوزستان	3	1350	دستگاه
زنجان	2	410	دستگاه
سمنان	4	6200	دستگاه
گیـــلان	1	350	دستگاه
مازندران	2	1800	دستگاه

4110	قهيـــه <u>کننــــد</u> ه	چۈدىي ئىنادر رخا			محصول بيمعرض : پخـش
LS	تا نیـــــ	کے ارا ہے رکبتے		ان طرح	و يخيال انواع ي سنج امك
	<u>گڼن</u> حه	()	_		فـــريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

قريزر وينچال انواع توليد طرح سنبي اهكان كرارش: هدرك عنوان : 89-YF-00 عدرك شماره

مـركــزي	5	2430	دستگاه
يـزد	2	800	دستگاه
شرقـي آ ذ ربــا يجــــا ن	14	14680	دستگاه
غربي آ ذ ربــا يجــــا ن	1	1200	دستگاه
اردبیل	5	5350	دستگاه
اصفهان	8	3575	دستگاه
ایــــلام	3	890	دستگاه
تهــر ان	2	1600	دستگاه
رضويخر اسان	1	1500	دستگاه
خوزستان	11	8070	دستگاه
ز نجـــا ن	5	4130	دستگاه
ا ن سم_ن	7	11650	دستگاه
فــا رس	4	1650	دستگاه
قزوين	3	176000	دستگاه
کردستان	5	2105	دستگاه
کھکیلویـه وبویـر احمــد	2	1500	دستگاه
گیـــلان	7	3700	دستگاه
لرستان	1	1000	دستگاه
مازندران	5	7350	دستگاه
مركـزي	8	4830	دستگاه
همــد ان	6	1090	دستگاه
يـزد	1	100	دستگاه
هر انت	1	1000	دستگاه
گلستان	1	150	دستگاه
شرقـي آ ذ ربــا يجــــا ن	3	850	دستگاه
غربي آ ذ ربا يجـــا ن	1	12000	دستگاه
اردبیل	2	3000	دستگاه
اصفهان	13	12400	دستگاه
ايـــلام	1	410	دستگاه

44 <u>%</u> :	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389
<u>کننے دہ</u>	<u>گارا هـ رگت</u>			فسدوذ
ةا <u>ئى</u> د	2 . 1 1	1	ان طرح	و یخپال انواع ی سنج امک
<u>کنن</u> ده	المار رها	_ <del></del> *\$		المسترد المستردي
تميسة	ی یه ادر رضا	-34		محصول ئىمغرۇم : پخىش

ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كزارش: مدرك عنوان : مدرك شماره : مدرك شماره

تهـران	16	64690	دستگاه
چها رمحــال بختيــاري	2	800	دستگاه
جنوبيخراسان	1	1500	دستگاه
رضويخر اسان	11	16750	دستگاه
شمــا ليخر اسان	1	1200	دستگاه
خوزستان	2	900	دستگاه
زنجــان	2	1150	دستگاه
سمنان	4	2850	دستگاه
فــا رس	2	1900	دستگاه
قزوين	1	1300	دستگاه
كرمان	2	2200	دستگاه
كرمانشاه	4	4500	دستگاه
کھکیلویـه وبویـراحمــد	1	500	دستگاه
گلستان	3	4950	دستگاه
ما زنـدر ان	6	22900	دستگاه
مـركــزي	2	700	د ستگاه
همــد ان	5	950	د ستگاه
يـزد	2	750	د ستگاه
جم_ع	224	434615	دستگاه

#### ومعادن صنایع وزارت: مرجع

تقاضا - 2 - الف

قرار مدنظر حالت دو ،بازار تقاضا بررسي در و 85 سال از قبل تا گذشته سنوات به مربوط يكي گرفته با . باشد مي آينده سال پنج بيني پيش به مربوط ديگري موراد ساير همانند كشور در محصولات تقاضاي به توجه را مصرف بيشتر حجم ، است مستقيم تقاضاي صورت به كه

	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	<b>پند</b> ے ہہادر رخا		ىمعرف : پنـش جفدــي يېڼادر رخا		محصول بيمعرض : پخـش
تانيــــ		کارا شرکت		و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر	
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

**89-YF-00** : مدر کے شمار

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجی امکان کرارش: مدرك عنوان

کشور در محصولات تقاضای دهند می تشکیل مردم عموم . داریم می لحاظ مستقیم تقاضای عنوان به را های آمار به توجه با کشور در محصولات مصرف سبه محا و یخچال سرانه مصرف 2004 سال جهت بازرگانی سازمان ازای به محصول جدید کنندگان مصرف برای خانگی فریزر نظر در فریزر یا یخچال انواع از عدد یك نفر پنج هر سال ده هر خانوار مقدار همین برای و است شده گرفته نظر در فریزر یا یخچال انواع از یکی تعویض یکبار نظر در فریزر یا یخچال انواع از یکی تعویض یکبار است شده گرفته نظر در فریزر یا یخچال انواع از یکی تعویض یکبار

مصرف براي فروشگاهي فريزر و يخچال سرانه مصرف از عدد يك نفر بيست هر ازاي به محصول جديد كنندگان و غذايي مواد هاي فروشگاه جهت فريزر يا يخچال انواع همين براي ؛ است شده گرفته نظر در مصرف موارد ساير انواع از يكي تعويض يكبار سال ده ره خانوار مقدار است شده گرفته نظر در فروشگاهي فريزر يا يخچال هاي كشور به صادرات ميزان بررسي اين در مهم نكته علت به كه باشد مي افغانستان و عراق ، خاورميانه است نگرديده لحاظ تقاضا محاسبات در اطمينان نقطه برآورده را طرح ايجاد ضرورت محصول داخلي نياز زيرا در عراق به محصول صادرات است ذكر به لازم . نماييد مي اله در عراق به محصول مادرات است ذكر به لازم . نماييد مي از درصدي تنها محصولت تفكيك امكان عدم به توجه با

	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	<b>پند</b> ے ہہادر رخا		ىمعرف : پنـش جفدــي يېڼادر رخا		محصول بيمعرض : پخـش
تانيــــ		کارا شرکت		و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر	
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

: مدرکے شماره

89-YF-00

ــريزر و يندِال انواع توليـــد طرح سـندي امكان كــزارش: مدرك عنوان

نوع هر خط پذیری انعطاف با میتوان تولید امکان . نمـود تولید را محصـولی

#### : كشور جمعيت

با و 1370 - 75 سالهاي طي جمعيت رشد براساس \$1.3 از و نـزولي صورت به كشور جمعيت رشد نرخ اعمال .است شده محاسبه 85 سال در

بانک آمار به توجه با ، تقاضا میزان محاسبه در مقدار که 1383 سال آخر در بیکاری نرخ خصوص در مرکزی کل از کشور فعال جمعیت اعمال وبا باشد می % 10.3 % همیت الله می نفر میلیون 21.6 ، جمعیت شهر جمعیت لذا ، دهد می تشکیل را نشین شهر جمعیت میزان محاسبه در فعال جمعیت اعمال سپس و کشور نشین جمعیت اعمال سپس و کشور نشین جمعیت ا - 2 - الف جدول در. است شده لحاظ تقاضا . است شده ذکر ضا تقا محاسبه در شده اعمال

تقاضا محاسبه در شهرنشین فعال شده اصلاح جمعیـت 1 – 2–الف جمدول						
ســا ل	کل جمعیت	جمعیـــت شهرنـشــين	شهرنشین فعال شده اصـلاح جمعیـت			
85	64,906,702	42,637,826	20,039,778			
86	65,750,489	43,265,171	20,334,630			
87	66,605,245	43,892,516	21,068,408			

	تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>	
	تا نیــــــ	ارا شرعیت	,	و يندِال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کننے دہ</u>	ارا شارکبت	_		<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

نسريزر ويندِال انواع توليد طرح سنجيي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 مدرك شماره

88 67,477,500 44,771,946 21,49	0,534
--------------------------------	-------

#### refrence:http://www.sci.org.ir/persia/index.htm

اقتباص 39 شمـاًره ايران اسلامي جمعـوري مركزي بانك فصلنامه - . . است شده

توجه با كشور فعال وجمعيت نشين شهر جمعيت بييني پيش اقتصادي رشد و درجهان نفت قيمت افزايش سناريوي به ، احداث دوره طي در يعيني ميلادي 2008 سال تا ايران جدول در كه است شده بييني پيش توليد و برداري بهره . است آمده 2 - 2-الف

، جدول	تا كشور نشين شهر جمعيـت و كل جمعيـت بيـني پيش 2 - 2-الف جدول 1393 سال						
سـا ل	کل جمعیــت	شهرنشین جمعیت	شده اصـلاح جمعیـت شهرنشـین فعال				
89	68,354,708	45,443,525	21,812,892				
90	69,174,964	46,079,735	22,348,671				
91	69,970,476	46,678,771	22,872,598				
92	70,775,137	47,262,256	23,158,505				
93	71,553,663	47,853,034	23,687,252				

ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول ئىمغرض : پخــش
تا نیــــــ	کارا هار کیت		ــان طرج	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>گزز ح</u> ه				<del>ن</del> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

### و ی دا ذکے ی فریزرما و یخیال انواع تولید طرح

89-YF-00 : محرکت شماره

ـــريزر و يغدِـــال انوانج توليــــــد طرح ســـنجيي المكان كـــزارش : محرك عنوان

#### بازار نهايي بررسي \_3 \_فال

در ، تقاضا و عرضه جمداول کلیه، گـرفتن نظر در با درجمدول گذشته سنوات در عرضه و تقاضا بررسي نهايت درجدول ، خانگي فريزر و يخچال عرضه جهت 1 \_ 3 \_ الف نظر در فروشگاهي فريزر و يخچال جهت 2 \_ 3 \_ الف . است شده گرفته

#### 1 \_ 3 \_ الف جدول

ســا ل	تولید میزان سال هر یتجمیع	جمعيست	تقاضاي جمديد	تعويض	تقا ضا
84	1472980	20039778	4007956	400796	4408751
85	1768357	20334630	4066926	406693	4473619
86	1928839	21068408	4213682	421368	4635050
87	2316869	21490534	4298107	429811	4727917
88	2538499	21812892	4362578	436258	4798836

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ل مععرف : پخـش چفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ			هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش	
	تا نیـــــــ	کارا شرکت		و يندال انواع ي سنه المكان طرح		
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

## و ی دا ذکے ی فریز رها و یخیال انواع تولید طرح

89-YF-00 : محرکے شمار م

نريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي المكان كَرارش: مدرك عنوان

#### 2 \_ 3 \_ الف جدول

سـا ل	تولید میزان سال هر یتجمیع	جمعیـــت	تقاضاي جديد	تعويض	تـقــا ضـا
84	86440	20039778	1001989	100199	1102188
85	111654	20334630	1016732	101673	1118405
86	138714	21068408	1053420	105342	1158762
87	351629	21490534	1074527	107453	1181979
88	378529	21812892	1090645	109064	1199709

تقاضا و عرضه بینی پیش جداول کلیه، گیرفتن نظر در با درجمدول آتي سالهاي عرضه و تقاضا بررسي نهايت در ، درجدول ، خانگي فريزر و يخچال عرضه جهت 3 \_ 3 \_ الف نظر در فروشگاهي رفريز و يخچال جهت 4 \_ 3 \_ الف . است شده گرفته

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ل مععرف : پخـش چفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ			هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش	
	تا نیـــــــ	کارا شرکت		و يندال انواع ي سنه المكان طرح		
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفيده	بازنگري شمار ه	00	تــاريخ	1389	

ف ريزر و يغيال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان عدرك عدرك عدرك عدرك المدرك عدرك عدرك المدرك ال

#### عرضه و تقاضا ميزان بيني پيش 3 \_ 3 \_ الف

سال	تولید بیــني پیش	معیــت	تقاضاي جديـد	تعويض	جمـع تقاضا
89	4939867	46079735	9215947	921595	10137542
90	6837837	46678771	9335754	933575	10269330
91	7599337	47262256	9452451	945245	10397696
92	8297665	47853034	9570607	957061	10527667

#### عرضه و تقاضا ميزان بيني پيش 4 \_ 3 \_ الف

سـا ل	بیـــی پـیش تـولـید	جمعیـــت	تقاضاي جمديد	تعويض	تقاضا جمـع
89	418074	46079735	2303987	230399	2534385
90	647624	46678771	2333939	233394	2567332
91	766194	47262256	2363113	236311	2599424
92	813144	47853034	2392652	239265	2631917

تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>		مددول بيمعرف : پذش
تا نیـــــــ		,	ان طرح	و یخپال انواع ی سنج امک
<u>کنن</u> ده	عادا شرعبت			<b>ن</b> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

**89-YF-00** : محرکت شماره

سریزر و پنچال انوانج تولید طرح سنجیی امکان گزارش: مدرك عنوان

محصولات تولید موجود طرحهای ظرفیت گرفتن نظر در با مد سال در محصول هر برای یکسان تولید ظرفیت ،کشور در از شناخت با عدد این البته . است گرفته قرار نظر می بینی پیش تجهیزات لحاظ از تولید توان ، بازار . شود

. گردد می مشخص کسب قابل بازار زیر فرمول مطابق که

) - صادرات + داخل تقاضا = کسب قابل بازار سهم

41-0	<u>تمي</u> <u>کنن</u> ده	یه بینادر رضا	_ <del></del>		مددول بيمعرف : پذش
	تا نیــــــ	ارا شرکت	2	ان طرح	و یخپال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه			<b>ن</b> ــريزر
	: 🛥 فيده	بازنگري شماره	00	تساريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار م

فـــريزر و يغپـــال انواع توليـــــد طرح ســنجيي امكان كـــزارش : مدرك عمنوان

#### 5 \_ 3 \_ الف

ســا ل	1384	1385	1386	1387	1388
عرضه	1472980	1768357	1928839	2316869	2538499
تقاضا	4408751	4473619	4635050	4727917	4798836
) مازاد ( کمبود	(2935771)	(2705262)	(2706211)	(2411048)	(2260337)

#### 6 \_ 3 \_ الف

ســا ل	1384	1385	1386	1387	1388
عرضه	86440	111654	138714	351629	378529
تقاضا	1102188	1118405	1158762	1181979	1199709
) مازاد ( کمبود	(1015748)	(1006751)	(1020048)	(830350)	(821180)

تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تا نیــــــ		,	ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کننے دہ</u>	ارا شارکبت	<u>گارا شرکت</u>		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یحیال انواع تولید طرح

89-YF-00 : محرکت شماره

نريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كُزارش: مدرك عنوان

تولید ، است شده قید 3-الف جداول در که همانطور . باشد  $\alpha$  "بازار در دکمبو " کشش داراي

7 \_ 3 \_ 1لف

ســا ل	1389	1390	1391	1392
عرضه	4939867	6837837	7599337	8297665
تقاضا	10137542	10269330	10397696	10527667
( کمبود ) مازاد	(5197675)	(3431493)	(2798359)	(2230002)

8 \_ 3 \_ الف

ســا ل	1389	1390	1391	1392
عرضه	418074	647624	766194	813144
تقاضا	2534385	2567332	2599424	2631917
( کمبود ) مازاد	(2116311)	(1919708)	(1833230)	(1818773)

توليد ، است شده قيد 3-الف جداول در كه همانطور جديد هاي طرح نميودن لحاظ با محصيولات حسب بر محصيولات براي كمبود داراي ( تاسيس مجيوز ) درصد بصورت فروش برنامه .باشد مي مختلف سالهاي . است شده ذكر اسمي ظرفيت از توليد راندمان

تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تا نیــــــ		,	ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کننے دہ</u>	ارا شارکبت	<u>گارا شرکت</u>		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یخیال انواع تولید طرح

ریزر و ینپال انواع تولید طرح سنبی امکان کرارش: مدرك عنوان : مدرك شمار

# چمارم فصل

# اولیه مواد

## Ø

4150	تھی <u>۔</u> کننے حہ	یه مهنادر رضا			محصول بيمعرفت : پخــش
LS	تا نیـــــ	ارا شرعبته	2	ان طرح	و ینچال انواع ی سنج امک
	<u>گڼڼـــده</u>	<b>44</b> )	ڪارا شارڪت		<b>نـــر</b> يزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یخیال انواع تولید طرح

: مدرکم شماره

89-YF-00

نسریزر و بینپسال انوانج تولیست طرح سسنجی امکان گسزارش : محرك عنوان



## Add

در ازین مورد ساتیتاس زانیم نیهمچن و هیاول مواد شرح بر یارز مبالغ جدول نیا در . است شده آورده ریز جدول . باشد یم ریال زاره برحسب ریالی مبالغ و دلار حسب

هى اول مواد شرح -1-4 جدول

هزینه کل (هزار ریال)	هزیـنه واحد (ریـال)	مقدار	و احد	شرح	ردیف
	_تـى	فريزر صنع	چال و	انواع يخ	

4110	تھی <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u>	یه مهنادر رضا	<u> ج</u> ۆ		محصول بيمعرض : پخـش
	تائيـــــ		,	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	<u>گارا شرکت</u>			<b>ن</b> ـــريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

	l	ı		
1,710,000	320	عدد	موتور دانفوس 5/3	1
320,000	320	عدد	كندانسور3/4	2
85,000	320	عدد	فـن 16 فـوت	3
15,000	320	عدد	دراير فيلتر	4
25,000	320	عدد	لوله موئى	5
50,000	320	عدد	لوله مسی 6 میلی 5 متر	6
75,000	320	عدد	گاز فریون 1.5 کیلو گرم	7
8,500	320	عدد	ترموستان ويترينى	8
1,150,000	320	عدد	ورق استیل 5 تایی	9
560,000	320	عدد	ورق رنگی 4 تایی	10
50,000	320	عدد	ورق گالوانیزه 0.5 5 تایی	11
62,000	320	عدد	پروفیل آلومینیم 18 متر	12
95,000	320	عدد	پـروفـيـل آهن	13
85,000	320	عدد	چرخ وپایه یک سری (4 تایی)	14
180,000	320	عدد	پلات فرم 6 سانتی - شش برگ	15
140,000	320	عدد	ا و اپـر اتـور	16
55,000	320	عدد	شیشه 10 میل	17
	320,000 85,000 15,000 25,000 50,000 75,000 8,500 1,150,000 560,000 50,000 62,000 95,000 85,000 180,000 140,000	320,000       320         85,000       320         15,000       320         25,000       320         50,000       320         75,000       320         8,500       320         1,150,000       320         50,000       320         50,000       320         62,000       320         85,000       320         180,000       320         140,000       320	320,000       320       عدد         85,000       320       عدد         15,000       320       عدد         50,000       320       عدد         75,000       320       عدد         8,500       320       عدد         560,000       320       عدد         50,000       320       عدد         62,000       320       عدد         85,000       320       عدد         85,000       320       عدد         180,000       320       عدد         140,000       320       عدد         140,000       320       عدد	320,000       320       عدد       4/3 عدد       320       عدد       فن 16 فوت       فن 16 فوت       عدد       15,000       320       عدد       دراير فيلتر       عدد       25,000       320       عدد       25,000       320       عدد       320       عدد       50,000       320       عدد       320       320       عدد       320       320       عدد       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320       320 <t< td=""></t<>

4110	<u>تەي</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعرض ، يخــش		
	ټائيــــــ	ارا شرکت	پال انواع ی سنج امکان طرح		و ینچال انواع ی سنج امک	
	<u>کننے دہ</u>	ار) شارکید	_	ַנֵּלָנ		
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

ف ريزر و ينديال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 توليد

80,000       250,000       320       عدد       19         80,000       250,000       320       عدد       20         8,000       25,000       320       عدد       21         8,000       25,000       320       عدد       21         1,595,360       عدد       0.5       انواع فریزر خانگی         22       40,000       400,000       400       عدد         30,000       100,000       400       عدد       23         80,000       200,000       400       عدد       24         100,000       250,000       400       عدد       25         12,000       30,000       400       30,000       400         16,000       40,000       400       30       26         16,000       40,000       400       30       28         380,000       950,000       400       30       29         180,000       450,000       400       30       30         3,000       7,500       400       30       30	9,600	30,000	320	عدد	شیشه 4 میل	18
4,800       15,000       320       عدد       و پرچ و	3,000	00,000	020		السيسة السيس	
8,000       25,000       320       عدد       عدد       21         1,595,360       عدد       انواع فریزر خانگی       22         160,000       400,000       400       عدد       22         40,000       100,000       400       عدد       23         80,000       200,000       400       عدد       24         100,000       250,000       400       عدد       25         12,000       30,000       400       عدد       26         16,000       40,000       400       عدد       28         380,000       950,000       400       عدد       29         180,000       450,000       400       عدد       30	80,000	250,000	320	عدد	لاستیک و مگنت درب	19
1,595,360       عدد         11,595,360       انواع فريزر خانگى         160,000       400,000       400         160,000       400,000       400         23       23         80,000       200,000       400         24       100,000       250,000       400         25       12,000       30,000       400         26       16,000       40,000       400         28       380,000       950,000       400         29       180,000       450,000       400	4,800	15,000	320	عدد	پیچ و پرچ و	20
انواع فريزر خانگى  160,000 400,000 400 عدد 0.5 عدد 400,000 400 عدد 400,000 400 عدد 23  80,000 200,000 400 عدد 100,000 400 عدد 100,000 250,000 400 عدد 12,000 30,000 400 عدد 26  16,000 40,000 400 عدد 26  16,000 40,000 400 عدد 27  16,000 40,000 400 عدد 28  380,000 950,000 400 عدد 29  180,000 450,000 400 عدد 30	8,000	25,000	320	عدد	چوب7 ساتی یک سری	21
160,000       400,000       400       عدد       0.5 كالوانيزه 0.5 كالوانيزه 20 كالوانيزه 20 كالوانيزه 20 كالوانيزه 20 كالول 200,000       200       200       200       200       200       200       200       24       24       24       25       25       25       25       26       25       26       26       26       20,000       400       30,000       400       30,000       20       27       27       26       20,000       400       400       30       30       28       380,000       20 <td< td=""><td>1,595,360</td><td></td><td></td><td></td><td>جمع</td><td></td></td<>	1,595,360				جمع	
180,000       400,000       400       332       23         40,000       100,000       400       342       23         80,000       200,000       400       342       24         100,000       250,000       400       340       30,000       25         12,000       30,000       400       340			زر خانگی	فريا	انـواع	
80,000       200,000       400       عدد       عدد       24         100,000       250,000       400       عدد       عدد       25         12,000       30,000       400       عدد       عدد       26         16,000       40,000       400       عدد       27         16,000       40,000       400       عدد       28         380,000       950,000       400       عدد       عدد       29         180,000       450,000       400       عدد       عدد       30	160,000	400,000	400	عدد		22
100,000       250,000       400       عدد       عدد       25         12,000       30,000       400       عدد       عدد       26         16,000       40,000       400       عدد       عدد       27         16,000       40,000       400       عدد       عدد       28         380,000       950,000       400       عدد       عدد       29         180,000       450,000       400       عدد       عدد       30	40,000	100,000	400	عدد	فوم تزريق	23
100,000     250,000     400     318     25       12,000     30,000     400     30,000     26       16,000     40,000     400     30,000     30,000     27       16,000     40,000     400     30     30       380,000     950,000     400     30     30       180,000     450,000     400     30	80,000	200,000	400	عدد	لاينر داخملي	24
16,000     40,000     400     عدد     27       16,000     40,000     400     عدد     28       380,000     950,000     400     عدد     29       180,000     450,000     400     عدد     30	100,000	250,000	400	عدد		25
16,000     40,000     400     عدد     28       380,000     950,000     400     عدد     29       180,000     450,000     400     عدد     30	12,000	30,000	400	عدد	پیچ و پرچ و	26
380,000 950,000 400 عدد 29 180,000 450,000 400 عدد 30	16,000	40,000	400	عدد	چوب7 ساتی یک سری	27
عدد 450,000 عدد 30	16,000	40,000	400	عدد	سیم و کابل و دوشاخه	28
	380,000	950,000	400	عدد	کند انسور	29
3,000 7,500 400 عدد 31	180,000	450,000	400	عدد	مـوتــو ر	30
	3,000	7,500	400	عدد	دراير فيلتر	31
32 ترموستات عدد 20,000 عدد 33	8,000	20,000	400	عدد	ترموستات	32

	<u>کنن</u> ده	یه مه نادر رخا	_ <del></del>		محصول يمعرود : پخــش
(LS	تا ني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ارا شرعبت	2	و یندال انواع ی سنج امکان طرح	
	<u>گڼڼـــده</u>				<b>ن</b> ـــريزر
	: حـــقده	بازنگري شمار ه	00	تــاريخ	1389

ف ريزر و يخيال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان عدرك عنوان عدرك عنوان المواع توليد

80,000	200,000	400	عدد	زنبيل فريزر	33					
10,000	25,000	400	عدد	رنگ کوره ای	34					
1,085,000		جمع								
	انواع یخچال و فریزر خانگی									
300,000	500,000	600	عدد	ورق گالوانیزه	35					
60,000	100,000	600	عدد	فوم تزريق	36					
276,000	460,000	600	عدد	مـوتـور	37					
180,000	300,000	600	عدد	لاينر داخلی	37					
15,000	25,000	600	عدد	لوله مسی و آلومینیومی	38					
30,000	50,000	600	عدد	لاستیک و مگنت درب	39					
24,000	40,000	600	عدد	پیچ و پرچ و	40					
24,000	40,000	600	عدد	پایه چرخ دار	41					
18,000	30,000	600	عدد	زنبيل فريزر	42					
36,000	60,000	600	عدد	سیم و کابل و دوشاخه	43					
57,000	95,000	600	عدد	کندانسور هوایی	44					
39,600	30,000	1320	عدد	پلات فـرم 6 سانـتی	45					

4110	تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	هجمول <i>ی معرف</i> : پخش		
	تا نیــــــ	ارا شرعیت	,	ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک	
	<u>کننے دہ</u>	ارا شارکبت	_		<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

ف ريزر و يخيال انواع توليد طرح سنجيي المكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 مدرك شماره

1,059,600	جمع
3,739,960	جمع کـل

#### ساتىتاس -2-4 جدول

شرح	محل	مشخصات	تعداد	قیمت واحد ( ریال )	قیمت کل ( هزار ریال )	
	_ش	تم گرمای	سيس			
سيستم گرمايش	ساختمان جنبی و تولیدی		1	80,000,000	80,000	
	م سرمایش	سيست				
سيستم سرمايش	ساختمان جنبی و تولیدی		1	40,000,000	40,000	
	وله	م تهویـه س	سيستح			
اگزوز فن تهویـه هوا	تـولـيـدى		2	2,000,000	4,000	
فن تهویـه و نصب و راه انـدازی	ساختمان جنبى		2	1,000,000	2,000	
	ائل آتشنشانی	ریـق و وس	طفاء حر	سیستم ا		
F.B اجر ای	ساختمان جنبی و تولیدی		2	1,500,000	3,000	
	U	خت رسانے	سـو			
اجرای شبکه گاز	ساختمان جنبی و تولیدی		1	45,000,000	45 <b>,</b> 000	
هوای فشرده						
خریـد حمل اجراء شبکه تـوزیع هوای فـشرده	تولیدی		1	15,000,000	15 <b>,</b> 000	

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>	حول ئىمغرۇم : پۆتىش		
	تا نیــــــ	m2 . a 1.1	انواع سسنه امكان طرح		وینپال انواع ی سنج امک	
	<u>کنن</u> ده	کارا شرکت			<b>نـــر</b> يزر	
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389	


ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شمار م

	تـلفـن							
خرید و نصب خط تلفن			3	2,000,000	6,000			
		آب						
حق انشعاب آب و لوله کش <i>ي</i>			1	25,000,000	25 <b>,</b> 000			
ی گیری آب	ـزات تصفیه و سخت	نصب تجهي	خرید و	هزينه				
خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیری آب			1	18,000,000	18,000			
هزینه قطعات یدکی مصرفی								
			1	10,000,000	10,000			
	276 <b>,</b> 000							

4110	ت <u>مي</u> <u>کنن</u> ده	یه مهنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول بيمعرض : پخـش
	ټا <u>ني</u>	ارا هـرڅېت	2	فسان طرح	و یندِال انواع ی سنج امک
	<u>کنن ده</u>	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ـــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یخیال انواع تولید طرح

ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شمار م





4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
	تا نیــــــ	m2 . a 1.1	ان طرح		و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	<u>کارا شرکت</u>			<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

فسريزر و يغيال انواع توليد طرح سنجيي المكان كحزارش : محرك عنوان





#### : ىطىمح ستىز ىها جنبه ىبررس و ىابى انمك -1

ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول ئىمغرض : پخــش
تا نیــــــ	ارا هـرڅېت	,	ــان طرج	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>گزز ح</u> ه	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار م

ــريزر و يندِال انواع توليـــد طرح سـندي امكان كــزارش: مدرك عنوان

در طرح یاجرا جهت شده گرفته نظر در محل نکه یا به نظر نظر از نقطه نیا و باشدیم همدان انیو یصنعت شهرک است یکشور و یشهر نقاط تمام به یدسترس قابل یتیموقع از استفاده و منطقه در یزائ اشتغال لی دلا به و نیمسئول یهمکار با گرید طرف از و موجود یلهایپتانس نیزم که نمود خواهد مصمم را طرح نیا انی جر ، محترم و ندی نما انی جر ا مذکور مکان در را طرح یاجرا محل قرار نظر مورد یفعل مکان در زین را مذکور طرح توسعه همجوار نقاط ، منطقه ازین بر علاوه است دی ام که دهند . دهد قرار پوشش تحت زین را

.باشد یم مربع مستر 1960 نیزم مساحت

نىزم مشخصات -1-5 جدول

محـــل	مساحت مربع مــــــر) (	مـتىق واحـد الىر ) (	كىل مىتىق ھزار ) ( ريال
همـدان انىو ىصنعت شهرك	147,000		
ی هز کل جمع	147,000		

4110	<u>تەي</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	یه مهنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
LS	ټا <u>ئي</u>	کارا شرکبت		ان طرح	و پنچال انواع ی سنج امک
	<u>گنن</u> که	/			فـــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدرکم شماره

89-YF-00

سریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجي امکان گرارش : مدرك عنوان

#### طرح ی اجرا محل انتخاب -1

، بعىمر ليومترىك 172 و هزار20 مساحت با هميدان استان نی ا . ردیگ یم بر در را کشور کل مساحت از درصد 2/1 و درجه 49 تا قهیدق 33 و درجه 59 یمدارها نیب استان درجه 34 تا قهىدق 47 و درجه 34 و ىشمال عرض قهىدق 35 قرار چىنوىگر النهار نصف از ىشرق طول قەىدق 49 و انری ا ی غرب ی استانها جزو همدان استان . است گرفته استان به جنوب از ، زنجان استان به شمال از که است استان به غرب واز یمرکز استان به شرق از ، لرستان نیبلندتر . شود یم محمدود کردستان و کرمانشاه یها و مــتر 3574 ارتفاع با الوند قله ، همـدان استان نقطه رود درکنار عمرآباد یاراض استان نیا مکان نیتر پست از همـدان استان . است شخواری و شرا بخـش در یجا قره و بخـش 18 ، شهر 16 ، شهرستان 8 ، ىكشور ماتىتقس نظر استان نی ا . است همـدان شهر آن مرکز و دارد دهستان68 غرب و جنوب در الوند كوهستان ، مرتفع است ى ا منطقه تیگران سنگ از یا توده و است گرفته قرار همدان شهر . است یکوهستان معتدل همدان تاناس یهوا و آب . است که چند هر ستین مطلوب استان نیا در بارش زانیم بارش نی انگیم از استان نی ا ی سالانه بارش نی انگیم خاک منابع نظر از همـدان استان . است بـالاتر کشور منابع یگو جواب بارش زانیم یول دارد یمطلوب تیوضع . ستىن استان در خاك

تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>
تانيــد		1 . 1 1 1		و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کننے دہ</u>	ارا شرکت	_		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سندي امكان كُزارش : مدرك عنوان

قرار کشور هٔ عمد زی آبر هٔ حوض سه هٔ حدودم در همدان استان تلوار و یچا قره ، ابی گاماس یرودها از کئی هر . دارد ، عمان یای در و فارس جی خل زی آبر هٔ حوض به بی ترت به تعلق مازندران یای در زی آبر هٔ حوض و ی مرکز زی آبر هٔ حوض . دارند . دارند

تهران - همدان جاده یلومتریک 40 در مذکور کارخانه کارخانه کارخانه نیزم . است شده واقع انیو یصنعت شهرک در یم نظر مورد واحد احداث یبرا مناسب و هموار کاملاً و همدان در یمیش پیترو یها کارخانه نیهمچین . باشد . رسد یم یبردار بهره به ندهیآ سال دو یط که ریمیلا

#### منطقه ىىبنا رىز خدمات

نظر مورد توان با ترانس و ازی امت مجموعه نی ایبرا هیته انی و یصنعت شهرک برق از که ، است شده داده قرار یبرا یبرا یصنعت شهرک از آب ازی امت نی همچن . شد خواهد ، محوطه یکش لوله . است شده گرفته نظر در مجموعه لهیبوس کارخانه یقسمتها ریسا و ها سوله داخل . شد خواهد انجام تی صلح مانکارموردی پ

#### عطىمح ستىز عها جنبه عبررس -2

مواد نوع اساس بر ، ی شگاه ی پالا و یم ی پتروش عی صنا در و نوع ، ندهای فرآ مرحله نی همچن و ی دی تول و ی مصرف

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول بيمعرض : پذش
	تا نیــــــ	ارا شرکبت	2	ان طرح	وینپال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شارکیم	<u></u>		<b>نـــر</b> يزر
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389

: مدر کے شمار ہ

89-YF-00

ــريزر و يغدِّـــال انوانح توليــــــد طرح ســنجي المكان كــزارش: محرك نمنوان

که یمعن نیبد . است متفاوت عیصنا یها یندگی آلا زانیم همع به مرحله سه در ی آلودگ امکان ، مختلف یندهایفرا همع و واسطه مواد لیتبد و دیتول ، هیاول مواد ی آور مثلاً . باشد یم متحمل ، شده دیتول مواد انبار و ی آور ازین مورد متانول انتقال و هیته از یناش فاضلاب نشت پساب ورود ، MTBE و کی است دی اس دی تول ی و احدها ی برا یکی آرومات مورد نشت ، اهای در و ها رودخانه به ها یکی آرومات مورد نشت ، اهای در و ها رودخانه به ها اطراف ی فضا در گوگرد شدن پراکنده ، بنزن ری نظ از ، باز ی فضا در شدن انبار لی دل به ها یم ی پ تروش دلا در گوگرد شدن انبار لی دل به ها ی م ی پ تروش دلا دلا در گوگرد شدن انبار لی دل به ها ی م ی پ تروش .

عیصنا یمل شرکت یطیمح ستی ز یها تیفعال از جمله به یم ی پروش یها مجتمع ه یکل ساختن موظف یم ی پروش که معتبر موسسات از ISO 14000ری نظ یی ها نامه ی گواه اخذ استاندارد موسسه و ستی ز طیمح سازمان دی تائ مورد ناستاندارد موسسه و ستی ز عیای عال ف قی طر باشنداز

#### ىبهداشت و ىصنعت ىفاضللبها هىتصف

یفیک و یکم یریگ اندازه و فاضلابها قیدق ییشناسا هیتصف یها ستمیس هیتعب و ها واحد هیکل در ها ندهی آلا فاضلاب

#### ى آلودگ از ىرىجلوگ ىبرا تىلاش

عى صنا ى ها تى فعال از حاصل ى هوا ى آلودگ رفع نهى زم در گرفته صورت ها نده ى آلا ى فى ك و ى كم ى ابى ارز مطالعات ، گرفت خواهد انجام آنها كنترل جهت لازم اقد امات و

4150	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش	
(LS	تا نیــــــ	ارا هــرڅېت			و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے دہ</u>	ـــر <b>ـــب</b> ــــ	_		<b>ن</b> ـــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

: مدر کے شمار ہ

89-YF-00

ــريزر و يغدِــال انوانج توليــــد طرح ســنبيي المكان كــزارش : محرك نمنوان

نده ی آلا ی ری گ اندازه شرفته ی پی دستگاهها نصب جمله از صورت به که بسته مدار یها نی دورب و ی اتمسفر یها ها نده ی آلا ی ری گ اندازه به مبادرت On Line و روزانه یم

#### امدج دیزا مواد رفع

ىطىمح ستىز ىهشها پـ ژو انجـام

، زهای دور و ندی فرآ اصلاح محور بر تهای فعال نی ا افتی باز و هوای آلودگ کنترل ، فاضلاب و آبه هی تصف . باشد یم استوار عاتی ضا

#### سبز ىفضا توسعه

یها مجتمع یاصل اهداف از یکی سبز یفضا با صنعت قیتلف و آن یدست نیپائ و یدست بالا عیصنا و یم یپتروش طبق . باشد یم الوند نینو ده یا نایس شرکت نی همچن یفضا از درصد ده در دیبا یطیمح ستیز یاستانداردها مجتمع نی ا در که شود داده اختصاص سبز یفضا به یصنعت داده اختصاص سبز یفضا به یصنعت داده اختصاص سبز یفضا به استری درصد پساب از استفاده با سبز یفضا نی ا یاری آب ) است شده ی ادی حدز تا که . ردی پذ یم صورت شده ه ی تصف ی نعتص یها و شود یم کاسته آب مصرف از

زین را یتکنولوژ یارتقا تواند یم ستیز طیمح حفظ کار به یاروپائ یکشورها در روش نیا . آورد فراهم خود عمر انیپا به که ییها یتکنولوژ و شده گرفته ، رندندا مطابقت مذکور ی استانداردها با و اند ده یرس

4150	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
(LS	تانيـــد		2	و يندال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا هــرگبته	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

ريزر و يغدِال انوانج توليد طرح سنجيي المكان كـزارش: مدرك عنوان

به ها یتکنولوژ نیا یگاه البته . شوند یم یآور جمع زین رانیا که شود یم فرستاده توسعه حال در یکشورها .

اگر که اند ده ی عق ن ی ا بر ستی ز طی مح حوزه نظران صاحب حفظ با ی ا فراورده دی تول ی توانمند ما صنعت توان حال ن ی ع در ارندند را ی طی مح ستی ز ی استاند اردها ، نندی ب ی نم خود در را مناسب ی تکنولوژ به ی ابی دست در رای ز ، برود ها فرآورده آن دی تول سمت به دی نبا منسوخ ی ها ی از تکنولوژ ی ری گ بهره لی دل به و احدها ی برخ که رود ی م حدر ی انرژ و ه ی اول مواد ی حد به ، ی می قد و ی ب زی ران ستی ز طی مح حفظ بر ی اقتصاد صرفه تقدم بحث دی با که ی ها نهی هز چنانچه ، است ساخته معنا دی با که ی ها نهی هز چنانچه ، است ساخته معنا می تکنولوژ ی ری کارگ لی دل به که ی ها نهی هز با ، و کتکنولوژ تا شود پرداخت ک تکنولوژ ی ری کارگ لی دل به که ی ها نهی هز با ، طی مح ی ای و اح ی انرژ ، ه ی اول مواد مصرف در نامناسب شود ی م حاصل جه ی نت نی ا شود سهی مقا رود ی م هدر ستی ز توسعه نظر از و تر صرفه به اری بس دموار نی ا که توسعه نظر از و تر صرفه به اری بس دموار نی ا که . بود خواهد تر دی مف زی ن عی صنا رشد و ی تکنولوژ

تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش
تانيــد		کارا شارکت		و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

ف ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنبي امكان كزارش: مدرك عنوان : مدرك شمار م





4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
	تا نیــــــ	ارا شرعبته	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

مدر کے شمار م

89-YF-00

ــريزر و يغيــال انوانج ټوليــــد طرح ســنجيي امكان گــزارش : مدرك نمنوان



# سان الم

#### : ىانسان ىروىن منابع

تعداد از یکل یبرآورد توانیم طرح تیظرف به توجه با توسعه با .آورد بدست ازین مورد یفن یانسان یروین بصورت مختلف یها بخش در نفر 25 زا شیب مجموعه نیا به ازین به توجه با . داشت خواهند تیفعال میمستق نهیزم در گردد یم ینیب شیپ مناطق در اشتغال جادیا در است لازم یول ندارد وجود یمشکل کار یروین جذب

تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش
تانيــد		کارا شارکت		و ینپال انواع ی سنج امک
<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u>.=</u>		<del>ن</del> ــريزر
: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

نسريزر ويندِال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شمار ه


مختلف یها نه ی زم در مجرب نی متخصص از ی تخصص یها قسمت . گردد استفاده

ى انسان ى روىن منابع بخش به مربوط ات اطلاع -1 جدول

ردیف	نیروی انسانی مورد نیاز	تعداد	مــد ر ک	تعداد متوسط حقوق ماهیانه	عیدی یک سال	بیمه 23% یک سال	حقوق سالیانه ( هزار ریال )	
1	مدیر عامل	1	ليسانس	8,000,000	6,000,000	22,080,000	124,080	
2	مدير توليد	1	ليسانس	6,000,000	4,000,000	16,560,000	92 <b>,</b> 560	
3	مدير امور مالي و اداري	1	ليسانس	5,000,000	4,000,000	13,800,000	77 <b>,</b> 800	
4	کارمند اداری ، مالی و بازرگانی	1	ديپلم	3,500,000	4,000,000	9,660,000	55,660	
5	نگهبان	1	ديپلم	3,200,000	4,000,000	8,832,000	51,232	
6	راننده	1	ديپلم	3,500,000	4,000,000	9,660,000	55 <b>,</b> 660	
7	انبار دار	2	فـوق ديـپـلم	4,000,000	5,000,000	11,040,000	128,080	
8	کارگر ماهر	5	ديپلم	3,500,000	4,000,000	9,660,000	278 <b>,</b> 300	
9	کارگر سادہ	12	سيكل	3,200,000	4,000,000	8,832,000	614,784	
	جمع							

ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول ئىمغرض : پخــش
تا نیــــــ	ارا هـرڅېت	,	ــان طرج	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>گزز ح</u> ه	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

ف ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كزارش: مدرك عنوان : مدرك مماره





ŒS	تھی <u>۔</u> کننے حہ	چښدي ۍ ټادر ر دا		هدصول <i>بیمعرفت</i> : پ <u>د</u> ش		
	تا نیــــــ	ارا هــرڅېت	2	و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کنن</u> ده	هــارا هــرکبه		فـــريزر		
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

## و ی دا ذکے ی فریزرما و یخیال انواع تولید طرح

مدركم شماره

89-YF-00

نـــريزر و يغدِـــال انواع توليــــد طرح ســنجي امكان كـــزارش : محرك عنوان



## الكالمسكال

محصـول ىمهندس و ىفن ىبررس -1-7

: زرىفر و يخچال دهنده تشكيل اجزاء

مكانيكي ،اجزا

:كمپرسور -1

ŒS	تھی <u>۔</u> کننے حہ	چښدي ۍ ټادر ر دا		هدصول <i>بیمعرفت</i> : پ <u>د</u> ش		
	تا نیــــــ	ارا هــرڅېت	2	و يندال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کنن</u> ده	هــارا هــرکبه		فـــريزر		
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

### و ی دا ذکے ی فریزرما و یخیال انواع تولید طرح

89-YF-00 : محرکم شمار

ريزر و يندال انواع توليد طرح سنجي امكان گرارش : مدرك عنوان

ها سوپاپ و پیستون، لنگ میل شامل مکانیکی ای مجموعه داخل که آسنکرون موتور یك توسط لنگ میل که باشد می پیستون نتیجه در و چرخد می دارد قرار کمپرسور محفظه ها سوپاپ شدن بسته و باز با کرده عمل تلمبه یك مانند آید می در گردش به ها لوله و سیلندر در موجود گاز وارد فشار با شده مکیده برگشت لوله از "مرتبا گاز حال در مدام ساز سرما گاز بنابراین شود می رفت لوله عمل شد خواهد ذکر ادامه در که ترتیبی به بوده حرکت "معمولا کمپرسور بدنه روی . شود می م انجا سازی سرما "معمولا کمپرسور بدنه روی . شود می م انجا سازی سرما "معمولا کمپرسور بدنه روی . شود می م انجا سازی سرما

گاز فشار یا رفت لوله-الف

خصـوص لوله یا کور لوله -ج مکش یا گشت بر لوله -ب . گاز شارژ

#### :(كننده خنك رادياتور)كندانسور-2

میگیرد قرار فشار تحـت کمپرسور در گاز که آنجایی از گاز حرارت (شود مسیر های لوله درون حرکت آماده تا) سلب گاز از گرما این طریقی به واگر یافته افزایش

ŒS	ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	چښدي ۍ ټادر ر دا		مدسول بیم <i>عرض</i> : پخـش		
	تا نیــــــ		,	و يندِال انواع ي سنه المكان طرح		
	<u>گزز ح</u> ه	کارا شرکبت		<u>نـــريزر</u>		
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : محرکے شمار

ريزر و يغيال انوانج توليد طرح سنجي امكان كرارش: مدرك عنوان

. شود مي ختـل سازي سرما عمل نگردد تعديل يا و نشود از پس گرفته قرار فشار تحـت گاز همـواره رو اين از كه ميشود مانندي مارپيچ هاي لوله وارد كمپرسور صليا كابينت پشت خانگي هاي يخچال در لوله اين جايگاه .است يخچال

#### :درایر یا فیلتر -3

جرم كندانسور از عبور از پس گاز است ممكن كه آنجا از باشد، لازمست رطوبت داراي گاز يا كند حمل را آن هاي هميين به . شود خشك و پاك "كاملا سازي سرما از قبل ميكند عبور (دراير)فيلتر از رادياتور از پس منظور ها لوله از يكي كه است طيارتبا لوله دو داراي دراير به آن اتصال محل واقع در و دارد بيزرگتري مقطع سطح هاي شبكه دراير ورودي اين در . است كندانسور خروجي هاي جداره يا و جرم سلب منظور به ريز بسيار توري دراير دوم لوله است كندانسور هاي لوله شده فرسوده از پس گاز بدينوسيله تا دارد كمتري بسيار مقطع سطح .گيرد قرار زياد بسيار فشار تحت دراير

پر سیلیکاژل یا سیلیکات بنام موادی از را درایر درون گاز و داشته زدایی رطوبت خاصیت مواد این . کنند می میدهد مواد این به "تماما را خود رطوبت عبور از پس ای قهوه رنگ زیاد کرد کار اثر بر بمارور شود می وخشك

تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول ي معرض : پخــش
ةا <u>ئي</u>	<u>کارا هر کټ</u>		و يندال انواع ي سنه امكان طرح	
عن ينك				فـــريزر
؛ حـــقده	بازنگري شمار ه	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار م

حریزر و یخیال انواع تولید طرح سنجی امکان که زارش: مدرك عنوان

تغییر این و نهد می تیرگی به مواد این شنرو بسیار جهت مواد این توانایی پایان بیانگر واقع در حالت هنگام به شود می پیشنهاد اینرو از است زدایی رطوبت نیز را درایر بخچال مجدد گاز شارژیا کمپرسور تعویض داشته را مطلوب کیفیت سازی سرما تا نمایید تعویض .باشد

#### : ( يخ توليد ظه ١٠٠٤) اوابريتور -4

توانایی از سرما انتقال در آلومینیوم که آنجا از را اواپراتور معمول طور به است دار برخور بالایی از را اواپراتور معمول طور به است دار برخور بالایی که آنجا از و سازند می آلومینیومی مارپیچ های لوله اواپریتور درون هوا بخی جای درب شدن بسته بتوسط را دما اواپریتور در سرما مداوم تبخیر، شود می مسدود می مسدود می منجمد او آب که ای بگونه دهد می کاهش"شدیدا می منجمد اواپریتور درون دیگری غذایی با ارتباطی لوله دو درایر مانند نیز اواپریتور .شود اواپریتور .شود لوله، دارد مکانیکی اجزاء سایر لوله به آن اتصال نقطه واقع ودر است باریك بسیار بیشتری مقطع سطح ایتوراواپر خروجی لوله .است مویی بیشتری مقطع سطح ایتوراواپر خروجی لوله .است مویی .رسد می کمپرسور گشت بر لوله به و دارد

#### : (مویي لوله)تیوب کاپیلاري -5

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعروم : پخش		
LS	تا نیــــــ	ارا هــرڅېت	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک	
	<u>کننے دہ</u>	ـــر <b>ـــب</b> ــــ	_		<b>ن</b> ـــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : مدر کے شمار

ریزر و ینچال انواع تولید طرح سندی امکان گزارش: مدرك عنوان

مي ناميده مويي لوله داراست كه كمي بسيار قطر سبب به ورودي و(دراير) فيلتر خروجي بين آن جايگاه . شود ايجاد سرماي كيفيت در آن وطول قطر .است اواپريتور سازي سرما نقش با رابطه در ستا اهميت با بسيار شده قطعات مجموعه زير شكل در .شد خواهد بجث ادامه در آن دراير -مويي لوله - كندانسور-كمپرسور :شامل مكانيكي .شود مي ديده اواپريتور و

#### يخچال الكريكي اجزاء

#### :الكتريكي موتور-1

یك با الكتریكی موتور شد ذكر نیز "قبیلا كه همانگونیه دهند می تشكیل را یخچال كمپرسور مكانیكی وعه جمیم های یخچال ودر بوده آسنكرون نوع از یخچال موتور مورد آن خازن بدون یا و خازنی انداز راه نوع مختلف بدنه از موتور خروجی سرهای .گیرد می قرار استفاده می متصل الكتریكی قطعات سایر به و شده خارج كمپرسور مانند كه سیم سر سه شامل خروجی یها سر "معمولا . شود

تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول ي معرض : پخــش
ةا <u>ئي</u>	<u>کارا هر کټ</u>		و يندال انواع ي سنه امكان طرح	
عن ينك				فـــريزر
؛ حـــقده	بازنگري شمار ه	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار

ــريزر و يندِال انواع توليـــد طرح سـندي امكان كــزارش: مدرك عنوان

سرسیم، اصلی پیچ سیم به متعلق ها سیم سر از یکی شکل بین مشترك سوم سیم وسر کمکی پیچ سیم به مربوط دوم ها کمپرسور از بعضی بدنه روی بر.است کمکی و اصلی .کند می تفکیك یکدیگر از را ها سیم خاص،سر حروفی

#### **:**(اتومات)ترموستات-2

مي صورت ترموستات بتوسط يخچال در ماسر تنظيم عمل : از عبارتند ترموستات اصلي اجزاء. گيرد

فلزی بدنه -1

اتصال هاي كنتاكت-2

گاز محتوي فانوسك -3

مویی لوله -4

بلو لوله -5

ها اهرم و فنر -6

تنظیم پیچ -7

ویا تحتانی قسمت به را ترموستات بلوی لوله "معمولا دادن قرار با و سازند می متصل اواپرایتور سقف با .کند می بکار شروع کمپرسور، وصل حالت در ترموستات

4110	ټهيـــه <u>کڼڼـــد</u> ه	یه مهنادر رضا	<u> ج</u> ۆ		محصول بيمعرض : پخـش
	تائيـــــ	ارا شرکت	2	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>ن</b> ـــريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار

حریزر و یخیال انواع تولید طرح سنجی امکان که زارش : مدرك عنوان

و مویی لوله، بلو لوله درون گاز اواپرایتور شدن سرد و شود می جمع و داده حجم تقلیل فانوسك ها آن تبع به بطرف ترموستات درون كلید اتصال اهرم آن شدن جمع با خاموش با .گردد یم قطع موتور فاز و شده كشیده پایین یخچال محیط كمپرسور،سرمای كار توقف و موتور شدن فانوسك درون گاز و یافته كاهش اواپرایتور بالاخص، حجم اضافه محیط شدن گرم اثر بر و شده فعال ترموستات حجم افزایش با . شود می بیزرگتر فانوسك و یافته كمپرسور و آمده در وصل مجالت ترموستات كلید فانوسك در دخواه سرمای میزان ... و كند می بکار روعش كمپرسور كار مدت دیگر بعبارت یا مخچال و اواپرایتور اهرم واقع در كه ترموستات ولوم بوسیله توان می را

#### :موتور انداز راه رله یا استارت رله -3

نوع از ورکمپرس مجموعـه در شده گرفته بکار آسنکرون لحظـه در تنها استارت پیچ سیم که است هایی آسنکرون مقدار بیشـترین حالت این در همـواره که) اندازی راه

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	<b>چ</b> فد ہے ی پادر ر ذا		دصول <i>ىمعرفت</i> : <u>بد</u> ش	
	تا نیــــــ	ارا شرعبت	2	ان طرح	وینپال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شارکیم	<u></u>		<b>نـــر</b> يزر
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389

89-YF-00 : محرکت شمار،

ريزر و يندِال انوانم توليد طرح سندي امكان كُزارش : مدرك منوان

مدار از وسپس بوده مدار در (است نیاز مورد گشتاور دسته این به آسنکرون های موتور مبحث در .شود می خارج در کمکی پیچ سیم خروج البته شد اشاره ها موتور از .گیرد می صورت مرکز از گریز کلید بتوسط اآنه

که استارت رله مسیر از اصلی پیچ سیم یخچال موتور در . شود می تغذیه شده تعبیه کمپرسور مجموعیه از خارج در

#### استارت رله اجزاءاصلی

باكليت جنس از "معمـولا بدنه-1

پیچ سیم یا بوبین-2

سـرتخت یا سرگرد فلزي اهرم-3

صال ات هاي كنتاكت -4

موتور به رله اتصال(هاي فيش) هاي مادگي-5

پیچ سیم با استارت رله بیوبین شد ذکر که همانطور که اندازی راه اول لحظه در .گرفته قرار سری اصلی پیستون سپس و روتور تا است فراوانی گشتاور به نیاز مذکور پیچ سیم دو از جریان آید،بیشترین در حرکت به ایجاد مغناطیس میدان اکثر حد آن تبع ه وب نموده عبور و استارت رله در القاء خود ولتاژ افزایش با، شود می

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	<b>چ</b> فد ہے ی پادر ر ذا		دصول <i>ىمعرفت</i> : <u>بد</u> ش	
	تا نیــــــ	ارا شرعبت	2	ان طرح	وینپال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شارکیم	<u></u>		<b>نـــر</b> يزر
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389

89-YF-00 : محرکت شمار

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

بالا بطرف رله درون فلزي معيني، اهرم سقف به آن رسيدن در و شود مي برقرار 4و3 هاي كنتاكت اتصال و شده جذب ايجاد به شروع و شده مدار وارد كمكي پيچ سيم نتيجه پيچ سيم مغناطيسي ميدان دو مكك به .كند مي گشتاور راه جريان و افتاده براه رتور كمكي و اصلي هاي كاهش "شديدا) شود مي موتور نامي جريان معادل اندازي شبكه از موتور دريافتي جريان كاهش با (.يابد مي فلزي اهرم و يافته كاهش استارت رله پيچ سيم مغناطيس، در 4و3 هاي كنتاكت ارتباط قطع وبا ميشود رها شده جذب مذكور مراحل.گردد مي خارج مدار از كمكي پيچ رله،سيم و شود مي تكرار كمپرسور حركت آغازين لحظه در همواره بوجود مشكلي استارت رله عملكرد مكانيسم در بعللي اگر

#### :موتور دريافتي جريان محافظ يا اورلود -4

مانند آید بوجود مشکلی موتور صحیح عملکرد در هرگاه شدن مسدود ویا کمکی و اصلی های پیچ سیم دیدن آسیب جریان ....و ولتاژ بودن ضعیف ویا گاز گردش مسیر به رو موتور حرارت و یافته افزایش موتور دریافتی رو این از سوخت خواهد نتیجه ودر نهد می افزایش

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول يمعرف : پخش		
	تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	حدال انواع ی سنه امکان طرح		
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : مدر کے شمار م

ريزر و يندال انواع توليد طرح سنجي امكان گرارش : مدرك عنوان

ضروري موتور كتريكيال محافظ يا اورلود از استفاده :از است شده تشكيل آن ساختمان.است

مخصـوص بدنـه-1

برق اتصال فلزي هاي پايه-2

متالي بي حساس صفحه -3

آلمینیوم کرم یا نیکل کرم جنس از فنری سیم -4

از جریان عبور . (شکل مطابق) اتصال های پلاتیین -5 می قرار موتور مشترك کنتاکت با سری که اورلود افزایش را نیکل کرم فنر توسط شده تولید یرد،حرارتگ طول افزایش با.سازد می تحریاک را حساس صفحه و داده شود می قطع یکدیگر با ها کنتاکت ارتباط حساس صفحه پس (است قطع نول حالت این در) شود می خاموش وکمپرسور منقبض حساس اولود،صفحه محفظه در دما کاهش با مدتی از واگر گردد می قرار بر "مجددا ها کنتاکت باطارت و شده و) اورلود کار خود باشد،قطع داشته وجود همچنان مشکل شود می تکرار (کمپرسور آن تبع به

معکوس کلید و سرپیچ ، رابط، لامیپ هاي دوشاخه، سیم -5 .

4110	<u>ئىن</u> دە ك <u>نن</u> دە	چ <del>قد</del> پی پیادر رخا		محصول بيمعروند : پخش	
	ټا <u>ني</u>	کارا شرکت		و يندال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کنن ده</u>	ارا شار کیم	_		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كُرارش: مدرك عنوان



برنامــه

م ساجران

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	<b>چ</b> فصے یہ نا در ر خا		بددول ئېمغرود : پذش	
	تا نیــــــ	ارا شرعبته	2	و يخيـال انواع ي سنج امكـان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

8 : محرکے شمارہ

89-YF-00

نـــريزر و يخيــال انوانج توليــــد طرح ســنجي امكان كــزارش : مدرك عنوان





برنامه شروع خصوص در گرفته صورت مطالعات از پس برنامه یی اجرا تی ری مد استقرار بر ینگاه با یی اجرا ها تی فعال) گردد یم ری ز شرح به طرح ی اجرا ی زمانبند (MSP وستی پ در) : (هستند ی هم پوشان ی دارا

طرح یاجرا یزمانبند برنامه -10-1 جدول

فی ر د	انواع دیتول کارخانه احداث زریفر و خچالی	356 days
--------	--	----------

410	ټهيـــه <u>کڼڼـــد</u> ه	چ <del>ند</del> ے ہہادر رخا		ل بي معرود : پذش جود بي بي با د	
	تائيـــــ	ارا شرکت	,	و يندال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شار کبھ			<b>ن</b> ــريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

نــريزر و يخيــال انواع توليـــد طرح ســنجي امكان كــزارش: مدرك عنوان : مدركم شماره

1	ىىبنا رىز امور	20 days
2	و داد قرار میتنظ و هیته داد قرار امضاء	20 days
3	و یفن یهیتوج طرح هیته یاقتصاد	20 days
4	لاتیتسه افتیدر و وام یتقاضا یالیر و یارز	45 days
5	سالن یساختمان اتیعمل شروع یاصل یها	100 days
6	سالن یساختمان اتیعمل شروع یادار و یفرع یها	90 days
7	جهت یاسناد اعتبار شیگشا ها دستگاه ورود	30 days
8	ها دستگاه حمـل زمـان	30 days
9	ساتىتاس اتىعمل انجـام	60 days
10	ها دستگاه ونیفونداس یاجرا	30 days
11	یانداز راه و نصب اتیعمل	30 days
12	هیاول مواد خمــل و دیخر	10 days
13	پـرسنل ی آمـوزش و یشی آزمـا شروع	30 days
14	یبردار بهـره شروع و افـتتاح	1 day



4150	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	بيدسول يهمعرون ، پخش		
	تا نیــــــ	<u>ځارا هرځيم</u>		و يندال انواع ي سنه المكان طرح		
	<u>کنن</u> ده				<b>نـــ</b> ريزر	
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

مدر کے شمار ہ

89-YF-00

ریزر و پندال انواع تولید طرح سندی امکان کرارش: مدرك عنوان

# و ما در آور د

## ر تجزیه

## مال تعليل

یمال لی تحیل و ه ی تجیز و آوردها بر یگذار هی سرما نهی هز برآورد -1-9 یگذار هی سرما ی ها نهی هز خلاصیه -10-1-9

ىگذار ەىسرما ىھا نەيھز -10-1-9 جدول

4110	قصيدة <u>كنن</u> ده	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول <i>ی معرفت</i> : پخش		
	تانيــــ		2	و يندال انواع ي سنه المكان طرح		
	<u>کنن</u> ده	ارا هــرگټ	-		<del>ن</del> ــريزر	
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

ن مدرك شماره عند ال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش عدرك عنوان : مدرك شماره : مدرك شماره

یگذار هیسرما نحـوه								
	ىمتقاض سهم		ـک لاتىتـسه	هزار ) جمـع				
شرح	هزار ) مبلغ ( ریال	د رصد	هزار ) مبلغ ( ریال	د رصد	هزار ) جمـع ( ريال			
ثابت ەىسرما	2,966,566	42.6%	4,000,000	57.4%	6,966,566			
گردش در هىسرما	543,473	52.1%	500,000	47.9%	1,043,473			
ہیسرما کل جمع یگذار	3,510,039	43.8%	4,500,000	56.2%	8,010,039			

#### ىگذار ەىسرما ثابت ىھا نەىھز خلاصـە -11-1-9

یگذار هیسرما ثابت یها نهیهز خلاصیه-11-1-9 جدول

ردیف	شرح	ریال هزار
1	نىزم دىخر ھزينه	147,000
2	و آلات ماشین هزینه تولید خط تجهیزات	1,743,363
3	تجهیز هزینه آزمایشگاه	240,000
4	برقي اتتأسيس هزينه	273,087



ف ريزر و ينچال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

	كـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
5	صـنعتي تـأسيسات هزيـنه صـنعتي غـير و	276,000
6	حمـل یها ماشـین هزیـنه نقـل و	120,000
7	تجهـیزات هزینه و تعمـیر کارگاه نـگهداري	110,000
8	خط ساختماني هزينه سـاختمانهاي ،توليد سازي ومحوطـه جنـي	2,542,700
9	ترخیص و گمرك هزینه تجهـیزات حمـل و	298,313
10	حمـل بیمه هزینه زاتیتجـه	در قسمت نی ا اخاط 9 بند است شده
11	و جرثقیل هزینه باسکول	280,000
12	تجهیزات نصب هزینه ، مکانیکال تاسیسات و الکتریکال	40,358
13	نی مشاور یها نهیهز	360,000
14	از قبل هاي هزينه برداري بهـره	476,646
15	ی ا د از لی و سا	59,100
جمــع	شابت یگذار هیسرما کل طرح	6,966,566

#### ىساختمان ىها نهىهز خلاصـه -2-1-9

ىساختمان ىھا نەىھز خلاصـە -2-1-9 جدول

فيمت كل قيمت واحد انجام انجام مقدار واحد شرح رديف
---

4110	<u>تەي</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعروت ، پخش		
LS	<b>تائی</b>	<u>ځارا هرڅټ</u>		و يديال انواع ي سنج امكان طرح		
	<u>گڼڼـــده</u>				فــريزر	
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

## و ی خانگم ی فریزرها و یخیال انواع تولید طرح

فريزر ويندِال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

				شده	نـشده	( ریال )	(هزار ریال )
1		1,563,200					
1-1	سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید	مترمربع	528		V	2,200,000	1,161,600
2-1	انـبـا ر مـو اد اولـيـه و محصول	مترمربع	124		V	1,400,000	173 <b>,</b> 600
3-1	رفا هی و کارگری	مترمربع	120		$\sqrt{}$	1,400,000	168,000
4-1	اتاق تاسیسات	مترمربع	40		$\sqrt{}$	1,500,000	60,000
2	ساختمانهاي جنبي						590,000
1-2	اداري و رفاهي	مـتر مـربـع	200		√	2,500,000	500,000
2-2	سوییت نگهبانی	متر مـربـع	40		√	2,250,000	90,000
3			سازی	محوطه			389,500
1-3	دیوار کشي و حصار کشی محوطه	مـتر مـربـع	450		V	420,000	189,000
2-3	خاك ريزي و تسطيح	متر مـكعب	250		√	50,000	12,500
3-3	پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازی	متر مـربـع	400		V	320,000	128,000
4-3	ایجاد فضای سبز و	متر مـربـع	400		V	150,000	60,000

4150	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>	هدمول <i>یهعرفت</i> : پخش		
	تا نیــــــ	<u>ځارا هرځيم</u>		و يندال انواع ي سنه المكان طرح		
	<u>کنن</u> ده				<b>نـــر</b> يزر	
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389	

## وى دا ذكم ى فريزرما و ينچال انواع توليد طرح

ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 تمدرك شماره

روشنایی محوطه						
جمع						2,542,700

#### ساتىتاس نەىھز خلاصسە -3-1-9

ساتىتاس نەىھز خلاصـە -1-3-1-9 جدول

شرح	محل	مشخصات	تعداد	قیمت واحد ( ریال )	قیمت کل ( هزار ریال )			
سيستم گرمايش	ساختمان جنبی و تولیدی		1	80,000,000	80,000			
	م سرمایش	سيست						
سيستم سرمايش	ساختمان جنبی و تولیدی		1	40,000,000	40,000			
	وله	، تھویہ س	سيستح					
اگزوز فن تهویـه هوا	تـولـيـدى		2	2,000,000	4,000			
فن تهویـه و نصب و راه انـدازی	ساختمان جنبى		2	1,000,000	2,000			
	ائل آتشنشانی	ریـق و وس	طفاء حر	سیستم ا				
F.B اجرای	ساختمان جنبی و تولیدی		2	1,500,000	3,000			
سوخت رسانی								
اجرای شبکه گاز	ساختمان جنبی و تولیدی		1	45,000,000	45,000			
	هوای فشرده							
خرید حمل اجراء شبکه توزیع هوای	تـولـيـدى		1	15,000,000	15,000			

410	<u>کنن</u> ده	یه مهنادر رضا	_ <del></del>	محصول يمعرود : پخش		
LS	تا نیــــــ	ارا شرعبت	واع ی سنج امکان طرح		و یخپال انواع ی سنج امک	
	<u>گڼن</u> حه	هــار، هـــرهبه			فـــريزر	
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

ف ريزر و يخيال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان عدرك شماره

فـشرده						
خرید و نصب خط تلفن			3	2,000,000	6 <b>,</b> 000	
		آب				
حق انشعاب آب و لوله کشي			1	25,000,000	25 <b>,</b> 000	
ی گیری آب	ـزات تصفیه و سخت	نصب تجهي	خرید و	هزينه		
خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیری آب			1	18,000,000	18,000	
	هزینه قطعات یدکی <i>م</i> صرفی					
			1	10,000,000	10,000	
	276 <b>,</b> 000					

#### ىبىرق ساتىتاس -2-3-1-9 جدول

ردیف	نام تجهیزات	جمع ( ریال )	جمع( هزار ریال )
1	وات كيلو 50 برق انشعاب	41,961,500	41,962
2	50 <b>KVA</b> ماتور ترانسفور	41,775,000	41,775
3	ماتور ترانسفور نصب	12,800,000	12,800
4	انـدازه لـوازم نـصب و تهیــه یگــیر	9,050,000	9,050
5	ریسا و تابلو دیخر نهیهز یکش کابل و مربوطه زاتیتجـه	27,500,000	27,500
6	برق ژنراتور زلید نصب و دیخر یاضطرار	140,000,000	140,000

4110	ت <u>مي</u> <u>کنن</u> ده	یه مهنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول بيمعرض : پخـش
	ټا <u>ني</u>		2	فسان طرح	و یندِال انواع ی سنج امک
	<u>کنن ده</u>	<u>گارا شرکت</u>			<del>ن</del> ـــريزر
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

نــريزر ويندِــال انواع توليـــد طرح ســنجي امكان كــزارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

جمع	273.087
-----	---------

#### راتىتىم و ىكارگاه زاتىتجـه -3-3-1-9 جدول

هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري	1	110,000,000	110,000
جمع			110,000

#### سوخت عىتوز زاتى جـه و ها دستگاه نهى هز خلاصـه -5-1-9

زاتى تجـه و ها دستگاه نهى هز خلاصـه -5-1-9 جدول

			Unit Pric	е	Total Price
ردیف	Description	Set of number	Rials	Euro	Thousand Rails
1	3*3 نىوتىگ	1	150,000,000		150,000
2	ىى لابـا فـك بـا 2*3 خمكــن ىبـرق	1	42,500,000		42,500
3	3*3 فول خمكـن	1	95,000,000		95,000
4	و غەىت با 2*3 نىوتىگ ربكسىگ ، موتور ىآلمان	1	70,000,000		70,000
5	/ لـندریس دو کمپرسور قـهیدق در تـریل 250	1	3,700,000		3,700
6	فوم تمـام قیتزر دستگاه یخانگ خچالی یبرا	1	725,000,000		725,000
7	فوم تمـام قیتزر دستگاه یصنعت خچالی یبرا	1	147,000,000		147,000
8	و اتىراد جمكــن بـا ىصنعت كندانـسور قـالـب	1	123,000,000		123,000

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	<b>چند</b> ے ہہادر رخا		: پخـش چفحــــی ی با در ر دا		محصول بيمعرض : پذش
	تا نیــــــ	m2 . a 1.1	2	ان طرح	وینپال انواع ی سنج امک	
	<u>کنن</u> ده	<u>گارا شرکت</u>			<b>نـــر</b> يزر	
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389	

ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كزارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

9	ىصابون اب ارە	1	5,500,000	5,500			
10	بر ومینیآلوم اره	1	2,200,000	2,200			
11	گاما 25 جوش نقطه	1	4,800,000	4,800			
12	40 صفحه کاره سه اره یمانت	1	6,300,000	6,300			
13	آمپر 300 جوش ترانس	1	1,350,000	1,350			
14	آمپر 200 جوش ترانس	2	950,000	1,900			
15	تن 12 یا ضربه پرس	1	9,300,000	9,300			
16	35 و 25 ، 16 ىدست پىرس ىىلوىك	1	1,200,000	1,200			
17	یکارگاه آلات ابزار ابزار رکتش فاکتور طبق پاره	1	69,613,000	69,613			
18	ND30 مدل فــتراكىيل	1	285,000,000	285,000			
	جمع						

4110	تميــه پند : بخــش چهند بی بینا در ر دا کننـــده		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>		
	تا نیــــــ		,	ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
	<u>کننے دہ</u>	<u>ئارا شرکت</u>			<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : مدر کے شمار م

نــريزر و ينچــال انوانج توليــــد طرح ســنيين امكان <u>گــزار</u>ش : مدرك نمنوان

#### لاتىتسه به مربوط اطلاعات و ىمال نىتام منابع -7-1-9 ( شنهادىپ )

.است آمده وستى درىمال نىتام منابع -7-1-9 جدول

: ىمال ىها شاخص

طرح یلما یاقتصاد یها شاخص

#	index	Quantity	Unit
1	کارخانه تیظرف	طرح مـــتن در	تـن
2	الىر بە دلار لىتبد مىتىق	یالیر دیخر کل باشد یم	ريال
3	فروش قيمت	طرح مـــتن در	
4	نهىھز تورم نرخ	15%	%
5	درآمد تورم نرخ	15%	%
6	طرح کل یگذار هیسرما	8,010,039	ریال هزار
7	طرح ثابت یگذار هیسرما	6,966,566	ریال هزار
8	سال ) طرح گردش در یگذار هیسرما (1389	1,043,473	ریال هزار
9	یبر ارز زانیم	-	د لار
10	پرسنل تعداد	25	نفر
11	طرح ىسربسر نقطه	44.3%	
12	طرح یاجرا مدت	12	ماه
13	1394 سال در طرح افزوده ارزش	7,057,443	سـا ل
14	ه ی سرما بازگشت دوره	سال پنج	زمان از به شروع تولید
15	1393 سال در ساده بازده نرخ	24.36%	

4110	ټهيـــه <u>کڼڼـــد</u> ه	چ <del>ند</del> ے ہہنا در رخا			محصول بيمعرض : پخـش
	تائيـــــ	<u>کارا شرکت</u>		و يندِال انواع ي سنه المكان طرح	
	<u>کنن</u> ده				<b>ن</b> ـــريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

نــريزر ويخيــال انواع توليـــد طرح ســنجي امكان كــزارش : مدرك عنوان : مدرك شماره

	ROR		
16	یداخل بازده نرخ IRR	26.50%	
17	مخارج به منافع نسبت	1.13	از بــزرگـتر كئى
18	Net Present Worth خالص یفعل ارزش Method	7,628,677	ريال هزار
19	دریافتها یفعل ارزش <b>PW-Benefit</b>	65,095,652	ریال هزار
20	پرداختها یفعل ارزش PW-Cost	57,466,975	ریال هزار

#### مطلب انىب و قىتحق ، مطالعه روش

یم طرح یمال ندیفرا ارائه گزارش از فصل نی ا یل اص هدف

، یگذار هیسرما زانیم ابتدا منظور نیبد که باشد

و ها روش با طرح ی آمدها در و انه ی سال ی ها نه ی هز

و ده یگرد برآورده معتبر مراجع در مذکور یها اریمع

به . است شده پرداخته یمال ندیفرا یبررس به سپس

انتخاب قابل روش دو یمال ندیفرا لیوتحل هی تجیز منظور

: از عبارتند که باشد یم انجام و

ىمال ندىفرا لىتبد با تورم اثرات حذف روش ( الف

ىواقع ىمال ندىفرا به متورم

متورم یمال ندیفرا با پروژه لی تحل و هی تجیز روش (ب

شـد ه

ها آمد در و ها نهیهز بر را تورم اثر اول روش در ثابت اساس بر را یمال یندهایفرا و گرفته دهیناد یم یبررس طرح عمر طول در ها آمد در و ها نهیهز ماندن

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعروت : پخـش		
LS	تا نیــــــ	1، 1 . د ، 2. ت	2	و يندِال انواع ي سنج المكان طرح		
	<u>کننے دہ</u>	ـــر <b>ـــب</b> ــــ	<u>گارا شرکت</u>		<b>ن</b> ـــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : محرکے شمار م

نسريزر و ينپسال انواع توليسد طرح سسنيي امكان گرارش : مدرك عنوان

کئی با آمدها در و ها نهیهز دوم روش در اما ، ندی نما هدف که فصل نی ا در . ابندی یم شی افزا سال هر در نرخ اول روش از باشد یم طرح یمال ندی فرا ارائه ی نهائ نی قوان بخاطر روش نی ا انتخاب علت . است شده استفاده در . باشد یم یبانک لاتی تسه از استفاده و یبانک در طرح ی رو تورم اثرات ، طرح تی حساس زی آنال ی بررس . است شده گرفته نظر

#### 9-1- ) ثابت ى گذار هى سرما آورد بىر -1-9 Investment )

: باشد یم ریز موارد شامل طرح ثابت یگذار هیسرما نیزم

رىغ و ىصنعت ىساختمانها احداث ، ىزسا محوطـه ىصنعت

ىىبنا رىز ساتىتاس

ه ىنقل لى وسا و ىخدمات لاتىتسه

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش
	تا نیـــــــ		,	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	فارا شرفيت			<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : محرکم شماره

ريزر و يغيال انوانج توليد طرح سنجيي المكان كُزارش : محرك نمنوان

ازین مورد یاصل آلات نیماش و زاتی تجـه دی خر نه ی هز ( گمرک ) وابسته ی ها نه ی هز و

یبردار بهره از قبل یها نهیهز

نشده ینیب شیپ یها نهیهز

#### ىگذار ەىسرما مىمستق ىما نەىمز ( الف نىزم -1-1-9

شهرک در که آن یاجرا محل و طرح یابی مکان به توجه با نیا در نیزم متیق ، است شده انتخاب همدان انیو یصنعت یم برآورد مربع میر هر یازا به الیر 75.000 منطقه حدود در که نیزم ازین مورد میراژ توجه با لذا ، شود نیزم دیرخ نهیهز ، گردد یم ینیب شیپ مربع میر 1960 . گردد یم الیر هزار 147.000 برابر

#### احداث و ىساز محوطـه ىها نـهىهز -2-1-9 سـاختمانها

، حى تسط و ى خاكبردار اتى عمل شامل طرح ى ساز محوطه ابانى خ و سبز ى فضا ، آسفالت و ى كش جدول ، ى كش وارى د در آمده بعمل ى ها ى بررس به توجه با . باشد ى مى كش و ى صنعت ى ساختمانها احداث نه ى هز طرح ى بنا رى ز مورد

. است آمده -1-9 جدول در یصنعت ریغ

ساختمانها احداث و یساز محوطیه یها نه یهز -1-9 جدول

	ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
(LS	تا نیــــــ	2 1.1	2	و يندِال انواع ي سنه المكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــرڪبھ	<u>گارا شرکت</u>		<b>نـــ</b> ريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

فريزر ويندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش: محرك عنوان : محرك شماره

	4			انجام	انجام	قیمت واحد	قیمت کل
ردیف	شرح	و احمد	مقدار	شده	نـشده	( ریال )	(هزار ریال )
1		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	هاي صنع	ساختمان			1,563,200
1-1	سولـه سالـن تـولـيد و دفـاتـر فـنى تـولـيد	مترمربع	528		V	2,200,000	1,161,600
2-1	انبار مواد اولیه و محصول	مترمربع	124		V	1,400,000	173 <b>,</b> 600
3-1	رفا ھی و کارگری	مترمربع	120		$\sqrt{}$	1,400,000	168,000
4-1	اتاق تاسیسات	مترمربع	40		V	1,500,000	60,000
2		ي	نهاي جن	ساختما			590,000
1-2	اداري و رفاهي	مـتر مـربـع	200		$\sqrt{}$	2,500,000	500,000
2-2	سوییت نگهبانی	متر مـربـع	40		√	2,250,000	90,000
3			سازی	محوطه			389 <b>,</b> 500
1-3	دیوار کشي و حصار کشی محوطه	مـــــر مـــربــع	450		V	420,000	189,000
2-3	خاك ريـزي و تـسطيح	متر مـكعب	250		$\sqrt{}$	50,000	12,500
3-3	پارکینگ، خیابان و پیاده رو سازی	متر مـربـع	400		V	320,000	128,000
4-3	ایجاد فضای سبز و روشنایی	مـتر مــربــع	400		V	150,000	60,000

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول بيمعروت : پذش		
(LS	تانيـــد				و يندِال انواع ي سنج المكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــرڪبھ	<u>کارا شرکت</u>		<b>ن</b> ـــريزر	
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

نسريزر ويندِال انواع توليد طرح سندي اهكان كرارش: هدرك عنوان : هدرك شماره : هدرك شماره

محوطه			
	جمع		2,542,700

#### ىىبنا رىز ساتىتاس نەيھز -3-1-9

یکی مکان ساتی تاس ، برق ساتی تاس شامل یی بنا ری ز نه یه و و فاضلاب هی تصف و ی آور جمع ، آب نی تام ساتی تاس ، نی ا از کدام هر نه ی هز که باشد یم قی حر اطفا ستمی س ری ز ساتی تاس ه ی کل . است آمده -2-9 جدول در موارد . باشد یم ی الی ر ، و احد ی ی بنا

ىىبنا رىز ساتىتاس نەىھز كل -2-9 جدول

شرح	محل	مشخصات	تعداد	قیمت واحد ( ریال )	قیمت کل ( هزار ریال )				
	_ش	تم گرمای	سيس						
سيستم گرمايش	ساختمان جنبی و تولیدی		1	80,000,000	80,000				
	م سرمایش	سيست							
سيستم سرمايش	ساختمان جنبی و تولیدی		1	40,000,000	40,000				
	وله	م تهویـه س	سيستد						
اگـزوز فـن تهویـه هـوا	تـولـيـدى		2	2,000,000	4,000				
فن تهویه و نصب و راه اندازی	ساختمان جنبى		2	1,000,000	2,000				
	سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی								
F.B اجر ای	ساختمان جنبی و تولیدی		2	1,500,000	3,000				
		خت رسانہ	سو						

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش
	تا نیـــــــ		,	و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	فارا شرفيت			<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

فريزر و يندِال انواع توليد طرح سندي اهكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 تمرك شماره

		I		1 1	
اجرای شبکه گاز	ساختمان جنبی و تولیدی		1	45,000,000	45,000
خریـد حمل اجراء شبکه تـوزیع هوای فـشرده	تولیدی		1	15,000,000	15,000
		تلفن			
خریـد و نـصب خط تـلفـن			3	2,000,000	6,000
		آب			
حق انشعاب آب و لوله کشي			1	25,000,000	25,000
ی گیری آب	ـزات تصفیه و سخت	نصب تجهي	خرید و	هزينه	
خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیری آب			1	18,000,000	18,000
			1	10,000,000	10,000
	276 <b>,</b> 000				

#### ى ادار لى وسا و ەىنقل لىساو نەىھز -4-1-9

ه ینقل لیوسا دی خربه مربوط یها نه یه زکل قسمت نی ا در و -3 جدول در طرح یبرا ازی نمورد یا در الیوسا و . است شده آورده -4 - 9

#### ونقل حمل لىوسا -3-9 جدول

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول بيمعرض : پذش
	تانيـــد		2	و يندال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	<u>گارا شرکت</u>			<b>نـــر</b> يزر
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389

ف ريزر و ينديال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

شرح	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل ( هزار ریال )
سانىن وانت خودرو	1	120,000,000	120,000
جمع	120,000		

#### طرح در ازین مورد یادار لیوسا -1-4-9 جدول

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل ( هزار ریال)
1	دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه	2	8,000,000	16,000
2	دستگاه چاپگر	1	1,800,000	1,800
3	گوشي تلفن	5	500,000	2 <b>,</b> 500
4	دستگاه فاکس	1	1,800,000	1,800
5	وسائل آبدارخانه ( سری کامل )	1	15,000,000	15,000
6	وسائل و مبلمان اداری و رفاهی و رستوران	1	22,000,000	22 <b>,</b> 000
	جمع کل	59 <b>,</b> 100		

#### ىمصرف لىوسا -2-4-9 جدول

ردیف	شرح	میزان مصرف	واحد قیمت (ریال)	کل قیمت هزار) (ریال
1	غـیر کـارمـندان فـرم لـبـاس تـولـیـدي	8	800,000	6.400

4110	ټهيــه کڼنـــده		_ <del></del>	ول ئىمغرىغى : پىتىش	
	تا نیــــــ	ارا شرعبته	2	بال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

نسريزر ويخيال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش: مدرك عنوان 89-YF-00 : مدرك شماره

2	و کــلاه ، کفش ، لبـاس ایمـــني دستکش	14	1,200,000	16.800		
3	نفر ) روزانه غذاي هزينه ( سال در روز	10,800	25,000	270.000		
4	نفر ) آبدارخانه هزینه ( سال در روز	10,800	7,000	75.600		
5	مصـرفي مـلزومـات هزيـنه پـرسنل	3,000	12,000	36.000		
6	تبليغات هزينه	1	40,000,000	40.000		
	کل جمـع					

#### مورد یاصل آلات نیماش و زاتی جمه دیخر نهی هز -5-1-9 گمرک و ازین

ی ابی ارز و احد ازی ن مورد ی اصل زاتی تجه کل قسمت نی ا در ی د اری خر جهت ازی ن مورد نهی هز کل تی نها در و ده ی گرد ی اصل زاتی تجه متی ق اساس نی ا بر که است شده مشخص آنها . است شده بر آورده شده اخذ فرم پر اساس بر

طرح ى اصل زاتى تجـه مـتىق -5-9 جدول

			Unit Pric	е	Total Price
ردیف	Description	Set of number	Rials	Euro	Thousand Rails
1	3*3 نىوتىگ	1	150,000,000		150,000
2	ىىبـــالا فــك بــا 2*3 خمكــن ىرقب	1	42,500,000		42,500
3	3*3 فول خمكـن	1	95,000,000		95,000
4	و غەىت با 2*3 نىوتىگ رېكسىگ ، موتور	1	70,000,000		70,000

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	<b>چ</b> فد ی ای ادر رخا		بعروت : پذیش چوند ی ی نا در ر دا		هددول ب <i>هعر</i> فت : پذش
	تانيـــ		<u>گ</u> ارا <u>شرک</u> یت		و يندِال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

فريزر وينپال انواع ټوليد طرح سنجي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

	ی آلمـــا ن						
5	/ لندریس دو کمپرسور قـهیدق در تـریل 250	1	3,700,000		3,700		
6	فوم تمـام قیتزر دستگاه یخانگ خچالی یبرا	1	725,000,000		725,000		
7	فوم تمـام قیتزر دستگاه یصنعت خچالی یبرا	1	147,000,000		147,000		
8	و اتىراد جمكــن بـا ىصنعت كندانسور قالب	1	123,000,000		123,000		
9	ىصابون اب ارە	1	5,500,000		5,500		
10	بر ومینیآلوم اره	1	2,200,000		2,200		
11	گاما 25 جوش نقطه	1	4,800,000		4,800		
12	40 صفحه کاره سه اره یسانت	1	6,300,000		6,300		
13	آمپر 300 جوش ترانس	1	1,350,000		1,350		
14	آمپر 200 جوش ترانس	2	950,000		1,900		
15	تن 12 یا ضربه پرس	1	9,300,000		9,300		
16	35 و 25 ، 16 ىدست پىرس ىىلوىك	1	1,200,000		1,200		
17	ییلویک یکارگاه آلات ابزار ابزار رکتش فاکتور طبق پاره	1	69,613,000		69,613		
18	ND30 مدل فــتراكدىل	1	285,000,000		285,000		
	جمع						

#### ونقل حمل و یگمرک نهیهز -6-9 جدول

ردیف	شرح				هزار ) مبلغ
	<b>تمیــه</b> کڼڼـــده	یه یه نادر رضا			محصول ي معرف ، پخـش
CES	ةا ئيـــــــ	ارا شرکت	2	یندال انواع ی سنج امکان طرح	
	<u>گڼن ده</u>				<b>نـــر</b> يزر
	: 🛥 فيدة	بازنگري هماره	00	تساريخ	1389

ريزر و يندال انواع توليد طرح سندي امكان كرارش ، مدرك عنوان : مدرك شماره عدرك مدرك المارة المارة عدرك المارة المار

		( ریال
1	تجهـیزات ترخیص و گمرکی هزینه ( %15 ورود تعرفه خارجی تجهـیزات)مکانیکی	185,813
2	مكانيكي تجهيزات كليه حمل هزينه	112,500
×	کل جمـع	298,313

تجهييزات نصب -7-9 جدول

ردیف	شرح	) مبلغ ریال هزار (
1	مـتىق %2 )مـكـانـيكي تجمهـيزات نـصب (زاتىتجـه	34,867
2	مـتىق %1 ) كنــترل و بـرق تجمهـيزات نـصب (زاتىتجــه	2,731
3	متىق %1 ) مكانيكي تاسيسات نصب (زاتىتجــه	2,760
×	کل جمـع	40,358

#### ىبردار ، بهر از قبل ىما نهىمز -7-1-9

حقوق ، شرکت ثبت و سیتاس همچون یموارد شامل ها نهیهز ، هیاول مطالعات  $\delta$ نیهز ، دیتول از قبل ثابت پرسنل باشد یم ها نهیهز ریسا و یشی آزما یبردار بهره  $\delta$ نیهز . است شده آورده -8-9 جدول در که

ىبردار بهره از قبل ىها نهىهز -8-9 جدول

#	شرح	هزار ) مبلغ ( الىر
---	-----	-----------------------

4110	تمیه ش چفدی ی نا در ر دا کننده		م فحدی ی نا در ر خا		محصول ب <i>یمعر</i> فت : پذ <u>ث</u>	
	تانيــــ		2 1 . 1 . 2		و يندِال انواع ي سنه امكان طرح	
	<u>کننے دہ</u>	<u>کارا شرکت</u>			<del>ن</del> ــريزر	
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

ريزر و يندال انوانج توليد طرح سندي امكان كرارش : مدرك عنوان : مدرك شماره

1	حقوق کل درصد 2) پرسنل آموزش یها نهیهز ( انهیسال	29,563
2	روز 10 )یشی آزما دیتول و یانداز راه یها نهیهز ، هیاول مواد و سوخت و برق و آب یها نهیهز ( دستمزد و حقوق	58,083
3	شد اخذ یوامها یمال هزینه	120,000
4	شرکت راتییتغ و سیستا هزینه	15,000
5	اولیه مطالعات هزینه	نهىھز قالب در
6	آلات ماشین قیمت در ) یفن دانش خرید هزینه ( است شده محاسیه	مـشا و ر ه
7	ى اصول موافقت اخذ هزينه	لحاظ 4 بند در است شده
8	دفــتر هزيـنـه	54,000
9	ماه 18 – پروژه کنـترل و یریـز بـرنـامـه هزیـنـه	90,000
10	توسعه دوران پرسنل هاي هزينه	110,000
	جمــع	476,646

#### نشده ىنىب شىپ ىھا نهىھز -8-1-9

یگذار هیسرما به مربوط یها نهیهز درصد 5 طرح نیا در گرفته نظر در نشده ینیب شیپ یها نهیهز عنوان به ثابت

. باشد یم الیر هزار 1.050.000 معادل که است شده

از یکامل فهرست -8-9 دولج در ، بخش نی ا ادامه در

. است شده آورده ثابت یگذار هیسرما یها نهیهز

#### ثابت یگذار هیسرما یها نهیهز کل -8-9 جدول

<u>ئەن</u> دە <u>كنن</u> دە	یه مهادر رخا	_ <del></del>		محصول <i>ېمعروت</i> : پ <u>د</u> ش	
ټا <u>ئي</u> ــــــ	ارا هار څېته	2	و يندِال انواع ي سنه امكان طرح		
<u>کڼڼ ده</u>	ارا شار کبھ			<del>نـــر</del> يزر	
: حـــقده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

نسريزر وينديال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدركم شماره

1	نىزم دىخر ھزينه	147,000
2	تجهیزات و آلات ماشین هزینه تولید خط	1,743,363
3	آزمایشگاه تجهیز هزینه	240,000
4	كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	273,087
5	غیر و صـنعتي تـأسیسات هزیـنه صـنعتي	276,000
6	نقل و حمـل یها ماشـین هزینه	120,000
7	و تعمیر کارگاه تجهـیزات هزینه نگهداري	110,000
8	،تولید خط ساختمانی هزینه جنبی سـاختمانهای	2,542,700
9	خمـل و ترخیص و گمرك هزیـنه تجهـیزات	298,313
10	زاتىتجــه حمــل بـيمـه هزيـنـه	لحاظ 9 بند در قسمت <i>نی</i> ا است شده
11	باسکول و جرثقیل هزینه	280,000
12	، مكانيكال تجهيزات نصب هزينه تاسيسات و الكتريكال	40,358
13	نی مشاور یها نهیهز	360,000
14	برداري بهره از قبل هاي هزينه	476,646
15	ىادار لىوسا	59,100
_ع	طرح ثابت یگذار هیسرما کل جم	6,966,566

#### ( working Capital ) گردش در هیسرما برآورد -2-9

نىتام منظور به كه استى ا هىسرما گردش در هىسرما، پرسنل حقوق ، هى اول مواد دىخر چون ىى ها نهى هز در رهىغ و ى انرژ نى تام نهى هز ، ىبالاسلىرى ها نهى هز در گردش در هى سرما طرح نى ا ىبرا كه شود ىم گرفته نظر . است شده بر آورد الى ر هزار 1.043.473 حدود

تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول بیمعروت ، پخش		
تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	و يندال انواع ي سنها مكان طرح		
<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر	
: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-00 : مدر کے شمار

ریزر و پنچال انوانج تولید طرح سنجی امکان گزارش : مدرك نمنوان

آورده وستیپ در گردش در هیسرما برآورد -10-9 جدول . است شده

#### دىتول ىاتىعمل نهىهز برآورد -3-9

شامل یبردار بهره دوران در طرح یاتی عمل یها نه یهز و ری تعم ، یانرژ ،ه یاول مواد ، پرسنل حقوق یها نه یهز ین یب شیپ یها نه یهز و مه یب ، یدکی قطعات ، ینگهدار . باشند یم نشده

#### پرسنل حقوق انهىسال نهىهز برآورد -1-3-9

پرسنل ، کارگران پاداش و دستمزد ، حقوق قسمت نیا در ، فروش و دیخر ، یبازرگان ، یادار و یمال ، یتیریمد گرفته نظر در ینگهبان و یخدمات ، ینگهدار و ریتعم لنا . است شده داده نشان 11-9 جدول در که است شده ، حقوق گرفتن نظر در با پرسنل حقوق انهیسال نهیهزماه که بصورت آن سربار و سنوات حق ، پاداش ، ایمزا . است شده محاسبه سال در

#### يرسنل حقوق انهىسال نهىهز برآورد -11-9 جدول

ردیف	نیروی انسانی مورد نیاز	تعداد	مـدرک	تـعداد مـتوسط حقـوق	عیدی یک سال	بيمه 23% يک سال	حقوق سالیانه ( هزار
------	------------------------------	-------	-------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------------------

تھی <u>۔</u> کننے حہ	ی پہادر رضا	_ <del></del>	محصول بیمعروت ، پخش		
تا نیــــــ		,	حدال انواع ی سنه امکان طرح		
<u>کننے دہ</u>	ارا شرکت	_		<del>ن</del> ــريزر	
: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389	

ف ريزر و يغيال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان عدرك عدرك عدرك عدرك المدرك عدرك عدرك المدرك ال

				ماهیانه			ریال )
1	مدیر عامل	1	ليسانس	8,000,000	6,000,000	22,080,000	124,080
2	مدير توليد	1	ليسانس	6,000,000	4,000,000	16,560,000	92 <b>,</b> 560
3	مدير امور مالي و اداري	1	ليسانس	5,000,000	4,000,000	13,800,000	77 <b>,</b> 800
4	کارمند اداری ، مالی و بازرگانی	1	ديپلم	3,500,000	4,000,000	9,660,000	55 <b>,</b> 660
5	نگهبان	1	ديپلم	3,200,000	4,000,000	8,832,000	51,232
6	راننده	1	ديپلم	3,500,000	4,000,000	9,660,000	55,660
7	انبار دار	2	فـوق ديـپـلم	4,000,000	5,000,000	11,040,000	128,080
8	کارگر ماهر	5	ديپلم	3,500,000	4,000,000	9,660,000	278,300
9	کارگر سادہ	12	سيكل	3,200,000	4,000,000	8,832,000	614,784
جمع							1,478,156

## هى اول مواد نىتام انهى سال نهى هز برآورد -2-3-9

ت <u>مي</u> <u>کنن</u> ده	یه مهنادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول بيمعروت : پخش		
ټا <u>ني</u>		2	و يندِال انواع ي سنه المكان طرح		
<u>کنن ده</u>	ارا شار کیم	<u>کارا شرکت</u>		<del>ن</del> ـــريزر	
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389	

89-YF-0 : مدر کے شمار م

نــريزر و يندِال انواع توليـــد طرح ســنجي امكان كــزارش: مدرك عنوان 89-YF-00

هی اول مواد ، ازی ن مورد هی اول مواد نی تام به توجه با 9-12 جدول در کدام هر از لازم مقدار و طرح ازی ن مورد . است شده داده نشان

ه ی اول مواد انه ی سال نه ی هز -12-9 جدول

هزینه کل (هزار ریال)	هزینه واحد (ریال)	مقدار	و احد	شرح	ردیف			
	انواع یخچال و فریزر صنعتی							
547,200	1,710,000	320	عدد	موتور دانفوس 5/3	1			
102,400	320,000	320	عدد	كندانسور3/4	2			
27,200	85,000	320	عدد	فـن 16 فـوت	3			
4,800	15,000	320	عدد	دراير فيلتر	4			
8,000	25,000	320	عدد	لوله موئى	5			
16,000	50,000	320	عدد	لوله مسی 6 میلی 5 متر	6			
24,000	75,000	320	عدد	گاز فریون 1.5 کیلو گرم	7			
2,720	8,500	320	عدد	ترموستان ويترينى	8			
368,000	1,150,000	320	عدد	ورق استیل 5 تایی	9			
179,200	560,000	320	عدد	ورق رنگی 4 تایی	10			
16,000	50,000	320	عدد	ورق گالوانیزه 0.5 5 تایی	11			

4110	تھی <u>۔</u> کننے دہ	یه بینادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول بيمعرض ، پخت		
	تا نیــــــ	m2 . a 1.1	2	خپال انواع ی سنه امکان طرح		
	<u>کنن</u> ده	ارا شارکیم	<u>گارا شرکت</u>		<b>نـــر</b> يزر	
	: حــفده	بازنگري شمار ه	00	تاريخ	1389	

ف ريزر و يندال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

19,840	62,000	320	عدد	پروفیل آلومینیم 18 متر	12
30,400	95,000	320	عدد	پروفیل آهن	13
27,200	85,000	320	عدد	چرخ وپایه یک سری (4 تایی)	14
57,600	180,000	320	عدد	پلات فرم 6 سانتی – شش برگ	15
44,800	140,000	320	عدد	ا و اپـر اتـو ر	16
17,600	55,000	320	عدد	شیشه 10 میل	17
9,600	30,000	320	عدد	شیشه 4 میل	18
80,000	250,000	320	عدد	لاستیک و مگنت درب	19
4,800	15,000	320	عدد	پیچ و پرچ و	20
8,000	25,000	320	عدد	چوب7 ساتی یک سری	21
1,595,360				جمع	
		زر خانگی	فري	انـواع	
160,000	400,000	400	عدد	ورق گالوانیزہ 0.5 4تایی	22
40,000	100,000	400	عدد	فوم تزريق	23
80,000	200,000	400	عدد	لاينر داخلی	24
100,000	250,000	400	عدد	لوله مسی و آلومینیومی	25
12,000	30,000	400	عدد	پیچ و پرچ و	26

4110	<u>تەي</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعرفت ، پخــش		
	ټائيــــــ	1، 1 ه ، 2 ت	2	و يعدِ ال انواع ي سنه امكان طرح		
	<u>کننے ح</u> ھ	<u>گارا شرکت</u>			<b>ن</b> ـــريزر	
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389	

ف ريزر و يخيال انواع توليد طرح سنيي امكان كرارش: مدرك عنوان عدرك عنوان عدرك عنوان عدرك عنوان

16,000					
	40,000	400	عدد	چوب7 ساتی یک سری	27
16,000	40,000	400	عدد	سیم و کابل و دوشاخه	28
380,000	950,000	400	عدد	کند انسور	29
180,000	450,000	400	عدد	مـوتـو ر	30
3,000	7,500	400	عدد	دراير فيلتر	31
8,000	20,000	400	عدد	ترموستات	32
80,000	200,000	400	عدد	زنبيل فريزر	33
10,000	25,000	400	عدد	رنگ کوره ای	34
1,085,000				جمع	
1,085,000	ــگـى	فريزر خان	چال و		
	گی 500,000	فریزر خان 600	چال و عدد		35
	_		•	انواع یخ	35 36
300,000	500,000	600	عدد	انواع یخ ورق گالوانیزه	
300,000 60,000 276,000	500,000	600	عدد	انواع یخ ورق گالوانیزه فوم تزریق	36
300,000 60,000 276,000	500,000 100,000 460,000	600 600	عدد عدد عدد	انواع یخ ورق گالوانیزه فوم تزریق موتور	36

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
	تا نیــــــ	ارا شرعبته	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

فريزر ويندال انواع توليد طرح سنبي امكان كرارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

24,000	40,000	600	عدد	پیچ و پرچ و	40	
24,000	40,000	600	عدد	پایه چرخ دار	41	
18,000	30,000	600	عدد	زنبيل فريزر	42	
36,000	60,000	600	عدد	سیم و کابل و دوشاخه	43	
57,000	95,000	600	عدد	کندانسور هوایی	44	
39,600	30,000	1320	عدد	پلات فرم 6 سانتی	45	
1,059,600	جمع					
3,739,960			L	جمع کـا		

#### زگا و برق ،آب انهیسال برآورد -3-3-9

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
	تا نیــــــ	ارا شرعبته	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

نــريزر و يندِــال انواع توليـــد طرح سـنيي امكان كــزارش: مدرك عنوان : مدرك شماره

ازین مورد نهیهز و طرح بخار و برق ، آب انهیسال مصرف . است آمده 13-9 جدول در آنها نىتام ىبرا

گاز و برق ، آب انهیسال نهیهز -13-9 جدول

شرح	شرح		مصرف روزانـه	مصرف سالانه	هزینه واحد ( ریال )	هزینه کل ( هزار ریال )
مصرفى	آب مصرفی		9	2,700 1,400		3,780
مصرفی	بـرق	Kwh	12000	600,000	220.00	132,000
مصرفـی	تلفن	2				16,800
	گــا ز	m <sup>3</sup> /day	667	200,000	314	62,800
سوخت مصرفی	گا زوییل	Lit	98	29,500	600	17,700
	بنزين	Lit	4.8	1,440	4,000	5,760
		جمع				238,840

#### ىنگهدار و رىتعم انهىسال نهىهز برآورد -4-3-9

4110	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>		محصول بيمعرض : پخـش
	تا نیــــــ	ارا شرعبته	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــر هبه	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حــفده	بازنگري شماره	00	تاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

ريزر و يندِال انواع توليد طرح سنجي امكان كرارش : مدرك عنوان

و زاتی تجه ، رساختمانهای تعم و ی نگهدار یها نه یه هز ، ه ی نقل لی وسا ، ی ی بنا ری ز ساتی تاس ، آلات نی ماش ی گذار هی سرما زانی م به توجه با ی ادار ه ی اثاث و لوازم انه ی سال نه ی هز لذا . است شده گرفته نظر در آنها الی ر هزار 1.042.945 بر ابر طرح ری تعم و ی نگهدار . است شده داده ان نش 1-9 جدول در که بود خواهد

انهیسال ینگهدار و ریتعم نهیهز -14-9 جدول

#	شرح	ارزش ىدارائ ( الىر)	درصد	راتىتىم نەيھز انەيسال ( الىر ھزار )
1	, یساز محوطـه یساز ساختمان	2,542,700	2%	50,854
2	و آلات نىماش زاتىتجــه	1,743,363	5%	87,168
3	لی و سـا یشگـا ه ی آ زمـا	240,000	10%	24,000
4	سـا تىتــا س	666,000	10%	66,600
5	ونقل حمل لىوسا	120,000	10%	12,000
	ع	240,622		

#### ىدكى قطعات سالانه نهىهز برآورد -5-3-9

نظر در راتی تعم درصد 1.5 حدود در یدکی قطعات نهیهز . است شده گرفته

<u>کنن</u> ده	یه مه ټادر رخا	_ <del></del>		محصول يمعرود : پخــش
ټا نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	کـــارا شـــرکبت		و يندِال انواع ي سنه امكان طرح	
<u>کڼڼ ده</u>	ے رہ سے رکبھ	_		<del>نـــر</del> يزر
: حـــقده	بازنگري هماره	00	ټــاريخ	1389

: مدرکے شمارہ

89-YF-00

ــريزر و يغيال انوانج توليـــد طرح ســنجي المكان كــزارش: مدرك نمنوان

#### فروش ، عىتوز ، ى ادار ىها نهى هز برآورد -6-3-9 بازار قاتى قتح و

نهیهز و فروش ، عیتوز ، یادار یها بخش یها نهیهز فروش از حاصل آمد در درصد 1.5 حدود در بازار قاتی تحق . است شده گرفته نظر در محصولات

#### مهىب انهىسال نهىهز برآورد -7-3-9

مواد ، ساختمانها ، زاتی تجه نمیودن مهیب منظور به 2 حدود در یا هیرماس انبارها در موجود مواد و هی اول . است شده گرفته نظر در آنها ارزش هزار

سالانه مهیب نهیهز -15-9 جدول

شرح	ارزش دفتر داراییهای ثابت ( هزار ریال )	نرخ هزینه بیمه	هزینه بیمه ( هزار ریال )
هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید	1,743,363	0.002	3,487
هزينه تأسيسات برقي و كنترلي	273,087	0.002	546
هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهای جنبی و محوطه سازی	2,542,700	0.002	5,085
هزیـنه تـأسیسات صنعتي و غیر صنعتي	556,000	0.002	1,112
ع	10,230		

#### ىاتىعمل رىغ ىها نهىهز -4-9

	تھی <u>ہ</u> کننے حہ	ی پہنادر رضا	_ <del></del>	محصول بيمعروت ، يخــش	
(LS	تا نیــــــ	ارا شرعبت	2	ان طرح	و یندال انواع ی سنج امک
	<u>کنن</u> ده	ارا شــرڪبھ	-		<b>نـــ</b> ريزر
	: حـــفده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

: مدر کے شمار م

89-YF-00

ــريزر و يغدِّـــال انوانج توليـــــد طرح ســنجيي المكان كـــزارش : مدرك عنوان

یبردار بهبره دوران در طرح یاتی عمل ریغ ی ها نه ی هز ادامه در که باشد یم و امها بهبره و اک استهل شامل است آمده ها نه ی هز نی ا از کئی هر مورد ی شتری ب حاتی تون

#### ىگذار ەىسرما انەىسال استهلاك برآورد -1-4-9

ردیگی یم صورت مشهود ثابت یها ییدارا مورد در استهلاک ید ارائ هر مورد در که ی استهلاک نرخ به توجه با و بدست را طرح انه ی سال اک استهل توان یم دارد وجود . است شده داده نشان 71-9 جدول در محاسبات نی ا . آورد الی ر هزار ) طرح انه ی سال استهلاک بر آورد -71-9 جدول . است شده ذکر وستی پ در (

#### طرح ىمال ىها نهىهز -2-4-9

منظور به یبانک لاتی تسه از استفاده طرح نی ایبرا هی سرما ی ارز و ی الی ریها نه ی هز از درصد 57.4 نی تام است ذکر به لازم . است شده گرفته نظر در ثابت ی گذار نظر در مبلغ ازی ن مورد گردش در هی سرما نی تام جهت . است درصد 47.9 شده گرفته

ټه <u>ي</u> ه <u>کڼن</u> خه	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>		محصول ئىمغرض : پخــش
تا نیــــــ	ارا هـرڅېت	,	ــان <del>ط</del> رج	و ینپال انواع ی سنج امک
<u>گزز ح</u> ه	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر
: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري هماره	00	تــاريخ	1389

مدر کے شمار ہ

89-YF-00

ریزر و پنچال انواع تولید طرح سنجي امکان کـزارش : مدرك عنوان

#### ىگذار ەىسرما ىالىر وام پرداخت باز نحـوه ( الف ثابت

6.966.566 برابر طرح ثابت یگذار هیسرما یالی رحجم مورد وام زانیم لذا است شده ردبرآو الی رهزار پرداخت باز . دیگرد خواهد الی ر 4.000.000 استفاده سال پنج یانتها در تنفس سال کی از پس آن فرع و اصل . باشد یم درصد 14 وام نی ا کارمزد و سود ، بود خواهد

#### گردش در هیسرما وام بازپرداخت نحصوه (ب

الى رهزار 1.043.473 ازى ن مورد گردش در هى سرما كل مورد گردش در هى سرما نى تام جهت لنا ، است شده برآورد . است شده گرفته نظر در الى رهزار 500.000 مبلغ ازى ن

#### ها نهی هز کی تفک به شده تمام متیق بر آورد -5-9

ی اتی عمل ریغ و ی اتی عمل نه ی هز بر آورد به توجه با

. كرد مشخص را شده تمام متىق توان ىم ،دىتول

یها نهیهز طرح بودن یخدمات به توجه با -20-9 جدول

- . د هد یم نشان را دیتول
- .است شده آورده وستىپ در -20-9 جدول

#### طرح محصــولات انـهىسال فروش برآورد -6-9

. است آمده واحمد محصـولات سالانه فروش -21-9 جدول در

4110	تھی <u>۔</u> <u>کنن</u> دہ	ی پہنادر رضا	<u> جۆ</u>	محصول بيمعرض ، يخــش	
	تا نیـــــــ	ارا هــرڅېت	,	ان طرح	و ینپال انواع ی سنج امک
	<u>کننے ح</u> ھ	ارا شار کیم	<u></u>		<del>ن</del> ــريزر
	: حـــفيده	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389

89-YF-00 : محرکت شماره

ـــريزر و يغيـــال انوانح توليـــــد طرح ســنجي امكان كـــزارش : مدرك نمنوان

در ( ال $_{0}$ ر هزار ) انه  $_{0}$ سال فروش برآورد  $_{0}$ 9-21 جدول . ستا شده آورده وست $_{0}$ پ

#### طرح ینقد انیجر و انیوز سود محاسبه -7-9

آمده طرح ینقد انی جر و انی وز سود جداول امه اد در . . است

10 یط طرح ینقد آمد در و یده سود  $\delta$ اسیب -23-9 جدول . است شده آورده وستی پ در دیتول سال

است شده آورده وستی در طرح ینقد انی جر -24 جدول نرخ  $\delta$  اسب منجمله جداول ری سا فوق موارد بر علاوه  $\delta$  آورد و یگذار هی سرما کل یبرا هی سرما بازگشت

• است آمده وستی در سهامداران

ŒS	<b>تمید</b> <u>کنن</u> ده	چښد چې بېڼا در ر دا		هدصول <i>ی هعر وف</i> : پ <u>د</u> ش	
	تا نیــــــــــ تا	ارا هــرڅېت	,	و يندال انواع ي سنج امكان طرح	
	<u>کنن ده</u>	هــار) هـــرهبه		<del>د</del> ریزر	
	: حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بازنگري شماره	00	تــاريخ	1389