پیش گزارش آزمایش 4 و توضیح بخش 5 آزمایش امیرحسین رجب پور 9731085

مفهوم PWM و استفاده های آن:

PWM یک روش جهت کنترل ولتاژ و درواقع کاهش میانگین توان سیگنال میباشد که در آن باید در هر تناوب $duty\ cycle$ آن (میزان $0\ e$ بودن سیگنال) مشخص شود ،بدین صورت میانگین توان سیگنال کم می شود. بعنوان مثال می توان برای تنظیم صدا، تنظیم موتور سروو، تنظیم شدن نور اشاره کرد.

كاربرد سروو موتور:

سروو موتور در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که که نیاز به دقت بالایی داشته باشیم زیرا سروو موتور با کمک پتانسیومتر متوجه می شود که چه مقدار به هدف نزدیک شده است و می تواند سرعت و یا زاویه را به دقت تنظیم کند. بعنوان مثال در دستگاههای چاپ و ماشین آلات نساجی و دستگاههای پزشکی و دستگاههای تولید قطعات الکترونیکی.

توضیح در مورد ورودی آنالوگ و تحلیل آن در آردوینو و تابع مورد استفاده این آزمایش:

موج ورودی آنالوگ را می توان با ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال) به موج دیجیتال تبدیل کرد. تابع ()analogRead موج آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کند (این مبدل نیز 10 بیتی می باشد). در واقع ولتاژ ورودی را یک عدد بین 0 تا 5ولت (یا 3.3 ولت) می باشد را به یک عدد که بین 0 تا 1023 می باشد تبدیل می میکند.

توابع كتابخانهي Servo.h:

()Attach : این تابع یک ورودی بعنوان پین دریافت می کند و سروو را روی آن پین از برد تنظیم می کند.

- ()Write : از این تابع جهت تنظیم زاویهی سروو استفاده می شود و یک عدد بین 0 تا 180 دریافت می کند اما در موتورهای 360 درجهای این ورودی این تابع سرعت را مشخص می کند.
 - ()Read: زاویهای که سروو درآن قرار دارد را میخواند.
- ()WriteMicroseconds: زاویه سروو را تنظیم می کند با این اختلاف که به عنوان ورودی عددی بین 1000 تا 2000 دریافت می کند پس دقتش بسیار بالاتر است.
- ()ReadMicroseconds: زاویه سروو را دریافت می کند همانند read با این اختلاف که به عنوان خروجی عددی بین 1000 تا 2000 می دهد پس دقتش بسیار بالاتر است.

توضيح بخش 5 آزمايش:

در زاویههای مختلف duty cycle تغییر می کند و با زاویه ی موتور تنظیم می شود اما دوره پایه ی آن در تمام زوایا یکسان می باشد برابر 490hz.