```
MAIN_LOOP:
                 R16,PINA
R17,R16
                                   در این قسمت ابتدا مقدار پورت A که به دیپ سویچ  read portA digito;
         IN
        MOV
                                   store as R17;
                 R17,0b00000001
        ANDI
                                  remove other digit
                                                      متصل است را خواندم و در R17 ریختم. با andگرفتن
         CPT
                 R17.0
                                   ;detect mode
                 DECREMENT
        BRNE
INCREMENT:
                                همهی ارقام غیر از رقم سمت راست را حذف کردم و بر اساس رقم سمت راست
        CPI
                 R20,9
```

BRT.O

TNC1

تصمیم گرفتم عدد را باید زیاد کنم یا کم. اگر رقم داده شده صفر بود به قسمت Increment و اگر ۱ بود به Decrement جامی می کنیم.

```
برای زیاد کردن به این شکل عمل کردم که تا زمانی که یکان از ۹ کمتر باشد به
INCREMENT:
         CPI
                 R20.9
         BRLO
                  INC1
                              INC1 می رویم و در آنجا یکان زیاد می شود، اگر یکان برابر ۹ بود به INC2
                 R21,9
INC2
         CPI
         BRLO
                 R22.9
         CPI
                           میرویم که در آنجا یکان صفر میشود و دهگان یکی اضافه میشود، در صورتی
         BRLO
                  INC3
                 R23,9
         CPI
                             که هم یکان و هم دهگان ۹ بودند به INC3 میرویم که یکان و دهگان صفر
         BRLO
                  INC4
         RJMP
                  INITO
                          شود و صدگان یکی زیاد شود و حالتی که یکان و دهگان و صدگان ۹ باشند هم
DECREMENT:
                 R20,1
         CPI
         BRSH
                 DEC1
                              به طور مشابه هزارگان زیاد می شود و بقیه صفر می شود. همچنین اگر همه ی
         CPI
                 R21,1
         BRSH
                 DEC2
                            ارقام ۹ باشند هیچ جامپی صورت نمی گیرد و به RJMP INITO میرسیم که
         CPI
                 R22,1
                 DEC3
         BRSH
         CPI
                 R23,1
                               باعث می شود از ۹۹۹۹ به ۰۰۰۰ برسیم. قسمت Decrement هم بسیار
         BRSH
                 DEC4
                 INIT9
         RJMP
                                مشابه پیادهسازی شده با این تفاوت که در قسمتهای مربوطه ارقام را کم
                                            می کنیم و شرط مقایسه هم بزرگتر مساوی بودن با ۱ است.
```

```
DISP:
                   R30,0xFF
          LDI
                                                              برای نمایش درست روی صفحه اولا هر عدد را
 DISPLOOP
          LDI
                   R16,0b11110111
                                     ;displaying Yekan
                                                               ۲۵۵بار نمایش دادم (که با شمارندهی R30)
                   PORTD, R16
          OUT
          MOV
                   R16,R20
                                                             مشخص شده و ثانیا بعد از نمایش هر رقم روی
DELAY:
        LDT
                 R17,0x01
         LDI
                  R18,0x01
I.1:
                             صفحه یک حلقهی ۲۵۵تایی در قسمت DELAY اجرا کردم تا چشم بتواند بدرستی
                 R19,0xFF
T.2:
        LDI
L3:
         DEC
                  R19
         BRNE
                                                                       ارقام را ببیند و مشکلی بوجود نیاید.
                  L3
         DEC
                  R18
         BRNE
                  L2
                  R17
         DEC
                               که در نتیجهی این دو کار بین هر عدد و عدد بعدی حدود ۱ ثانیه فاصله میافتد.
         BRNE
                 L1
         RET
```