1 - روش های انتقال گرما را نام ببرید. به نظر شما در حسگرهای دمایی معرفی شده، کدام روش انتقال مؤثرتر است؟

سه روش انتقال گرما شامل هدایت (Conduction)، جابه جایی (Convection)و تابش (Radiation)هستند. در حسگرهای دما که معمولاً به سطح جسم متصل می شوند، هدایت حرارتی مؤثر ترین روش است چون تماس مستقیم باعث انتقال دقیق تر و سریع ترگرما به سنسور می شود.

2 - مزیت اتصال RTDسه سیمه نسبت به دوسیمه در چیست؟

در اتصال دو سیمه، مقاومت سیمها در مقدار اندازه گیری شده دخالت دارد و باعث خطا می شود. در اتصال سه سیمه، با استفاده از یک سیم اضافی، اثر مقاومت سیمها تقریباً حذف می شود و دقت اندازه گیری مقاومت حسگر و در نتیجه دما بالاتر می رود.

 $\bf S$ - انواع مختلف ترموکوپل بر چه اساسی دسته بندی میشوند؟ ترموکوپلها بر اساس نوع فلزات یا آلیاژهایی که در ساخت آنها به کار رفته (مثل نوع $\bf N$ ، $\bf V$ ، $\bf V$ ، $\bf V$ ، $\bf V$) و همچنین محدوده دمایی، حساسیت، پایداری و مقاومت به خور دگی دسته بندی می شوند. هر نوع ترموکوپل برای کاربرد خاصی مناسب است، مثلاً نوع $\bf V$ برای دماهای بالا در صنعت کاربرد دارد نوع $\bf V$ = آهن / کنستانتان نوع $\bf V$ = مس / کنستانتان

4 - دو فرق اساسی ترموکوپل ها با RTDها و ترمیستورها در چیست؟

معرفی یا استفاده از ترنسدیوسر خارجی ندارد.

محدوده دمایی: ترموکوپلها میتوانند در دماهای بسیار بالا کار کنند (تا حدود 1800 درجه)، ولی RTD و ترمیستورها معمولاً تا حدود 600 درجه دقت دارند. نوع خروجی: ترموکوپل ولتاژ بسیار کوچکی تولید میکند (میلیولت)، در حالی که RTD و ترمیستور مقاومت الکتریکی متغیر دارند. همچنین ترموکوپلها سریعتر پاسخ میدهند ولی RTD ها دقت بالاتری دارند

5 - نقش ترنسدیوسر در استفاده از حسگرهای دما چیست؟ به نظر شما چرا برای ترمیستورها ترنسدیوسری معرفی نشده است؟

ترنسدیوسر (Transducer) وسیلهای است که یک کمیت فیزیکی را به سیگنال الکتریکی قابل اندازهگیری تبدیل میکند در مورد حسگرهای دما، ترنسدیوسر باعث میشود دما که یک کمیت فیزیکی است، به ولتاژ، جریان یا مقاومت الکتریکی تبدیل شود تا توسط مدارها یا سیستمهای دیجیتال خوانده شود. ترمیستور خودش ذاتاً یک ترنسدیوسر است یعنی دما را مستقیماً به تغییر مقاومت تبدیل میکند، بنابراین نیازی به

برخلاف ترموکوپل که خروجی ولتاژ بسیار کمی دارد و به تقویتکننده و مدار تبدیل نیاز دارد، ترمیستور به سادگی میتواند با یک مدار تقسیم ولتاژ به کار گرفته شود. به همین دلیل، در مدار های سادهتری قابل استفاده است