

Instrumentation Temperature Postlab Spring 2025

Amir Shahang – 810101448 Matin Shiasi – 810101453

یرسش ۱:

دقت صحت و تکر ارپذیری و تکثیر پذیری هر یک بیانگر چه چیزی هستند و چه تفاوتی باهم دارند ؟ کدامیک با انحر اف معیار و کدامیک با بایاس ار تباط مفهو می دار د؟

دقت (Precision) دقت

دقت به نزدیکی اندازهگیریهای تکراری به یکدیگر گفته می شود. یعنی اگر چند بار یک آزمایش را تکرار کنید و نتایج به هم نزدیک باشند، دقت بالا است. دقت به پراکندگی داده ها مربوط است و با انحراف معیار اندازهگیری می شود.

: (Accuracy) صحت

صحت یعنی نزدیکی میانگین نتایج اندازهگیری به مقدار واقعی. اگر نتایج به درستی حول مقدار واقعی متمرکز شده باشند، صحت بالا است. صحت پایین معمولاً به دلیل وجود بایاس است.

تكرارپذيرى (Repeatability):


تکر ار پذیری توانایی تکر ار نتایج در شرایط کاملاً یکسان است (همان دستگاه، همان آز مایشگر، همان شرایط محیطی). تکر ار پذیری معمولاً تحت عنوان نوع خاصی از دقت در ونسیستمی شناخته میشود.

تكثير پذيرى (Reproducibility) :

تکثیر پذیری به توانایی تولید نتایج مشابه توسط افراد مختلف یا در مکانهای مختلف اشاره دارد. این مفهوم فراتر از تکرار پذیری است و نشان دهنده پایداری نتایج در محیطهای متفاوت است.

ېرسش۲:

رسم مقاومت RTD بر حسب دما و برازش معادله مرتبه دوم $R=R_0(1+\alpha_1\ T+\alpha_2\ T^2)$ به آن به همراه محاسبه مقادیر α_1 , α_2




مقادیر \propto_2 , \approx_1 به ترتیب بر ابر P1 و P2 می باشد مقدار R0 نیز بر ابر 105.3 می باشد که با مقدار واقعی آن که \sim_1 است تقریبا بر ابر است.

پرسش۳:


رسم ولتاژ ترموکوپل بر حسب دما و برازش معادله مرتبه اول $E=\propto (T-T_0)$ به همراه محاسبه مقدار \propto

K-type:



 $\propto = 0.04111$ $T_0 = 28.31$


J-type:



 $\propto = 0.05379$ $T_0 = 29.22$

يرسش ٢:

: $R = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$ به همراه محاسبه مقدار NTC بر مقاومت NTC بر حسب دما و برازش معادله




$$R_0 = 28.42$$

 $\beta = 3.921e + 04$

پرسش۵:


تغییرات مقاومت NTC و RTD را به از ای دمای ۵۰ تا ۱۵۰ درجه در یک نمودار رسم کنید از مقایسه نمودار آنها به چه نکته ای میتوان رسید؟



در سنسور های PT100 و NTC سه تفاوت اساسی وجود دارد که هر کدام کاربردهای خاص خود را تعیین میکند. اول اینکه مقاومت PT100به صورت خطی و صعودی با افز ایش دما تغییر میکند، در حالی که مقاومت NTCبه شکل غیر خطی و نزولی کاهش مى يابد. دوم، محدوده دمايي عملكر د PT100 بسیار گستر دهتر است و مقاومت آن حتی در دماهای بالا نیز به طور پایدار تغییر میکند، اما مقاومت NTC در دماهای بالا به شدت کاهش یافته و کاربرد آن محدودتر است. سوم، در کاربردهای صنعتی و اندازهگیریهای دقیق، PT100بیشتر استفاده میشود زیرا قابلیت اندازهگیری مستقیم دما را دارد، در حالی که NTCبه دلیل حساسیت بالای مقاومتش بیشتر در مدار های کلیدز نی، محدودکننده جریان و

کاربردهایی که نیاز به تغییرات سریع مقاومت دارند به کار می رود. بنابراین انتخاب بین این دو سنسور به نوع کاربرد، دقت مورد نیاز و بازه دمایی بستگی دارد و هر کدام مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند.

پرسش ؟ : با استفاده از نرمافزار متلب، جریان خروجی ترنسدیوسر ترموکوپل و RTD را رسم کنید. آیا خروجی ترنسدیوسرها خطی میباشد؟



با توجه به خروجی cftool مشخص میشود که خروجی RTDبه صورت خطی با دما تغییر میکند. یعنی اگر مقاومت RTDرا با دما مقایسه کنیم، رابطهای تقریبا خطی (در بازه دمایی مشخص) به دست میآید.