

与USB有关的编程

现在 USB 设备却很多,因此对 USB 设备的查找与读写就必不可少了。但是能找到关于 USB 读写的资料很少。这里使用 VC++示范了一些获得 USB 的信息的方法。

一、枚举 USB 设备

通过枚举 USB 控制器->枚举此控制器上的 USB HUB->枚举 HUB 的各个端口->获得设 备信息。

枚举控制器:

```
wsprintf(HCName, "\\\\.\\HCD%d", HCNum);
```

hHCDev = CreateFile(HCName,

GENERIC WRITE,

FILE SHARE WRITE,

NULL,

OPEN_EXISTING,

0,

NULL);

计算机上的 USB 主控制器以 HCD1, HCD2 等命名。通过控制器名称,使用 CCreateFile 打开它。使用 DeviceIoControl 即可得到其驱动程序名,以及与它连接的 HUB 的名称。用 CCreateFile 打开 HUB, 获得连接信息。再枚举 HUB 的各个端口即可获得连接的设备信息。

二、枚举 HID 设备

HID 设备是微软定义的标准人机接口规范。比如 USB 鼠标, USB 游戏手柄等。不用查 找具体设备的 GUID,使用 API HidD_GetHidGuid(&guidHID)即可得到 GUID。有了 GUID 通过 API SetupDiEnumDeviceInterfaces 可获得是否有设备连接。如果此类设备连接通过 SetupDiGetDeviceInterfaceDetail 获得它的设备路径信息。使用 CCreateFile 打开它,通过 HidD GetAttributes 获得其基本属性信息。使用 DeviceIoControl 可以获得更详细的属性。在

资料来自网络。 Email: data029@126.com Tel: 029 85272421 85277568

► 不用电脑读写 U 盘的模块 USB118! http://www.dataie.com

本代码中如果计算机上插有 USB 游戏手柄,可获得其信息。但不知道为什么 XP 下却不能 获得 USB 鼠标的信息。

三枚举U盘

先用 GetDriveType API 获得设备的类型, 若类型为 REMOVABLE (当然有些大容量 U 盘可能报告为 FIXED, 那就需要其他方法来确定了),即可能是 U 盘。用 CCreateFile 打开 之后,再用 IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY 为参数的 DeviceIoControl 来获得其属 性。

四、结束语

示例工程在 winxp+xpDDK+VC6 下编译通过。USB 设备种类比较多,也比较特殊,不 同厂商的硬件不同,控制软件也不尽相同(我想主要是ICTL码不同,也不容易查到)。使 得访问 USB 口的设备不象串口并口那么方便。这个例程只是展示了访问的基本方法。其中 还有些问题还没有解决,发出来希望大家解决之后能通知我或者发表出来。

参考了 USBPort, USBview 等代码, 一并致谢。

资料来自网络。 Email: data029@126.com Tel: 029 85272421 85277568