## SOP FOR POWER FAILURE

## (पावर फेलियर के लिए दिशा निर्देश)

- पावर फेलियर के दौरान सबसे पहले शिफ्ट इंचार्ज और एलेक्ट्रिशन्स को सब-स्टेशन पर जाना है!
- 2. उसके बाद ब्रेकर्स चेक करने है , कोई फाल्ट तो नहीं आया है !
- 3. फिर Caparo को इन्फॉर्म MILL शिफ्ट इंचार्ज को करना है!
- 4. यदि पावर फेलियर 15 मिनट से ज्यादा है तब Caparo incomer को बंद करें !
- 5. फिर inductors को low में रखे!
- 6. सुनिश्चित करें की LT 2, LT 3, LT 4, CGL ~1, CCL के main incomer ब्रेकर्स ऑफ होने चाइये!
- 7. फिर DG पावर को ऑन करें !
- 8. LT 2 BUSCOUPLER को ऑफ रखे!
- 9. उसके बाद DG इमरजेंसी PDB पैनल से DG INCOMER को ऑन करें !
- 10. CMI ब्रेकर को ऑन करें तथा सुनिश्चित करें की इंडक्टर तक सप्लाई पह्ंचे!
- 11. CGL-1 तक DG सप्लाई के लिए DG इमरजेंसी पैनल से Bus coupler ऑन करें तथा CGL 1 PDB DG incomer ब्रेकर्स ऑन रखे!

## **SOP FOR POWER RESTORE**

## (पुनः पावर सञ्चालन के लिए दिशा निर्देश)

- 1. सबसे पहले DG ऑफ करें तथा DG ब्रेकर को ऑफ करें!
- 2. LT 2, LT 4, CGL -1 के DG के सारे ब्रेकर्स को ऑफ करें!
- 3. उसके बाद सारे मैन INCOMER ब्रेकरस को ऑन करें!
- 4. पुनः पावर सञ्चालन के बाद Caparo main incomer ऑन करें !