## Job shop scheduling

Author: Amoiensis Email: <a href="mailto:vxp189@protonmail.com">vxp189@protonmail.com</a>

#### 问题说明:

给定 n 个工件,需要在 m 台机器上加工。每个工件有 m 道工序,每道工序需要在 m 台机器中某台指定的机器上加工指定的时间,每道工序必须在前道工序完成后才能开始,最后一道工序的完成时间为该工件的完成时间。不同工件的加工工序可能不一样。每台机器一次只能加工一个工件。每个工件有一个指定的交货期 $d_i$ 和权重 $w_i$ 。假设其完成时间为 $C_i$ ,则

其拖期时间 $T_i = \max\{0, C_i - d_i\}$ 。确定每台机器上的工件加工顺序,使得所有工件的总加权

拖期时间 $\sum_{i} w_{i}T_{i}$ 最小。

### 问题的相关数据如下:

 $J = \{J_0, J_1, ..., J_{n-1}\}: n$ 个工件的集合,索引从0开始  $M = \{M_0, M_1, ..., M_{m-1}\}: m$ 台机器的集合,索引从0开始  $w_i: J_i \in J$ ,工件 $J_i$ 的权重(整数)  $d_i: J_i \in J$ ,工件 $J_i$ 的交货期(整数)  $p_{ij}: J_i \in J$ ,工件 $J_i$ 的第j道(j从0开始索引)工序的加工时间(整数)  $m_{ij} \in \{0,1, ..., m-1\}: 可以加工工件J_i$ 的第j道工序的机器索引号

#### 使用数据说明:

每个实例的相关数据保存在文本文件中。(文件内容说明如下:)

- 第一行数据用做他用,不使用。
- 后面的每一行表示一个工件,将第二行的行号记为 0,则对于第 i 行:
  - 第1列为第i个工件的权重 w, ;
  - 第2列数据无意义,不使用;
  - 第3列为第i个工件的交货期 $d_i$
  - 第 4 列开始,每两列分别表示一道工序的加工机器和加工时间; (例如,第 4-5 列对于第 i 个工件的第 0 道工序,其中第 4 列表示该工序的加工机器,即  $m_{i0}$ ,第 5 列表示该工序的加工时间,即  $p_{i0}$ ;第 6-7 列对于第 i 个工件的第 1 道工序,依次类推。)

# 注意:

本文件和相关项目,未经允许,请勿随意转载!