Фіцай Р.П. ДП-81

Варіант №10

Виведення формули для знаходження електропровідності провідника з донорними домішками:

Запишемо закон діючих мас:

$$n \cdot p = n_i^2 \tag{1}$$

Повний заряд електронів дорівнює сумі заряду дірок та заряду іонів донорів:

$$q \cdot n = q \cdot p + q \cdot N_D^+ \tag{2}$$

 $\downarrow \downarrow$

$$n = p + N_D^+ \tag{3}$$

Підставивши вираз (3) у вираз (1) отримаємо:

$$n_i^2 = p^2 + p \cdot N_D^+ \tag{4}$$

$$p^2 + p \cdot N_D^+ - n_i^2 = 0 (5)$$

Розв'яжемо квадратне рівняння та знайдемо його корені.

Від'ємним корінем знехтуємо:

$$p = \frac{-N_D^+ \sqrt{(N_D^+)^2 + 4 \cdot n_i^2}}{2} D = (N_D^+)^2 + 4 \cdot n_i^2$$
 (6)

Підставляємо у (3) вираз та отримуємо:

$$p = \frac{N_D^+ \sqrt{(N_D^+)^2 + 4 \cdot n_i^2}}{2} \tag{7}$$

Отримали формулу для розрахунку електропровідності провідника з донорними домішками:

$$\sigma = q \cdot \frac{-N_D^+ + \sqrt{(N_D^+)^2 + 4 \cdot n_i^2}}{2} \cdot \mu_n + q \cdot \frac{N_D^+ + \sqrt{(N_D^+)^2 + 4 \cdot n_i^2}}{2} \cdot \mu_p, \qquad (8)$$

де $N_D^+=10\cdot 10^{14} {\rm cm}^{-1}$ — концентрація донорної домішки; $n_i=1.45\cdot 10^{10} {\rm cm}^{-3}$ — концентрація власних носіїв; $\mu_n=1500\frac{{\rm cm}^{-3}}{B\cdot c}$ — рухливість електронів; $\mu_p=450\frac{{\rm cm}^{-3}}{B\cdot c}$ — рухливість дірок; $q=1.6\cdot 10^{-19}~{\rm K}$ л — заряд електрона.

Підставляємо дані, у формулу провідності та отримаємо:

$$\begin{split} \sigma &= 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \frac{-10 \cdot 10^{14} + \sqrt{(10 \cdot 10^{14})^2 + 4 \cdot n_i^2}}{2} \cdot 1500 + \\ &+ 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \frac{10 \cdot 10^{14} + \sqrt{(10 \cdot 10^{14})^2 + 4 \cdot n_i^2}}{2} \cdot 450 = 0.072 \end{split}$$

Відповідь:
$$\sigma = 0.072 \frac{\mathrm{C}_{\mathrm{M}}}{\mathrm{c}_{\mathrm{M}}}.$$