
Comenzado el	miércoles, 26 de junio de 2024, 18:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de junio de 2024, 18:55
Tiempo empleado	19 minutos 58 segundos
Calificación	6.40 de 10.00 (64 %)

Incorrecta

Se puntúa -0.20 sobre 1.00

Se dispone de un pulsador conectado al pin 0 del puerto B del microcontrolador STM32F429Zi, de acuerdo al siguiente circuito.



En el código se han incluido las siguientes sentencias:

/*Configure GPIO pin : USER_Btn_Pin */

__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;

GPIO_InitStruct.Mode = 0x10110000U;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;

HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, suponiendo que el pulsador no genera rebotes:

- Las interrupciones se generan cuando se produce un flanco de subida o un flanco de bajada en PBO x
- Las interrupciones se generan cuando se produce un flanco de subida en PBO
- Ninguna de las otras respuestas es correcta
- Las interrupciones se generan cuando se produce un flanco de bajada en PBO

La respuesta correcta es:

Las interrupciones se generan cuando se produce un flanco de subida en PBO

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La señal MOSI del periférico SPI5 del microcontrolador STM32F429ZI puede obtenerse como función alternativa en el pin:

- El microcontrolador STM32F429ZI no dispone de SPI5
- Puerto F, pin 11

 ✓
- Puerto F, pin 8
- Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es: Puerto F, pin 11

Pregunta 3

Correcta

}

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El siguiente código se encarga de configurar un pin del microcontrolador para una determinada función:

```
static void initPIN(void) {
```

 ${\sf GPIO_InitTypeDef\ GPIO_InitStruct};$

__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_3;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;

 ${\sf GPIO_InitStruct.Pull} = {\sf GPIO_NOPULL};$

HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

Indique cómo queda configurado dicho pin.

- O Se configura PC0 y PC3 como salidas analógicas para ser utilizadas por un DAC
- Ninguna de las otras respuestas es correcta
- Se configura PC0 y PC3 como entradas analógicas para ser utilizadas por un ADC

 ✓
- O Se configura PC0 y PC3 como entradas analógicas para ser utilizadas por un DMA

La respuesta correcta es: Se configura PC0 y PC3 como entradas analógicas para ser utilizadas por un ADC



Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El registro que se debe utilizar para leer el valor de los pines del puerto A (GPIOA) del microcontrolador STM32F429Zi configurados como entrada digital es:

- Ninguna de las otras respuestas es correcta
- Registro GPIOA_MODER
- Registro GPIOA_ODR
- Registro GPIOA_PUPDR

La respuesta correcta es: Ninguna de las otras respuestas es correcta

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El tiempo máximo que se puede obtener entre interrupciones periódicas utilizando es Timer 7 es:

- 2^32 ciclos de reloj del bus APB2 timer clocks
- 2^48 ciclos de reloj del bus APB1 timer clocks
- 2^32 ciclos de reloj del bus APB1 timer clocks
- Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es: 2^32 ciclos de reloj del bus APB1 timer clocks

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Para habilitar la interrupción global del TIMER 11 la función de la HAL que hay que llamar es:

- HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM11_IRQn);
- HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn, 15, 0U);
- Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es:

HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn);

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El contador Systick que integra el core del Cortex-M4:

- Es de 32 bits y se utiliza como base de tiempos del RTOS
- Es de 64 bits y se utiliza como base de tiempos para la función HAL_Delay
- Es de 24 bits y utiliza un cuenta descendente
- Ninguna de las otras respuestas es correcta


La respuesta correcta es: Es de 24 bits y utiliza un cuenta descendente

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa -0.20 sobre 1.00

Con la siguiente configuración del circuito de reloj del microcontrolador, ¿cuales serían las frecuencias que se obtendrían respectivamente en Cortex System Timer, FCLK, APB1 peripheral clocks y APB2 peripheral clocks?



- 12.5MHz, 25MHz, 3.125MHz y 50MHz
- 50MHz, 50MHz, 12.5MHz y 3.125MHz x
- 6.25MHz, 50MHz, 12.5MHz y 3.125MHz
- Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es: 6.25MHz, 50MHz, 12.5MHz y 3.125MHz

Se puntúa -0.20 sobre 1.00

En la interrupciones gestionadas por el NVIC que utiliza el Cortex-M4 por defecto:

- Tras un reset todas la interrupciones están deshabilitadas, excepto la de RESET *
- La prioridad de las interrupciones Bus Fault no es configurable
- La prioridad de las interrupciones Hard Fault es configurable
- Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las otras respuestas es correcta

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Se define una variable var con tipo int16_t. ¿Cuál sería el valor en decimal después de realizar las siguientes instrucciones?

```
var = 0xA88A;
```

var = (var & 0x0FF0) >> 4;

- 136
- -88
- -120
- Ninguna de las otras respuestas es correcta

La respuesta correcta es: 136