

Formation Kicad




C'est gratuit. C'est opensource. C'est bien.







Processus de gravure



Typon

Ce qu'on veut à la fin : le typon





Workflow

Étapes principales :















- Prendre le schéma (+ connecteurs, radiateur, ...)
- (Simuler)
- Associer une empreinte à chaque symbole du schéma
- Générer la netlist
- Router!

Workflow routage


Étapes principales :

- Charger les composants et leur lien depuis la netlist
- Positionner les composants
- Relier avec des pistes


Attention : pistes au Top → problèmes pour souder les composants


- Enlever les pistes ajuster la position des composants
- Exporter le typon





Exportation du typon





Tips

- Schéma :
 - Mettre des labels
 - Annoter les composants selon leur fonction (R11, R12, ... pour la fonction 1, R21, R22, ... pour la fonction 2) Merci Nans!
 - Lancer le DRC (Design Rule Checking)
- Routage :
 - Aller à la formation routage de Romain
 - Apprendre sur le tas ;-) et faire vérifier par les 3A ou 2A ou +
 - Il faut faire attention surtout si fort courant ou HF ou numérique à fréquence élevée
 - Aller à la formation routage de Romain
 - Ne pas hésiter à effacer toutes les pistes et recommencer, déplacer les composants,...

Images diverses et variées

