
Current control - P
Current [A]
3
2
1
0
$r(t)$
$I_a[k]$
$I_a(t)$
Voltage [V]
10
0
−10
$E_{a,\text{sat}} = \pm 12V$
$E_a(t)$
Ang. vel. [rad/s]
5.0
2.5
0.0
$\hat{\omega}[k]$
$\omega(t)$
0
50
100
150
200
250
300
Time [ms]