IND8200 – Organisation Industrielle

Cours 9 – Conception du produit et du processus & les mesures de fiabilité

Partie 1 - Conception du produit et du processus

Introduction

Pourquoi faut –il concevoir un processus adéquat pour chaque produit ou l'inverse ?

Il faut adopter le processus et le produit qui permet d'avoir le plus possible ->

Un gain élevé dans un marché super compétitif

Donc plus de profit, réduction des coûts, plus de marché, plus d'emplois

&

Mieux s'adapter à l'évolution.


Production de biens vs prestation de services

CARACTÉRISTIQUES	BIENS	SERVICES
□ Production□ Relations clients	TangibleMoyennes	Intangible Nombreuses
☐ Uniformité intrants	• Grande	Grande variété
□ Diversité tâches□ Uniformité extrants	FaibleGrande	Grande Faible
 Mesure de productivité Occasions d'amélioration avant livraison 	FacileFréquentes	Difficile Rares
nviaison		


Facteurs à considérer pour la conception du produit et du processus

- Suggestions et plaintes des clients
- Environnement PESTEL
- Découvertes technologiques
- Cycle de vie du produit et du processus
- Conditions générales de l'Industrie
 - Stratégie axée sur l'innovation
 - Stratégie axée sur la vente et la production de produits éprouvés
 - Stratégie axée sur les aspects financiers

Sélection du processus et conception du système opérationnel



Les 2 types de stratégie vis-à-vis du marché





Il faut trouver un équilibre

Quelques approches de conception de produits

Vendre ce que le marché exige, peut importe le processus existant:market pull

- **DFR** (design for recycling) ou la conception en vue du recyclage
- DFD (design for dis-assembly) ou la conception en vue de désassemblage
- **Conception robuste**: produits et services développés pour être utilisés à l'intérieur d'une grande étendue de conditions

Quelques approches de conception de produits

Ne vendre que ce qui peut être fabriqué par le système opérationnel: market pull

- DFM (design for manufacturing) ou la conception en vue de la fabrication
- DFA (design for assembly) ou la conception en vue de d'assemblage
- Conception modulaire et/ou interchangeable: interchangeabilité des pièces
- Refabrication: remise à neuf du produit initial

Typologie des produits

Produit sur commande

- Non prévisible
- Quantité limitée
- Clientèle restreinte
- Délai long
- Conception moins longue

Produit Standard

- Grand volume
- Satisfaction générale
- Étapes de conception importante
- Offre rapide

Avantages/Inconvénients de la standardisation

Avantages

- Moins de pièces à entreposer et fabriquer
- Réduction des coûts et temps de formation
- Achats, manutention et inspection plus routinière
- Stock pour répondre à la demande
- Longs cycles de production et l'automatisation sont possibles
- Accroissement des dépenses consacrées à l'amélioration de la conception et des procédures de contrôle

Inconvénients

- La recherche d'un produit répondant aux besoins de l'ensemble des clients exige des investissements énormes
- Les coûts élevés des changements au produit initial découragent l'entreprise à l'améliorer.
- La diminution de la variété déplaît au consommateur
- Il est difficile de répondre adéquatement aux besoins d'un client particulier

Étapes du processus de développement des produits

- 1. La génération d'idées
- 2. L'analyse de faisabilité
- 3. La détermination des spécifications du produit
- 4. Le développement du prototype
- 5. Le développement du procédé de production
- 6. La révision
- 7. Le test de marché
- 8. Le lancement de produit et le contrôle
- 9. Le suivi

5 meilleures pratiques du développement du produit

- Définition des besoins-clients
- Gestion de projet de la conception du produit
- Mise sur pied d'une équipe multifonctionnelle
- Processus de développement de produits
- Gestion du portefeuille de produits

3 Approches très importantes de conception de produits

- Ingénierie séquentielle: processus dans lequel chaque étape du développement du produit est réalisée séparément et ou chaque étape ne peut commencer sans que l'étape précédente ne soit terminée
- Ingénierie simultanée: consiste à faire participer simultanément tous les acteurs, dès le début, dans la compréhension des objectifs recherchés et de l'ensemble des activités qui devront être effectuées
- Reverse engineering: processus de démantèlement et inspection d'un produit compétitif pour découvrir comment il a été conçu et fabriqué_{Organisation Industrielle} -

Les principales méthodes de production

Unitaire: par projet, multiple produits, petites quantités

Interrompue: par lots, quelques produits, plus grands volumes

Continue: grandes quantités, produits pour commodités

D'autres méthodes combinant les trois premières ont été développées.

Typologie des processus

TYPES DE PROCESSUS						
		Types de p	rocessus			
VARIABLES DE GESTION	Projet	Atelier	Production de masse par lot	Production de masse en continu	Process	
Quantité de produits	Un seul (ou presque)	Faible	Moyenne	Élevée	Très élevée	
Variété de produits	Très forte (prod. unique)	Forte	Moyenne	Réduite	Faible (forte standardisation)	
Type de demande	Production sur commande				Production pour le stock	
Flux d'opération	Fixe	Discontinu	Discontinu	Semi-continu	Continu	

Typologie des processus: exemples

	À l'unité	Interrompus	Continue	
		_	Chaînes	Industries de
	Projet	Atelier-Lots	d'assemblage	traitement
Description	Produit crée sur une base unitaire	Produits crées par petits lots, opération par opération	Opérations de production placées en fonction des besoins du produit	Transformation continue de la matière
Exemples du				
processus:				
Manufactures	Chantiers	Boulangerie	Chaîne d'assemblage	Sidérurgie
Services	Salons de coiffure	Salles de classe	Cafétéria	Système de
				climatisation central
Exemples de produits:				
Manufactures	Navires	Boulangerie	Automobiles	Acier, lingots
Services	Coiffure	Éducation	Lave-auto	Climatisation
Volume	Petit, unitaire	Petit à moyen	Grand	Très élevé
Variété des	Très grande	Moyenne	Restreinte	Très restreinte
produits créés				
Flexibilité du	Très élevée	Moyenne	Rigide	Très rigide
processus		•	-	
Avantages	Capable de s'ajuster à	Flexible dans son	Coûts bas et haute	Très efficace et très
	la demande	secteur	efficacité	grandes quantités
Inconvénients	Lent, coût unitaire	Gestion complexe en	Peu flexible et coûts	Très peu flexible et
	élevé	raison d'ajustements	élevés des arrêts de	arrêts très chers
		constants	production	
L	+	A THE LINGS DISSELON INCHES	1	+

Catherine Laroche et Anis Berrada, Ing.,M.Ing.

cycle de vie du produit/processus et défis sur le système production

- •Les produits ont une vie qui suit un cycle de 5 étapes
- •Chaque étape pose un défi différent au système de production

Caractéristiques	Étapes du cycle			
Caracteristiques	Démarrage	Croissance	Maturité	Déclin
Attrait concurrentiel	nouveauté	qualité et	prix et	prix
		disponibilité	fiabilité	
Volumes	faibles	croissants	stables	déclinants
Variété	élevée	standardisation	un design	très
		accrue	dominant	standardisé

Cycle de Vie et méthodes de production

- Démarrage : projet, atelier ou sur commande à l'unité, très flexibles, mais peu efficientes
- Croissance: standardisation, mécanisation et automatisation accrues

 La maturité: processus systémiques, inter reliés, plus dispendieux et plus efficients, mais plus rigides

À chacune de ces étapes correspond une méthode de production optimale.

Le défi entre le processus et le produit

Adapter les méthodes de production au portefeuille de produits (et aussi selon si le produit est nouveau ou existant)

Chacune des méthodes sera la mieux adaptée à un environnement de produits spécifiques

Une des décisions importantes consiste à déterminer la part de la fabrication qui sera donnée en sous-traitance versus fabriquée en interne

Conclusion Partie 1

- Prise en compte de plusieurs critères (PESTEL, SWOT, 5 forces de Porter)
- Facteur clé de la satisfaction des clients
- Le niveau de standardisation/ variété est important
- Les processus sont directement liés au cycle de vie du produit
- La conception doit chercher a minimiser le nombre de composantes ou d'étapes nécessaires à la fabrication d'un produit
- La mesure de la fiabilité est très importante

Partie 2 - Les mesures de fiabilité

La maintenance et son importance

 Maintenance: Ensemble des moyens nécessaires pour maintenir et remettre les facteurs de production en bon état de fonctionnement. Elle comprend l'ensemble des mesures d'entretien et leur mise en œuvre.

- Fonction liée à l'environnement du système de la gestion des opérations
- Influence toutes les activités de production et tous les objectifs de qualité, quantité, coûts, temps et lieu.

Définition de la fiabilité


La fiabilité se définit comme:

"capacité, pour un matériel, un appareil, un système ou un ensemble, de fonctionner sans défaillance pendant une période déterminée et dans des conditions d'utilisation précises"

Cette aptitude est exprimée sous forme d'une probabilité

Les courbes en "baignoire"

Soit une population homogène de composants ou d'appareils à laquelle on fait subir des tests. Si nous observons durant une période indéterminée leur défaillance, nous observerons que le comportement du taux de défaillance suit une courbe dite en «baignoire» à cause de sa forme particulière.



La courbe en baignoire: durée de vie d'un équipement

Jeunesse (mortalité infantile, défaillances précoces/infantiles):

État de fonctionnement à l'origine

Période de rodage

Maturité (période de vie utile, défaillances aléatoires/accidentelles):

Période de rendement optimal du matériel


Taux de défaillance constant

Les défaillances apparaissent sans dégradations préalables visibles, par des causes diverses (défaillance aléatoires)

Obsolescence (vieillesse, défaillance d'usure/vieillissement)

Un mode défaillance prédominant, généralement visible, entraîne une dégradation accélérée, à taux de défaillance croissant

Les mesures de fiabilité: courbe en "baignoire"



La courbe en baignoire: durée de vie d'un équipement

Les facteurs capables de modifier une période de vie utile sont les suivants:

- Meilleur contrôle de la qualité
- Pré-conditionnement plus long et plus efficace de l'équipement
- Remplacements périodiques des composants dont on connaît le taux de défaillance et les caractéristiques d'usure
- Meilleure maintenance préventive (nettoyage, graissage, inspection périodique, vérification, étalonnage, etc.)

Lois fondamentales de la fiabilité

La fiabilité d'un système est fonction du nombre d'éléments indépendants qui le composent.

Par «éléments indépendants», nous entendons des éléments dont le fonctionnement n'est pas relié au fonctionnement des autres éléments du système.

1ième règle:

Si deux ou plusieurs évènements sont indépendants ou le «succès» est défini comme étant la probabilité que tous les évènements auront lieu, alors la probabilité du succès sera égale au produit des probabilités des évènements.

$$F_s = F_1 \times F_2 \times ... F_x$$

Fs = fiabilité du système

Lois fondamentales de la fiabilité

$$F_s = F_1 + (1-F_1)F_2$$

<u> 2ième règle</u> :


Si deux évènements sont indépendants et le «succès» est défini comme étant la probabilité qu'au moins un évènement aura lieu, alors la probabilité du succès sera égale à la probabilité de l'un des deux évènements plus (1 - cette probabilité) multiplié par l'autre probabilité.

3ième règle:

Si trois évènements ont lieu et le «succès» est défini comme étant la probabilité qu'au moins un des trois événements aura lieu, alors la probabilité du succès sera égale à la probabilité du premier événement plus le produit de (1 - probabilité du premier événement) et la probabilité du deuxième événement plus le produit de (1 - chacune des probabilités des deux premiers évènements) et la probabilité du troisième événement.

Fs = F1 + (1-F1)F2 + ((1-F1)(1-F2)F3) + ((1-F1)(1-F2)(1-F3)F4) + ... + ((1-F1)(1-Fn-1)Fn)

Les mesures de fiabilité: distribution exponentielle



Dans le même ordre d'idée, nous estimerons la fiabilité des composants par :


$$p[panne \ avant \ T] = \int_{0}^{T} \frac{1}{MTBF} e^{-t/MTBF} dt = 1 - e^{-T/MTBF} = 1 - e^{-T/TMD}$$

$$p[aucune \quad panne \quad avant \quad T] = 1 - \int_{0}^{T} \frac{1}{MTBF} e^{-t/MTBF} dt = e^{-T/MTBF} = e^{-T/TMD}$$

Exercices 1: mesures de fiabilité – distribution exponentielle

- Un fabricant de balayeuses électriques a déterminé que la durée de vie moyenne d'un de ses appareil est de 4 ans et cela, en suivant une loi exponentielle de probabilité.
 - Il aimerait connaître la probabilité qu'un appareil tombe en panne:
- a) Durant les 4 premières années;
- b) Après 4 ans;
- c) Pas avant les 6 premières années.

Les mesures de fiabilité: distribution normale



Exercice 2: Distribution normale – mesures de fiabilité

Le gestionnaire d'un hôpital a reçu le rapport de ses consultants lui indiquant la politique de remplacement des scanners. Ce rapport indique que la durée de vie des scanners suit une loi normale de moyenne 21 mois et d'écart type 2 mois. Déterminons les probabilités pour que 2 scanners tombent en panne

- a) Avant 19 mois de service?
- **b)** Entre 20 et 23 mois ?
- c) À ±1 mois de la moyenne de la durée de vie utile?

Prochaine Séance

Prochaine séance: lire 5, 6, 7 et supplément de 7
 <u>Exercices à faire:</u>

Chapitre 18 (p.717): Problèmes 2, 3, 4 et 6

Références

- Notes IND5200 Javad Sadr
- Stevenson Benedetti