Análise do Artigo: "O uso do gráfico de controle \overline{X} e R no monitoramento do volume de envase de refrigerante"

André Felipe B. Menezes

Universidade Estadual de Maringá Departamento de Estatística

7 de Maio de 2018

Organização

Introdução

- Introdução
- Coleta dos dados
- Gráficos de controle
- A Recursos computacionais
- 6 Resultados
- 6 Conclusões

Objetivo do trabalho

Realizar uma análise do artigo de Kappel e Rodrigues (2008) intitulado "O uso do gráfico de controle \overline{X} e R no monitoramento do volume de envase de refrigerante" publicado em 2008 na revista FAMAT em revista.

Introdução

Motivação e Objetivo do artigo

- ► O acompanhamento do volume de refrigerante no processo de envase é fundamental para evitar perdas por excesso, bem como apresentar volumes abaixo do nominal
- Empregar técnicas de controle de qualidade para monitorar o processo de produção de refrigerantes da Indústria de Refrigerante Ltda (IRL) no que tange o volume de envase nas embalagens PET de 2 litros.

Introdução

Causas de variação

Em um processo de produção as amostras (características) estão suscetíveis a:

- Causas inerentes (naturais) de variabilidade
- Causas atribuíveis (conhecidas) de variabilidade

Obs: Um processo que esta operando apenas devido ao acaso é dito estar em controle estatístico.

Coleta dos dados

Especificações

- Os dados foram cedidos pela Indústria de Refrigerantes Ltda (IRL) de Uberaba-MG.
- A característica de interesse foi o volume de envase de refrigerantes em garrafas PET de 2 litros, obtida por uma máquina envasadora.

Coleta dos dados

Fases

Introdução

- ▶ **Fase I:** Determina-se os parâmetros do processo (μ, σ) e os limites de controle (UCL, LCL). Necessário que o processo esteja operando apena devido ao acaso.
- ► Fase II: Monitoramento do processo, comparando as estatísticas amostrais (média, amplitude e desvio-padrão) com o limites de controle estabelecidos na fase L

No artigo

- ▶ Fase I: Foram coletadas m = 20 amostras de tamanho n = 5 com intervalos de t = 15 minutos entre cada amostra.
- ▶ **Fase II:** Foram coletadas m=15 amostras de tamanho n=5 com intervalos de t=15 minutos entre cada amostra.

Suposição Suposição

Assumindo que uma característica de qualidade X tem distribuição Normal com média μ e desvio padrão σ , em que ambos μ e σ são conhecidos. Seja x_1, \ldots, x_n uma amostra aleatória de tamanho n da variável X, então a média amostral

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{1}$$

também tem distribuição Normal com média μ e desvio padrão $\sigma_{\overline{x}} = \sigma/\sqrt{n}$.

Suposição

A amplitude amostral é a diferença entre o maior e menor valor observado, isto é, $R_i = x_{\max_i} - x_{\min_i}$, $i = 1, \dots, m$. Logo, o valor médio das amplitudes é dado por

$$\overline{R} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} R_i \tag{2}$$

Gráficos de controle

Gráfico de controle para \overline{X}

Os limites de controle para o gráfico \overline{X} podem ser obtido por dois métodos. Os autores utilizam o método 3– σ , portanto os limites superior e inferior são definidos, respectivamente, por

$$UCL = \overline{x} + 3 \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$

$$LCL = \overline{x} - 3 \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$
(3)

sendo que

$$S_d = \frac{\overline{R}}{d_2} \tag{4}$$

em que \overline{R} foi definido em (2) e d_2 uma constante que depende do tamanho amostral.

Gráficos de controle

Gráfico de controle para \overline{R}

A variabilidade do processo foi monitorada utilizando as amplitudes amostrais. Segundo Montgomery (2013) os limites superior e inferior para o gráfico \overline{R} , são definidos, respectivamente, por

$$UCL = D_4 \overline{R}$$

$$LCL = D_3 \overline{R}$$
(5)

em que D_3 e D_4 são constantes dependentes dos tamanhos amostra e estão tabuladas no Apêndice VI livro de Montgomery (2013).

Recursos computacionais

- Os autores conduzem as análise utilizando software Minitab.
- ► Neste trabalho funções foram implementadas no ambiente estatístico R, versão 3.4.3.
- Biblioteca ggplot2 foi empregada para construção dos gráficos de controle.

Introdução


Avaliação da normalidade

Estatísticas (valor-p) dos testes de aderência de acordo com a fase.


Teste	Fase I	Fase II
SW	0.9345 (0.1881)	0.9521 (0.5580)
KS	0.2198 (0.2887)	0.1429 (0.9195)
CvM	0.1224 (0.4893)	0.0497 (0.8851)
AD	0.6154 (0.6314)	0.3168 (0.9240)

Introdução


Avaliação da normalidade




 \bullet Gráficos de controle $\overline{X},$ fase I.




 \bullet Gráficos de controle ${\it R},$ fase I.




 \bullet Gráficos de controle $\overline{X},$ fase I após a eliminação.




• Gráficos de controle R, fase I após a eliminação.




• Gráficos de controle \overline{X} , fase II.



 \bullet Gráficos de controle R, fase II.



• Curva característica de operação



Conclusões

Introdução

- ▶ Tendo em vista as amostras obtidas na fase 1 não foi possível garantir que o processo estava em controle, portanto os limites obtidos não são confiáveis:
- ▶ Das 15 amostras coletadas para a fase 2, de monitoramento, 10 estiveram fora do limite de controle, no entanto os autores não souberam explicar o motivo.

Referências

Introdução

- [1] KAPPEL, M. A.; RODRIGUES, A. A. A. O uso do gráfico de controle \overline{X} e R no monitoramento do volume de envase de refrigerante. FAMAT em Revista, n. 10, p. 21–32, 2008..
- [2] MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control. Seventh Edition. John Willey & Sons, Inc, 2013.
- [3] R Core Team. **R: A Language and Environment for Statistical Computing.** Vienna, Austria, 2016. Disponível em: https://www.R-project.org/.
- [4] SCRUCCA, L. qcc: An R package for quality control charting and statistical process control. R News, v. 4/1, p. 11–17, 2004. Disponível em: https://cran.r-project.org/doc/Rnews/.