## Comandos para gerar traços:

- 1. Navegue até a pasta trace\_generator
  - > cd ~/OrCS/trace\_generator
- 2. Ajuste suas configurações no arquivo: config\_base.cfg
- 3. Execute o seguinte comando:
  - python3 extras/pinplay/PinPoints/scripts/sinuca\_pinpoints.py --delete --cfg config\_base.cfg -lbsp -T