

VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade às argamassas e aos rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento do serviço. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com **VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA** não precisam ser curtidas.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,03 g/cm ³
Base química	Resinas naturais
Cor	Castanho avermelhado
рН	9 a 13
Benefícios	Isento de cloretos
Aspecto	Líquido
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	Isento

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

Argamassas de assentamento e reboco convencional.

b) Preparo do Produto

Diluir **VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA** na água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

c) Aplicação

Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira, utilizando para isso sempre areia média e limpa.

Traço recomendado	(cimento:areia)
Assentamento	até 1:6
Revestimento interno e externo	até 1:6

CONSUMO APROXIMADO

100 mL/saco de cimento (50 kg)

Rendimento	Sacos de cimento (50 kg)
Balde de 18 L	180
Tambor de 200 L	2000

ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças , animais e longe de fontes de calor. Embalagens disponíveis:

- Balde de 18 L;
- Tambor de 200 L.

VALIDADE

24 meses.



VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS

PRECAUÇÕES

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para determinar a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Usar areia média e preferencialmente cimento CP II. Tanto a areia grossa ou excessivamente fina , quanto o cimento com altos teores de adições, pode causar perda de resistência e fissuração da argamassa.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- · Contato com a pele: Lavar a pele com áqua corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança;
- · Avental de PVC;
- · Luvas de borracha.

EMPILHAMENTO

- Balde: até 3 baldes
- Tambor: N/A