

Modulo Qa 10 02 2024

Oggetto del controllo	Portellone Ferretti P8X #15
Luogo	Corset&Co Via Raffaello Sanzio 4 S. Giovanni Ostellato
Data	22/10/2021
Componenti Associati	
Matricola	8X n 15

CONTROLLI SUPERFICE ESTERNA

Il portellone P8X è fornito *pronto vernice* quindi è necessario un accurato controllo qualitativo prima della consegna.

Verificare che la superfice interna sia gelcottata interamente. Controllare bene le zone più nascoste nella parte alta del portellone e assicurarsi che non siano rimaste tracce di rete da infusione, microforato o 'peel ply'.





Figura 1



Verificare l'assenza di graffi visibili, sia in superfice che sotto



Superfice liscia, senza ondulazioni o micropori. In caso di leggere ondulazioni staggiare con carta 400 senza scoprire lo strato sottostante.





Figura 2

Linearità degli spigoli e delle fughe.





Figura 3



Linearità della flangia interna lungo tutto il perimetro.





Figura 4

Assenza di scoperture del fondo. Nel caso si veda stucco o fondo epossidico sottostante ricoprire ripristinando il ciclo dal punto scoperto.





Figura 5



Pieghe di tessuto non spianare/limare con carta abrasiva ma riempire la parte superiore e quella inferiore con stucco quando ancora il manufatto è grezzo.





Figura 6

Assicurarsi di gelcottare anche la stuccatura delle pieghe presenti in questa zona.





Figura 7



Linearità degli spigoli e delle fughe nella parte superiore del portellone.





Figura 8

Assenza di segni di carta grossa. Penultimo layer di fondo cartato con grana 320 prima di dare l'ultima mano di fondo acrilico.






Figura 9



Assenza di cali dello stucco o del fondo. In genere si presentano come solchi paralleli tra loro lunghi qualche mm. Riportano la trama del tessuto di carbonio del manufatto.





Figura 10

Buona finitura della zona inferiore in cui va alloggiata la striscia LED e le 2 prese d'aria






Figura 11





NOTE

Data Firme RSP incaricati

Michele BONON

Unles Form