ID Number	Date logged	Problem	Impact	Problem owner	Solution	State	Result
ISSUE_01	05/02/2021	Numerosità di device dei competitors troppo elevata	Basso - possibile accumolo di ritardi	Responsabili task	Ridurre il numero di devices da analizzare	Concluso	Risolto
ISSUE_02		Abbiamo riscontrato un problema nella fornitura di un sensore di prova da un'azienda partner	Basso - possibile accumolo di ritardi	Responsabili task	Utilizzo di un componente alternativo	Concluso	Risolto
ISSUE_03	28/02/2021	Mancato acquisto delle licenze di software	Medio - possibile accumolo di ritardi	Responsabili task	Acquisto delle licenze	Concluso	Risolto
ISSUE_04	09/03/20201	Risposte tardive da parte del fornitore dell'infrastruttura server	Basso - possibile accumolo di ritardi	Responsabili task	É stata applicata escalation sul fornitore	In corso	
ISSUE_05	12/03/2021	Buzzer non conforme	Basso - possibile accumolo di ritardi	Responsabili task	É stato sostituito con un buzzer funzionante dello stesso lotto	Concluso	Risolto