

Arbeitsanweisung


3D-Druck Drohnenfüße

Schritt-Nr.: **030/02**

Wartung: Nach Bedarf

Verantwortung:
R: Team Fertigung
A: Enrico Gollmann
I: Dr. Guggemos

Datum: 25.04.2024



Arbeitsschritte

1 Druck starten (Dauer des Drucks ca. 51min.):

- Überprüfen, ob die Filamentfarbe dem Auftrag entspricht
 - Ja: Weiter mit Schritt 2
 - Nein: Siehe Arbeitsanweisung "3D-Drucker Filament wechseln"
- (Wenn direkt vorher ein Druck lief): "Home" auswählen und Taster betätigen
- "Drucken" auswählen und Taster betätigen
- Fuß entsprechend Auftrag auswählen und Taster betätigen
 - Fuß Lightweight: Lightweight_35mm_Demo.gcode
 - Fuß Balance: Balance_45mm_Demo.gcode
 - Fuß Spartan: Spartan_50mm_Demo.gcode
- "Drucken" auswählen und Taster betätigen
- Taster betätigen ("weiter")

Druckvorgang startet

2 Wenn Druck beendet (s. Bild "Druck beendet"): Druckteile entfernen

- Magnetische Druckplatte abnehmen und auf Tisch ablegen
- Gedruckte Teile durch leichte Biegung der Druckplatte ablösen
- Gedruckte Teile in 3D-Druck KLT legen
- 3D-Druck KLT zum Nacharbeitsplatz bringen
- Spachtel nehmen und damit Filamentreste von Druckplatte entfernen
- Filamentreste in Müll-Box tun
- Druckplatte auf 3D-Drucker auflegen

Visualisierung – Beispiel mit Variante Lightweight

Taster



Arbeitsschritt 1.1



Arbeitsschritt 1.2




Arbeitsschritt 1.3



Arbeitsschritt 1.4




Arbeitsschritt 1.5	
Arbeitsschritt 1.6	
Druckvorgang startet	
Drucken beendet	

Arbeitsschritt 2.1



Arbeitsschritt 2.2




Arbeitsschritt 2.3



Arbeitsschritt 2.4



Arbeitsschritt 2.5



Arbeitsschritt 2.6



Arbeitsschritt 2.7

