

Arbeitsanweisung


Lasercutter

Schritt-Nr.: **040**

Wartung: Nach Bedarf

Verantwortung:
R: Team Fertigung
A: Enrico Gollmann
I: Dr. Guggemos

Datum: 25.04.2024



Arbeitsschritte

1 Lasercutter starten

1. Haube öffnen
2. Rohmaterial (Farbe entsprechend Auftrag) aus Lager holen
3. Rohmaterial einlegen
4. Rohmaterial auf Anschlag schieben
5. Haube schließen
6. Dateien entsprechend Auftrag in Programm anordnen
7. Einstellungen öffnen (Doppelklick siehe Bild) und Werte entsprechend Bild kontrollieren
8. Leistung an Lasercutter entsprechend Bild einstellen
9. "Start" in Programm drücken

Lasercutter startet

2 Lasercutten beendet

1. Haube öffnen
2. Rahmen entnehmen
3. Rahmen abstellen
4. Teil nehmen (für jedes Teil)
5. Alles überschüssige Material in Ausschnitten entfernen (Für jedes Teil)
6. Haube schließen
7. Folie von jedem Teil beidseitig entfernen
8. Folie in Mülleimer schmeißen
9. Fertigteile in KLT am Nacharbeitsplatz legen

Visualisierung – am Beispiel Variante Spartan


Arbeitsschritt 1.1




Arbeitsschritt 1.2




Arbeitsschritt 1.3




Arbeitsschritt 1.4




Arbeitsschritt 1.5






Arbeitsschritt 1.6




Arbeitsschritt 1.7



Arbeitsschritt 1.8	
Arbeitsschritt 1.9	
Lasercutter startet	
Arbeitsschritt 2.1	

Arbeitsschritt 2.2	
Arbeitsschritt 2.3	
Arbeitsschritt 2.4	
Arbeitsschritt 2.5	

Arbeitsschritt 2.6	
Arbeitsschritt 2.7	
Arbeitsschritt 2.8	
Arbeitsschritt 2.9	