

Arbeitsanweisung


Werkstückträger Bestücken

Schritt-Nr.: **040**

Wartung: Nach Bedarf





Verantwortung:
R: Team Montage
A: Enrico Golman
I: Dr. Guggemos






Datum: 18.04.2024



Arbeitsschritte

1. Warenträger kommt vom AMR
2. Warenträger auf Umlaufband platzieren
3. Gegenprüfen des Produktionsauftrags mit den bereits platzierten Drohnen Füßen
4. Produktionsauftrags Schein auf Werkstückträger platzieren
5. Motoren(4) in vorgesehener Halterung auf dem Werkstückträger platzieren
6. Gehäuse in vorgesehener Halterung auf dem Werkstückträger platzieren
7. RFID Chip auf Werkstückträger in Gehäuse einbringen
8. Grundplatte in vorgesehener Halterung auf Werkstückträger stehend platzieren
9. Akku auf Werkstückträger platzieren
10. Flugcontroller Box auf Werkstückträger platzieren
11. Akku Verlängerungskabel auf Werkstückträger platzieren
12. Receiver + Kabel auf Werkstückträger platzieren
13. Werkstückträger zur Lötstation bringen über das Fördersystem

Visualisierung	
Arbeitsschritt 1	-
Arbeitsschritt 2	-
Arbeitsschritt 3	-
Arbeitsschritt 4	
Arbeitsschritt 5	
Arbeitsschritt 6	
Arbeitsschritt 7	

Arbeitsschritt 8	
Arbeitsschritt 9	
Arbeitsschritt 10	
Arbeitsschritt 11	
Arbeitsschritt 12	
Arbeitsschritt 13	