


Arbeitsanweisung	Nacharbeit Grundplatte
	Schritt-Nr.: 050/02
	Wartung: Nach Bedarf
	Verantwortung: R: Team Fertigung A: Enrico Golman I: Dr. Guggemos
	Datum: 25.04.2024


Arbeitsschritte (Durchzuführen für jede Grundplatte)
1. Grundplatte aus KLT nehmen 2. Grundplatte auf Tisch legen 3. Entsprechend Prüfkontrolle prüfen 4. Grundplatte in KLT "Grundplatte" legen

Visualisierung – Beispiel mit Variante “Balance”


Arbeitsschritt 1



Arbeitsschritt 2



Arbeitsschritt 3



Arbeitsschritt 4

