


Arbeitsanweisung	Nacharbeit Haube
	Schritt-Nr.: 050/03
	Wartung: Nach Bedarf
	Verantwortung: R: Team Fertigung A: Enrico Golman I: Dr. Guggemos
	Datum: 25.04.2024

Arbeitsschritte
1. Haube aus KLT nehmen 2. Haube auf Tisch legen 3. Haube entsprechend Prüfkontrolle prüfen 4. Haube in KLT "Haube" legen

Visualisierung

Arbeitsschritt 1



Arbeitsschritt 2



Arbeitsschritt 3



Arbeitsschritt 4



Name / Abt.:	Erstelldatum:	Ausgabe:
Datenbank: Fertigungseinrichtungs Nr.:	Letzte Änd. Datum:	Blatt 2 von 2