

Arbeitsanweisung


Löten

Schritt-Nr.: **060**

Wartung: Nach Bedarf




Verantwortung:
R: Team Montage
A: Enrico Golman
I: Dr. Guggemos

Datum: 18.04.2024



Arbeitsschritte

1. Anlöten des Receiver Kabels am Flugcontroller
2. Anstecken des Receiver am angelötetem Receiverkabel
3. Anlöten des Akku Kabels am Flugcontroller
4. Anlöten der 4 Motoren am Flugcontroller
5. Werkstückträger zur Montagestation 1 bringen

Visualisierung	
Arbeitsschritt 1	
Arbeitsschritt 2	
Arbeitsschritt 3	
Arbeitsschritt 4	
Arbeitsschritt 5	-

Name / Abt.:	Erstelldatum:	Ausgabe:
Datenbank: Fertigungseinrichtungs Nr.:	Letzte Änd. Datum:	Blatt 2 von 2