

Arbeitsanweisung


Montage Gehäuse und Rotoren

Schritt-Nr.: **080**

Wartung: Nach Bedarf

Verantwortung:
R: Team Montage
A: Enrico Golman
I: Dr. Guggemos

Datum: 18.04.2024




Arbeitsschritte

1. Gehäuse und Grundplatte mit 3 Nieten vernieten
2. Anschrauben der 4 Motoren an die Grundplatte
3. Baugruppe von WT entnehmen und 180 Grad drehen
4. Vernieten der 4 Füße mit der Grundplatte
5. Kabel der Motoren mit Kabelbinder an der Grundplatte fixieren
6. Anschrauben der 4 Rotorblätter in richtiger Ausrichtung

Visualisierung

Arbeitsschritt 1
Arbeitsschritt 2



Arbeitsschritt 3
Arbeitsschritt 4



Arbeitsschritt 5
Arbeitsschritt 6

