139788

RoHS V Richtlinie 2002/95/EG

FD 08-01-2019 SN 2350 Version 1







Ersatzteile - Elektro

Rep-Set BLT 320 KB Bedieneinheit mit Temp.-Regler

Reparatur-Set Bedieneinheit BLT 320 KB mit Temp.-Regler montiert ,komplett mit PUR- Dichtring, Schrauben und Stöpsel ab 2003 bis 12/2011

ab 05/2012 ist der Temperaturregler mit einem intergrierten Netzfilter ausgerüstet.

Widerstand bei 25°C der Sensorkette PTC: 350 Ohm

Widerstand Heizleiter: 140 Ohm.

Sicherheitshinweise in der Bedienanleitung zum Gerät beachten.

Nach Instandsetzung des Gerätes die gesetzlichen Prüfvorschriften einhalten.

Stück - 00373621 - BLT Bedieneinheit KB mont.
Stück - 00107108 - BLT 320 KB Platine Vers. 3

4 Stück - 00373972 - KU Schraube 5.0 x 30 Spanpl.- A2 9048

4 Stück - 00362017 - BLT K Stöpsel für Schraubenloch bl. 2 Stück - 00368248 - Linsenblechschraube DIN7981 2.9x9.5

1 Stück - 00373621 - BLT Bedieneinheit KB mont.




Anschlussbelegung

Anschlussbelegung der Silikonheizung

Ansicht der Bedieneinheit







Bedeutung der LED-Farben

Zweifarbige Power-/Status-LED

Blinken, grün, 0,5 Hz Aufheizen Dauer, grün Temperatur erreicht Blinken, 2s rot, 2s grün Heizung-Kurzschluß

Blinken, 1s <mark>rot</mark>, 2s <mark>grün</mark> Fühlerbruch Blinken, 1s <mark>rot</mark>, 1s grün Fühler Kurzschluß Bei Fragen wenden Sie sich an

BLANCO

PROFESSIONAL

BLANCO Professional GmbH+Co.KG Flehinger Str. 59 D-75038 Oberderdingen

Service Hotline - 0800 252 6266 Mo-Fr. 8-18 Uhr kostenfrei

Kunden Notdienst - 07045 4481416

Fax: 07045 4481508