CÓDIGO DE COLORES DE UNA RESISTENCIA

COLOR DE LA BANDA	VALOR	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	x 1	-
MARRÓN	1	x 10	± 1 %
ROJO	2	x 100	± 2 %
NARANJA	3	x 1 000	-
AMARILLO	4	x 10 000	-
VERDE	5	x 100 000	± 0,5 %
AZUL	6	x 1 000 000	± 0,25 %
VIOLETA	7	x 10 000 000	± 0,1 %
GRIS	8	x 100 000 000	± 0,05 %
BLANCO	9	x 1 000 000 000	-
DORADO			± 5 %
PLATEADO			± 10 %

RESISTENCIAS

- Las resistencias tienen una serie de **bandas de colores** que nos indican su valor en Ohmios.
- Las primeras bandas indican los valores y la penúltima indica el multiplicador del valor anterior.
- La última banda está separada de las anteriores e indica la tolerancia o error del valor final.

