GRADOS	MINUTOS	SEGUNDOS	Zona Cordillera			
37	48	0,7		pmax.=	0,05	%
CURVA №		1		Radio minimo	Abs. ( pmax+i	fmax)
PROG. VERTICE	m	910,75		fma	x = 0,196-,000	)7*VD
RC=	m	400		fmax =	0,147	
Le=	m	100		Rmin abs = VD	^2 / (127*(pma	x+fmax))
VD	Kh	70		R <sub>min abs</sub> =	195,9	mts
р	m	1,04				
k	m	49,97		Radio minimo	adm. ( padop	+fmax)
ANGULO=		37,800		Padop sale con	la VMM=	0,054
ANGULO - 180º		142,20		fma	x = 0,196-,000	)7*VD
Те	m	1221,31	2,92	fmax =	0,147	
Ee	m	838,09	0,32	Rmin adm = VD	)^2 / (127*(p+fi	max))
Ds	m	1092,74		R <sub>min adm</sub> =	191,7	mts
TL	m	66,72				
тс	m	33,39		Radio minimo	des. ( pmax+1	I/2fmax)
s	m	0,79	159964,00	fma	x = 0,196-,000	)7*VD
i	%	5	200,00	1/2*fmax =	0,0735	
Xc=	m	99,84	99,93	Rmin des = VD	^2 / (127*(pma	x+1/2*fmax))
Yc=	m	4,16		R <sub>min adm</sub> =	312,4	mts
f =		0,04				
 0e		7,16		Radio minimo	que no requie	ere peralte
Espiral	│ 0c	0,0002		Rmin=VD^2 / 2	Rmin =	2450
Circular	0	0,001	0,07			
	TE	010.50		Over	NA:	0
	rog. TE = rog. EC =	-310,56 -210,56	<b>Gc</b> 2,8648	Grados 14	Minutos 19	Segundos 26
Pı	rog. CC =	235,81 682,18		14	-11,1352 -668 112	-687,112 -41226.72

Prog. TE =	-310,56	Gc	Grados	Minutos	Segundos
Prog. EC =	-210,56	2,8648	14	19	26
Prog. CC =	235,81		14	-11,1352	-687,112
Prog. CE =	682,18			-668,112	-41226,72
Prog. ET =	782,18				

1- Comododad dinamica	Le = 6,044 * VD	) * ((VD^² /1	27* R) - p)
	Le =	17,9	mts
2- Apariencia General	Le = VD/1,8		
	Le =	38,9	mts
3- Apariencia de borde	Le = (p * VD / 100	0) * 100	
	Le =	38,0	mts
4- Guiado óptico	Le = R / 10		
	Le =	40,0	mts

Nº de trochas Le min 1,00\*Le 2

100

mts

3 1,25\*Le Se recomienda adoptar: 4 1,50\*Le 6 2,00\*Le

Adopto Le =

y cumplir con la condición 4

GRADOS	MINUTOS	SEGUNDOS	Zona Cordillera			
25	56	5		pmax.=	0,05	%
CURVA №		2		Radio minimo	Abs. ( pmax+1	max)
PROG. VERTICE	m	6067,60		fma	x = 0,196-,000	7*VD
RC=	m	300		fmax =	0,147	
Le=	m	80		Rmin abs = VD	^2 / (127*(pma	x+fmax))
VD	Kh	70		R <sub>min abs</sub> =	195,9	mts
р	m	0,89				
k	m	39,98		Radio minimo	adm. ( padop-	⊦fmax)
ANGULO=		25,935		Padop sale con	la VMM=	0,072
ANGULO - 180º		154,07		fma	x = 0,196-,000	7*VD
Те	m	1346,66	4,34	fmax =	0,147	
Ee	m	1040,88	0,22	Rmin adm = VD	0^2 / (127*(p+fr	max))
Ds	m	886,68		R <sub>min adm</sub> =	175,9	mts
TL	m	53,38				
тс	m	26,72		Radio minimo	des. ( pmax+1	/2fmax)
s	m	0,93	89964,00	fma	x = 0,196-,000	7*VD
i	%	7	173,21	1/2*fmax =	0,0735	
Xc=	m	79,86	79,94	Rmin des = VD	^2 / (127*(pmax	x+1/2*fmax))
Yc=	m	3,55		R <sub>min adm</sub> =	312,4	mts
f =		0,06				
 0e		7,64		Radio minimo	que no requie	re peralte
Espiral	Oc	0,0004		Rmin=VD <sup>2</sup> / 2	Rmin =	2450
Circular	0	0,002	0,10			
P	rog. TE = rog. EC = rog. CC =	4720,94 4800,94 5164,28	<b>Gc</b> 3,819733	Grados 14 14	Minutos 19 -10,18026667	Segundos 26 -629,816

Prog. TE =	4720,94	Gc	Grados	Minutos	Segundos
Prog. EC =	4800,94	3,819733	14	19	26
Prog. CC =	5164,28		14	-10,18026667	-629,816
Prog. CE =	5527,62			-610,816	-37788,96
Prog. ET =	5607,62				

1- Comododad dinamica	Le = 6,044 * VD	) * ((VD^² /1	27* R) - p)
	Le =	23,8	mts
2- Apariencia General	Le = VD/1,8		
	Le =	38,9	mts
3- Apariencia de borde	Le = (p * VD / 100	0) * 100	
	Le =	50,6	mts
4- Guiado óptico	Le = R / 10		
	Le =	30,0	mts

Nº de trochas Le min 1,00\*Le 2

3 1,25\*Le y cumplir con la condición 4 Se recomienda adoptar: 4 1,50\*Le

6 2,00\*Le Adopto Le = mts 80

GRADOS	MINUTOS	SEGUNDOS	Zona Cordillera			
30	12	25		pmax.=	0,05	%
CURVA №		3		Radio minimo	Abs. ( pmax+fi	max)
PROG. VERTICE	m	6924,60		fma	ax = 0,196-,000	7*VD
RC=	m	300		fmax =	0,147	
Le=	m	80		Rmin abs = VD	^2 / (127*(pmax	(+fmax))
VD	Kh	70		R <sub>min abs</sub> =	195,9	mts
р	m	0,89				
k	m	39,98		Radio minimo	adm. ( padop+	fmax)
ANGULO=		30,207		Padop sale con	la VMM=	0,072
ANGULO - 180º		149,79		fma	ax = 0,196-,000	7*VD
Те	m	1154,85	3,71	fmax =	0,147	
Ee	m	854,76	0,26	Rmin adm = VD	)^2 / (127*(p+fm	nax))
Ds	m	864,31		R <sub>min adm</sub> =	175,9	mts
TL	m	53,38				
тс	m	26,72		Radio minimo	des. ( pmax+1.	/2fmax)
s	m	0,93	89964,00	fma	ax = 0,196-,000	7*VD
i	%	7	173,21	1/2*fmax =	0,0735	
Xc=	m	79,86	79,94	Rmin des = VD	^2 / (127*(pmax	+1/2*fmax))
Yc=	m	3,55		R <sub>min adm</sub> =	312,4	mts
f =		0,06				
 0e		7,64		Radio minimo	que no requie	re peralte
Espiral	0c	0,0004		Rmin=VD^2 / 2	Rmin =	2450
Circular	0	0,002	0,10			
	rog. TE =	5769,75	Gc	Grados	Minutos	Segundos
	rog. EC =	5849,75	3,819733	14	19	26

Prog. TE =	5769,75	Gc	Grados	Minutos	Segundos
Prog. EC =	5849,75	3,819733	14	19	26
Prog. CC =	6201,91		14	-10,18026667	-629,816
Prog. CE =	6554,06			-610,816	-37788,96
Prog. ET =	6634,06			·	•

1- Comododad dinamica	Le = 6,044 * VD	* ((VD^2/1	27* R) - p)
	Le =	23,8	mts
2- Apariencia General	Le = VD/1,8		
	Le =	38,9	mts
3- Apariencia de borde	Le = (p * VD / 100	) * 100	
	Le =	50,6	mts
4- Guiado óptico	Le = R / 10		
	Le =	30,0	mts

Nº de trochas Le min 2 1,00\*Le

Se recomienda adoptar: 3 1,25\*Le y cumplir con la condición  $\bf 4$  4 1,50\*Le

6 2,00\*Le

Adopto Le = 80 mts

GRADOS	MINUTOS	SEGUNDOS	Zona Cordillera			
29	29	55		pmax.=	0,05	%
CURVA №		4		Radio minimo	Abs. ( pmax+fi	max)
PROG. VERTICE	m	10052,97		fma	ax = 0,196-,000	7*VD
RC=	m	450		fmax =	0,147	
Le=	m	100		Rmin abs = VD	^2 / (127*(pmax	(+fmax))
VD	Kh	70		R <sub>min abs</sub> =	195,9	mts
р	m	0,93				
k	m	49,98		Radio minimo	adm. ( padop+	fmax)
ANGULO=		29,499		Padop sale con	la VMM=	0,048
ANGULO - 180º		150,50		fma	ax = 0,196-,000	7*VD
Те	m	1762,80	3,80	fmax =	0,147	
Ee	m	1321,18	0,25	Rmin adm = VD	)^2 / (127*(p+fm	nax))
Ds	m	1282,04		R <sub>min adm</sub> =	197,6	mts
TL	m	66,71				
тс	m	33,38		Radio minimo	des. ( pmax+1.	/2fmax)
s	m	0,74	202464,00	fma	ax = 0,196-,000	7*VD
i	%	5	212,13	1/2*fmax =	0,0735	
Xc=	m	99,88	99,94	Rmin des = VD	^2 / (127*(pmax	(+1/2*fmax))
Yc=	m	3,70		R <sub>min adm</sub> =	312,4	mts
f =		0,04				
0e		6,37		Radio minimo que no requiere peralte		
Espiral	Oc	0,0002		Rmin=VD^2 / 2	Rmin =	2450
Circular	0	0,001	0,06			
	rog. TE = rog. EC =	8290,17 8390,17	<b>Gc</b> 2,546489	Grados 14	Minutos 19	Segundos 26

Prog. TE =	8290,17	Gc	Grados	Minutos	Segundos
Prog. EC =	8390,17	2,546489	14	19	26
Prog. CC =	8931,19		14	-11,45351111	-706,2106667
Prog. CE =	9472,21			-687,2106667	-42372,64
Prog. ET =	9572,21				

1- Comododad dinamica	Le = 6,044 * VD	) * ((VD^² /1	27* R) - p)
	Le =	15,9	mts
2- Apariencia General	Le = VD/1,8		
	Le =	38,9	mts
3- Apariencia de borde	Le = (p * VD / 10	0) * 100	
	Le =	33,8	mts
4- Guiado óptico	Le = R / 10	_	
	Le =	45,0	mts
	N 10 1		

Nº de trochas Le min 2 1,00\*Le

Se recomienda adoptar: 3 1,25\*Le

y cumplir con la condición 4

4 1,50\*Le 6 2,00\*Le

Adopto Le = 100 mts

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

353,81

i1= 1,6560

i2= 0,1660

VD= 70 Km/h

imed = 0,911

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

15

CURVA: Convexa

L= pi 200 ==> Long Adoptada 37,25

p=

741,12

1,4900

L/2= 13422,82 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 253,81 453,81 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 739,46

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
253,81	0,00	0,00	739,46	739,46
268,81	15,00	0,01	739,71	739,70
283,81	30,00	0,03	739,96	739,93
298,81	45,00	0,08	740,21	740,13
313,81	60,00	0,13	740,46	740,32
328,81	75,00	0,21	740,71	740,50
343,81	90,00	0,30	740,95	740,65
358,81	105,00	0,41	741,20	740,79
453,81	200,00	1,49	742,78	741,29

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

668,86 741,64 15

CURVA: Concava

/ERTICE: Cv= i1= 0,1660

1,9750

i2= 2,1410

VD= 70 Km/h

imed = 1,1535

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 49,375 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 10126,58 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 568,86 Fo= 768,86

Co= Cv ±( i1L/2) 741,47

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
568,86	0,00	0,00	741,47	741,47
583,86	15,00	0,01	741,50	741,49
598,86	30,00	0,04	741,52	741,48
613,86	45,00	0,10	741,55	741,45
628,86	60,00	0,18	741,57	741,40
643,86	75,00	0,28	741,60	741,32
658,86	90,00	0,40	741,62	741,22
673,86	105,00	0,54	741,65	741,10
768,86	200,00	1,98	741,81	739,83

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

i2=

PARAMETRO ADOPTADO

951,88

747,70 i1= 2,1410

1,4790

0,6620

VD= 70 Km/h

imed = 1,81

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

15

CURVA: Convexa

L= pi 200 ==> Long Adoptada 16,55

p=

L/2= 30211,48 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 851,88 Fo= 1051,88

Co= Cv ±( i1L/2) 745,56

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
851,88	0,00	0,00	745,56	745,56
866,88	15,00	0,00	745,88	745,88
881,88	30,00	0,01	746,20	746,19
896,88	45,00	0,03	746,52	746,49
911,88	60,00	0,06	746,84	746,78
926,88	75,00	0,09	747,16	747,07
941,88	90,00	0,13	747,49	747,35
956,88	105,00	0,18	747,81	747,62
1051,88	200,00	0,66	749,84	749,18

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

1301,29 752,87 15

i1= 1,4790

1,0050

CURVA: Concava

i2= 2,4840

VD= 70 Km/h

imed = 1,9815

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 25,125 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 19900,50 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 1201,29 Fo= 1401,29

Co= Cv ±( i1L/2) 751,39

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
1201,29	0,00	0,00	751,39	751,39
1216,29	15,00	0,01	751,61	751,61
1231,29	30,00	0,02	751,83	751,81
1246,29	45,00	0,05	752,06	752,01
1261,29	60,00	0,09	752,28	752,19
1276,29	75,00	0,14	752,50	752,36
1291,29	90,00	0,20	752,72	752,52
1306,29	105,00	0,28	752,94	752,67
1401,29	200,00	1,01	754,35	753,34

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

i1=

1587,47

759,98

2,4840 2,7440

i2= -0,2600

VD= 70 Km/h

imed = 1,112

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

15

CURVA: Convexa

L= pi 200 ==> Long Adoptada 68,6

p=

L/2= 7288,63 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 1487,47 Fo= 1687,47

Co= Cv ±( i1L/2) 757,50

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
1487,47	0,00	0,00	757,50	757,50
1502,47	15,00	0,02	757,87	757,85
1517,47	30,00	0,06	758,24	758,18
1532,47	45,00	0,14	758,61	758,47
1547,47	60,00	0,25	758,99	758,74
1562,47	75,00	0,39	759,36	758,97
1577,47	90,00	0,56	759,73	759,18
1592,47	105,00	0,76	760,10	759,35
1687,47	200,00	2,74	762,46	759,72

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

1863,04 759,26 15

CURVA: Concava

i1=

-0,2600 i2=

2,6150

2,3550

VD= 70 Km/h

1,0475

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

PARAMETRO ADOPTADO

imed =

p= L= pi 200 ==> Long Adoptada 65,375

L/2= 7648,18 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 1763,04 1963,04 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 759,52

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
1763,04	0,00	0,00	759,52	759,52
1778,04	15,00	0,01	759,48	759,47
1793,04	30,00	0,06	759,44	759,38
1808,04	45,00	0,13	759,40	759,27
1823,04	60,00	0,24	759,36	759,13
1838,04	75,00	0,37	759,33	758,96
1853,04	90,00	0,53	759,29	758,76
1868,04	105,00	0,72	759,25	758,53
1963,04	200,00	2,62	759,00	756,39

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

2369,96 771,20

2,3550 i1=

6,4210

i2= -4,0660

70 Km/h VD=

imed = -0,8555 15

CURVA: Convexa

PARAMETRO ADOPTADO 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto p=

200 ==> Long Adoptada L= pi 160,525

L/2= 3114,78 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 2269,96 Fo= 2469,96

Co= Cv ±( i1L/2) 768,85

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
2269,96	0,00	0,00	768,85	768,85
2284,96	15,00	0,04	769,20	769,16
2299,96	30,00	0,14	769,55	769,41
2314,96	45,00	0,33	769,90	769,58
2329,96	60,00	0,58	770,26	769,68
2344,96	75,00	0,90	770,61	769,71
2359,96	90,00	1,30	770,96	769,66
2374,96	105,00	1,77	771,32	769,55
2469,96	200,00	6,42	773,56	767,13

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

i2=

imed =

PARAMETRO ADOPTADO

2641,97 760,14 15

CURVA: Concava

i1= -4,0660

-0,0820

3,9840

VD= 70 Km/h

-2,074

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

L= pi 99,6

200 ==> Long Adoptada

L/2= 5020,08 Parametro para L adoptada 100

p=

Po= Pv - L/2 2541,97 Fo= 2741,97

Co= Cv ±( i1L/2) 764,21

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
2541,97	0,00	0,00	764,21	764,21
2556,97	15,00	0,02	763,60	763,57
2571,97	30,00	0,09	762,99	762,90
2586,97	45,00	0,20	762,38	762,17
2601,97	60,00	0,36	761,77	761,41
2616,97	75,00	0,56	761,16	760,60
2631,97	90,00	0,81	760,55	759,74
2646,97	105,00	1,10	759,94	758,84
2741,97	200,00	3,98	756,07	752,09

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

2995,22 759,85 15

i1= -0,0820

1,5860

CURVA: Convexa

i2= -1,6680

VD= 70 Km/h

imed = -0.875

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 39,65 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 12610,34 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 2895,22 Fo= 3095,22

Co= Cv ±( i1L/2) 759,93

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
2895,22	0,00	0,00	759,93	759,93
2910,22	15,00	0,01	759,92	759,91
2925,22	30,00	0,04	759,91	759,87
2940,22	45,00	0,08	759,90	759,81
2955,22	60,00	0,14	759,88	759,74
2970,22	75,00	0,22	759,87	759,65
2985,22	90,00	0,32	759,86	759,54
3000,22	105,00	0,44	759,85	759,41
3095,22	200,00	1,59	759,77	758,18

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

VD=

10 3575,33 <sub>750,17</sub> 15

i1= -1,6680

1,7260

CURVA: Concava

i2= 0,0580

12- 0,0380

imed = -0.805

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 43,15 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 11587,49 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 3475,33 Fo= 3675,33

70 Km/h

Co= Cv ±( i1L/2) 751,84

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
3475,33	0,00	0,00	751,84	751,84
3490,33	15,00	0,01	751,59	751,58
3505,33	30,00	0,04	751,34	751,30
3520,33	45,00	0,09	751,09	751,00
3535,33	60,00	0,16	750,84	750,68
3550,33	75,00	0,24	750,59	750,34
3565,33	90,00	0,35	750,34	749,99
3580,33	105,00	0,48	750,09	749,61
3675,33	200,00	1,73	748,50	746,78

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

11 4147,96 750,51 15

i1= 0,0580

CURVA: Concava

i2=

2,5680

2,5100

imed = 1,313

VD=

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

L= pi 62,75 200 ==> Long Adoptada

4247,96

L/2= 100 7968,13 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 4047,96 Fo=

70 Km/h

Co= Cv ±( i1L/2) 750,45

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
4047,96	0,00	0,00	750,45	750,45
4062,96	15,00	0,01	750,46	750,45
4077,96	30,00	0,06	750,47	750,41
4092,96	45,00	0,13	750,48	750,35
4107,96	60,00	0,23	750,49	750,26
4122,96	75,00	0,35	750,50	750,14
4137,96	90,00	0,51	750,50	750,00
4152,96	105,00	0,69	750,51	749,82
4247,96	200,00	2,51	750,57	748,06

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

**4703,59** 764,78

12

15

i1= 2,5680

0,8540

CURVA: Convexa

i2= 1,7140

VD= 70 Km/h

imed = 2,141

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 21,35 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 23419,20 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 4603,59 Fo= 4803,59

Co= Cv ±( i1L/2) 762,21

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
4603,59	0,00	0,00	762,21	762,21
4618,59	15,00	0,00	762,60	762,59
4633,59	30,00	0,02	762,98	762,96
4648,59	45,00	0,04	763,37	763,32
4663,59	60,00	0,08	763,75	763,68
4678,59	75,00	0,12	764,14	764,02
4693,59	90,00	0,17	764,52	764,35
4708,59	105,00	0,24	764,91	764,67
4803,59	200,00	0,85	767,35	766,49

CURVA Nº PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

VD=

13 5695,32 781,78

0,7070

15

i1= 1,7140

.,. . . .

CURVA: Concava

i2= 2,4210

70 Km/h

imed = 2,0675

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 17,675 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 28288,54 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 5595,32 Fo= 5795,32

Co= Cv ±( i1L/2) 780,07

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
5595,32	0,00	0,00	780,07	780,07
5610,32	15,00	0,00	780,32	780,32
5625,32	30,00	0,02	780,58	780,56
5640,32	45,00	0,04	780,84	780,80
5655,32	60,00	0,06	781,09	781,03
5670,32	75,00	0,10	781,35	781,25
5685,32	90,00	0,14	781,61	781,47
5700,32	105,00	0,19	781,87	781,67
5795,32	200,00	0,71	783,49	782,79

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

14 6178,82 793,48 15

CURVA: Convexa

i1= 2,4210

3,4940

i2= -1,0730

VD= 70 Km/h

imed = 0,674

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto p=

L= pi 200 ==> Long Adoptada 87,35

L/2= 5724,10 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 6078,82 6278,82 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 791,06

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
6078,82	0,00	0,00	791,06	791,06
6093,82	15,00	0,02	791,42	791,40
6108,82	30,00	0,08	791,79	791,71
6123,82	45,00	0,18	792,15	791,97
6138,82	60,00	0,31	792,51	792,20
6153,82	75,00	0,49	792,87	792,38
6168,82	90,00	0,71	793,24	792,53
6183,82	105,00	0,96	793,60	792,64
6278,82	200,00	3,49	795,90	792,41

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

15 6547,04 789,53 15

CURVA: Concava

'ERTICE: Cv= i1= -1

-1,0730

3,1480

i2= 2,0750

VD= 70 Km/h

imed = 0,501

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 78,7 200 ==> Long Adoptada

p=

L/2= 100 6353,24 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 6447,04 Fo= 6647,04

Co= Cv ±( i1L/2) 790,60

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
6447,04	0,00	0,00	790,60	790,60
6462,04	15,00	0,02	790,44	790,42
6477,04	30,00	0,07	790,28	790,21
6492,04	45,00	0,16	790,12	789,96
6507,04	60,00	0,28	789,96	789,68
6522,04	75,00	0,44	789,80	789,36
6537,04	90,00	0,64	789,64	789,00
6552,04	105,00	0,87	789,48	788,61
6647,04	200,00	3,15	788,46	785,31

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

16 7961,89 819,89 15

2,0750 i1=

CURVA: Convexa

i2= -4,0450 6,1200

70 Km/h VD=

imed = -0,985

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

L= pi 153 200 ==> Long Adoptada

p=

L/2= 3267,97 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 7861,89 8061,89 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 817,82

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
7861,89	0,00	0,00	817,82	817,82
7876,89	15,00	0,03	818,13	818,09
7891,89	30,00	0,14	818,44	818,30
7906,89	45,00	0,31	818,75	818,44
7921,89	60,00	0,55	819,06	818,51
7936,89	75,00	0,86	819,37	818,51
7951,89	90,00	1,24	819,68	818,44
7966,89	105,00	1,69	819,99	818,31
8061,89	200,00	6,12	821,97	815,85

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

17 8181,50 810,01 15

CURVA: Concava

i1= -4,0450

i2= 0,5730

4,6180

4,0100

VD= 70 Km/h

-1,736

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

PARAMETRO ADOPTADO L= pi

imed =

115,45 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 Po= Pv - L/2 8081,50 4330,88 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 Co= Cv ±( i1L/2)

814,06

p=

Fo= 8281,50

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
8081,50	0,00	0,00	814,06	814,06
8096,50	15,00	0,03	813,45	813,42
8111,50	30,00	0,10	812,84	812,74
8126,50	45,00	0,23	812,23	812,00
8141,50	60,00	0,42	811,63	811,21
8156,50	75,00	0,65	811,02	810,37
8171,50	90,00	0,94	810,41	809,48
8186,50	105,00	1,27	809,81	808,53
8281,50	200,00	4,62	805,97	801,35

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

18 **8470,34** 811,66 15

i1= 0,5730

6,6820

CURVA: Convexa

i2= -6,1090

VD= 70 Km/h

imed = -2,768

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 167,05 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 2993,12 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 8370,34 Fo= 8570,34

Co= Cv ±( i1L/2) 811,09

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
8370,34	0,00	0,00	811,09	811,09
8385,34	15,00	0,04	811,17	811,14
8400,34	30,00	0,15	811,26	811,11
8415,34	45,00	0,34	811,34	811,01
8430,34	60,00	0,60	811,43	810,83
8445,34	75,00	0,94	811,52	810,58
8460,34	90,00	1,35	811,60	810,25
8475,34	105,00	1,84	811,69	809,85
8570,34	200,00	6,68	812,23	805,55

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

19 8673,51 <sub>799,25</sub> 15

i1= -6,1090

8,3070

CURVA: Concava

i2= 2,1980

VD= 70 Km/h

imed = -1,9555

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

**L= pi** 207,675 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 2407,61 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 8573,51 Fo= 8773,51

Co= Cv ±( i1L/2) 805,36

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
8573,51	0,00	0,00	805,36	805,36
8588,51	15,00	0,05	804,44	804,40
8603,51	30,00	0,19	803,53	803,34
8618,51	45,00	0,42	802,61	802,19
8633,51	60,00	0,75	801,69	800,95
8648,51	75,00	1,17	800,78	799,61
8663,51	90,00	1,68	799,86	798,18
8678,51	105,00	2,29	798,94	796,65
8773,51	200,00	8,31	793,14	784,83

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

20 9047,77 807,47

2,8030

15

CURVA: Convexa

i1=

2,1980

i2=

-0,6050

VD= 70 Km/h

0,7965

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

PARAMETRO ADOPTADO

imed =

200 ==> Long Adoptada 70,075

L= pi L/2= 7135,21 Parametro para L adoptada 100

p=

Po= Pv - L/2 8947,77 Fo= 9147,77

Co= Cv ±( i1L/2) 805,27

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
8947,77	0,00	0,00	805,27	805,27
8962,77	15,00	0,02	805,60	805,59
8977,77	30,00	0,06	805,93	805,87
8992,77	45,00	0,14	806,26	806,12
9007,77	60,00	0,25	806,59	806,34
9022,77	75,00	0,39	806,92	806,53
9037,77	90,00	0,57	807,25	806,68
9052,77	105,00	0,77	807,58	806,81
9147,77	200,00	2,80	809,67	806,87

CURVA № PROGRESIVA VERTICE:

imed =

21 9291,28 806,00 15

CURVA: Concava

COTA VERTICE: Cv= i1= -0,6050

2,0180

i2= 1,4130

VD=

0,404

70 Km/h

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

PARAMETRO ADOPTADO p= 200 ==> Long Adoptada L= pi 50,45

L/2= 9910,80 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 9191,28 9391,28 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 806,61

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
9191,28	0,00	0,00	806,61	806,61
9206,28	15,00	0,01	806,51	806,50
9221,28	30,00	0,05	806,42	806,38
9236,28	45,00	0,10	806,33	806,23
9251,28	60,00	0,18	806,24	806,06
9266,28	75,00	0,28	806,15	805,87
9281,28	90,00	0,41	806,06	805,65
9296,28	105,00	0,56	805,97	805,41
9391,28	200,00	2,02	805,40	803,38

CURVA № PROGRESIVA VERTICE:

9558,50 COTA VERTICE: Cv= i1= 1,4130

1,2620

22

809,77

i2= 0,1510

VD= 70 Km/h

imed = 0,782

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

15

CURVA: Convexa

L= pi 200 ==> Long Adoptada 31,55

p=

L/2= 15847,86 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 9458,50 9658,50 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 808,36

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
9458,50	0,00	0,00	808,36	808,36
9473,50	15,00	0,01	808,57	808,56
9488,50	30,00	0,03	808,78	808,75
9503,50	45,00	0,06	808,99	808,93
9518,50	60,00	0,11	809,20	809,09
9533,50	75,00	0,18	809,42	809,24
9548,50	90,00	0,26	809,63	809,37
9563,50	105,00	0,35	809,84	809,49
9658,50	200,00	1,26	811,18	809,92

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

imed =

PARAMETRO ADOPTADO

23 9798,54 810,14

15

i1= 0,1510

i2= 1,3120 1,1610

CURVA: Concava

VD= 70 Km/h

0,7315

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

L= pi 200 ==> Long Adoptada 29,025

p=

L/2= 17226,53 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 9698,54 Fo= 9898,54

Co= Cv ±( i1L/2) 809,99

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
9698,54	0,00	0,00	809,99	809,99
9713,54	15,00	0,01	810,01	810,01
9728,54	30,00	0,03	810,03	810,01
9743,54	45,00	0,06	810,06	810,00
9758,54	60,00	0,10	810,08	809,98
9773,54	75,00	0,16	810,10	809,94
9788,54	90,00	0,24	810,12	809,89
9803,54	105,00	0,32	810,15	809,83
9898,54	200,00	1,16	810,29	809,13

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

i2=

24 10591,02 820,54

i1= 1,3120

0,1400

1,1720

VD= 70 Km/h

imed = 0,726

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

15

CURVA: Convexa

200 ==> Long Adoptada L= pi 29,3

p=

L/2= 17064,85 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 10491,02 10691,02 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 819,23

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
10491,02	0,00	0,00	819,23	819,23
10506,02	15,00	0,01	819,42	819,42
10521,02	30,00	0,03	819,62	819,60
10536,02	45,00	0,06	819,82	819,76
10551,02	60,00	0,11	820,02	819,91
10566,02	75,00	0,16	820,21	820,05
10581,02	90,00	0,24	820,41	820,17
10596,02	105,00	0,32	820,61	820,28
10691,02	200,00	1,17	821,85	820,68

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

25 10861,90 820,92 15

i1= 0,1400

2,1260

CURVA: Concava

i2=

2,2660

VD= 70 Km/h

imed = 1,203

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

L= pi 200 ==> Long Adoptada 53,15

L/2= 9407,34 Parametro para L adoptada 100

p=

Po= Pv - L/2 10761,90 10961,90 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 820,78

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
10761,90	0,00	0,00	820,78	820,78
10776,90	15,00	0,01	820,80	820,79
10791,90	30,00	0,05	820,82	820,77
10806,90	45,00	0,11	820,84	820,74
10821,90	60,00	0,19	820,86	820,67
10836,90	75,00	0,30	820,89	820,59
10851,90	90,00	0,43	820,91	820,48
10866,90	105,00	0,59	820,93	820,34
10961,90	200,00	2,13	821,06	818,93

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

26 11625,49 838,22 15

i1= 2,2660

CURVA: Convexa

i2= 0,5270 1,7390

70 Km/h VD=

imed = 1,3965

PARAMETRO ADOPTADO 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto p=

L= pi 200 ==> Long Adoptada 43,475

L/2= 11500,86 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 11525,49 Fo= 11725,49

Co= Cv ±( i1L/2) 835,95

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
11525,49	0,00	0,00	835,95	835,95
11540,49	15,00	0,01	836,29	836,28
11555,49	30,00	0,04	836,63	836,59
11570,49	45,00	0,09	836,97	836,89
11585,49	60,00	0,16	837,31	837,16
11600,49	75,00	0,24	837,65	837,41
11615,49	90,00	0,35	837,99	837,64
11630,49	105,00	0,48	838,33	837,85
11725,49	200,00	1,74	840,49	838,75

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

VD=

27 12153,86 15

i1= 0,5270 841,00

CURVA: Concava

i2= 1,1440 0,6170

70 Km/h

imed = 0,8355

PARAMETRO ADOPTADO 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto p=

L= pi 200 ==> Long Adoptada 15,425

L/2= 32414,91 Parametro para L adoptada 100

Po= Pv - L/2 12053,86 12253,86 Fo=

Co= Cv ±( i1L/2) 840,47

PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
12053,86	0,00	0,00	840,47	840,47
12068,86	15,00	0,00	840,55	840,55
12083,86	30,00	0,01	840,63	840,62
12098,86	45,00	0,03	840,71	840,68
12113,86	60,00	0,06	840,79	840,73
12128,86	75,00	0,09	840,87	840,78
12143,86	90,00	0,12	840,95	840,82
12158,86	105,00	0,17	841,03	840,86
12253,86	200,00	0,62	841,53	840,91

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

28 12975,00 850,40 15

i1= 1,1440

2,6360

CURVA: Concava

i2= 3,7800

VD= 70 Km/h

imed = 2,462

PARAMETRO ADOPTADO p= 2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

L= pi 65,9 200 ==> Long Adoptada

L/2= 100 7587,25 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 12875,00 Fo= 13075,00

Co= Cv ±( i1L/2) 849,26

	· <b>-</b> /	,		
PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA
1	2	3	4	5
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)
12875,00	0,00	0,00	849,26	849,26
12890,00	15,00	0,01	849,43	849,41
12905,00	30,00	0,06	849,60	849,54
12920,00	45,00	0,13	849,77	849,64
12935,00	60,00	0,24	849,94	849,71
12950,00	75,00	0,37	850,11	849,74
12965,00	90,00	0,53	850,29	849,75
12980,00	105,00	0,73	850,46	849,73
13075,00	200,00	2,64	851,54	848,91

CURVA № PROGRESIVA VERTICE: COTA VERTICE: Cv=

13492,33 869,95

29

ERTICE: Cv= 869 i1= 3,7800

1,9880

i2= 1,7920

VD= 70 Km/h

imed = 2,786

PARAMETRO ADOPTADO

2500,00 De Tabla NDG Parametro min. Absoluto

15

CURVA: Convexa

L= pi 49,7 200 ==> Long Adoptada

p=

L/2= 100 10060,36 Parametro para L adoptada

Po= Pv - L/2 13392,33 Fo= 13592,33

Co= Cv ±( i1L/2) 866,17

	,					
PROGRESIVAS	ABSCISA	ORDENADA	COTA TANGENTE	COTA CURVA		
1	2	3	4	5		
Px	X= Px - Po	Y= X <sup>2</sup> /2p	Co + X (i1)	(4) ± (3)		
13392,33	0,00	0,00	866,17	866,17		
13407,33	15,00	0,01	866,74	866,73		
13422,33	30,00	0,04	867,30	867,26		
13437,33	45,00	0,10	867,87	867,77		
13452,33	60,00	0,18	868,44	868,26		
13467,33	75,00	0,28	869,01	868,73		
13482,33	90,00	0,40	869,57	869,17		
13497,33	105,00	0,55	870,14	869,59		
13592,33	200,00	1,99	873,73	871,74		