## Control de Sensor de Temperatura

- Herramientas Necesarias
  - Termometro digital
  - Multimetro digital (Resistencia en Kohm)
  - Tabla de valores de sensor de temperatura (característica 20 K a 25C)

