

міністерство енергетики та вугільної промисловості україни **ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ**

Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

пров. Робочий, 1, 85323 м. Димитрів, Донецька обл. Україна, т/ф (06239) 6-22-22, факс (06239) 6-15-88 Email: cs.gvgss@gmail.com

Від 22.12.2014	року № 05-1/865
II. Ma	Diff

__ року

Командиру 10 ВГСО Голубу С.Н.

Сотласно письма Начальника Теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области №02-39/1590 от 09.12.2014 года, инспекторским составом Теруправления были выявлены нарушения в части обеспечения средствами индивидуальной защиты шахт обслуживаемых 10-ВГСО.

Обязываю Вас недостатки, перечисленные в письме Госгорпромнадзора №02-39/1590 от 09.12.2014 г., учесть при согласовании и составлении обслуживаемыми предприятиями графиков укомплектования самоспасателями, недостающим оборудованием ШГС, проведения практических тренировок в самоспасателях на 2015 год.

Приложение: Письмо Начальника Теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области №02-39/1590 от 09,12,2014 года на 2-х листах.

Заместитель начальника ГВГСС

Исполнитель:

Начальник отдела ППР ЦШГВГСС

Даровых В.А.

Тел 0953109722

А.Е. Штода

Bo: 03/1-7-164/



Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України)

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області

85323, Донецька обл., м. Димитров, вул. Ватутіна 1, тел. (06239)6-41-58: факс (06239) 6-41-58 internet: http://donetsk.dn.ua e-mail: donetsktu@skif.net

№ *СД 39 /159*0 від *ОЭ 12* 2014р. на № ______ від _____.2014р.

Начальнику ДВГРС Смоланову С.М.

Під час позапланових перевірок підконтрольних шахт, інспекторським складом Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області було виявлено, що нижче вказаними підприємствами допущенні порушення законодавства в частині забезпечення засобами індивідуального захисту, а саме:

1. Експлуатуються респіратори Р-30, Р-34 з вичерпаним терміном експлуатації

-ДП «Красноармійськвугілля»:

ВП шахта «Стаханова» - Р-30 - 8 штук, Р-34 - 20 штук; ВП шахта «Димитрова» - Р-30 - 16 штук, Р-34 - 9 штук; ВП шахта «Центральна» - Р-30 - 6 штук, Р-34 - 3 штук; ВП шахта «Родинська» - Р-30 - 8 штук, Р-34 - 20 штук;

-ДП «ВК «Краснолиманська» - Р-30 - 44 штук, Р-34 - 12 штук;

-ПАТ «ШУ «Покровське» - Р-30 - 12 штук, Р-34 - 4 штук;

-ВСП «Шахтоуправління «Добропільське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»:

Шахта «Добропільська» -Р-34 - 21 штук;

Шахта «Алмазна» - Р-34 - 24 штук;

Шахта « Білицька» - Р-30 - 10 штук, Р-34 - 4 штук;

-ВСП «Шахтоуправління «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

Шахта «Новодонецька» - Р-30 - 19 штук, Р-34 - 7 штук;

-ДП «Селидіввугілля»:

ВП шахта «Росія» - Р-30 - 14 штук, Р-34 - 28 штук;

ВП шахта «Україна» - Р-30 - 13 штук, Р-34 - 14 штук;

ВП шахта «1/3 Новогродівська»»- Р-30 - 10 штук, Р-34 - 28 штук;

ВП шахта «Курахівська»- Р-30 - 9 штук, Р-34 - 11 штук;

-ДП «Дзержинськвугілля»:

ВП шахта «ім. Ф.Е.Дзержинського» - Р-30 - 6 штук, Р-34 -16 штук;

ВП шахта «Північна» - Р-30 - 6 штук, Р-34 - 17 штук;

ВП шахта «Торецька» - Р-30 - 10 штук, Р-34 - 6 штук;

ВП шахта «Південна» - Р-30 - 11 штук, Р-34 - 17 штук;

- ОДО АП шахта «ім. Святої Матрони Московської» - Р-30 - 10 штук, Р-34 - 10 штук.

- Південно-Донбаська №1 Р-34 12 штук;
- Південно-Донбаська №3 Р-34 15 штук;

2.Не забезпечено саморятівниками:

-ДП "Селидіввугілля"

ВП «Шахта «Україна» -25штук

ВП «Шахта «Курахівська» -52 штук.

- Південно-Донбаська №3 – 295 штук

3.Не пройшли тренування в "Димних камерах":

-ВСП "Шахтоуправління "Білозерське"

Шахта "Новодонецька" – 70чол.;

Шахта "Піонер" – 133чол.;

-ДП «Селидіввугілля»:

ВП шахта «Росія» - 596 чол.;

ВП шахта «Україна» - 405чол.;

ВП шахта «1/3 Новогродівська»»- 918 чол.:

ВП шахта «Курахівська»- 304 чол.;

ДП «Дзержинськвугілля»:

ВП шахта «ім. Ф.Е.Дзержинського» - 504 чол;

ВП шахта «Північна» - 347 чол;

ВП шахта «Торецька» - 252 чол;

ВП шахта «Південна» - 175 чол;

- ОДО АП шахта «ім. Святої Матрони Московської» 106 чол.
- Південно-Донбаська №1- 360 чол.;
- Південно-Донбаська №3 620чол.

За результатами перевірок керівникам підприємств видано приписи на усунення виявлених порушень.

Пропоную Вам, під час розгляду планів ліквідації аварії та під час виконання планових профілактичних робіт на вище вказаних підприємствах, звернути особливу увагу і 1308 10 Siones вжити заходів з усунення порушень.

Начальник теруправління

В.І.Король

Самохвалов Д.Ю. 6-41-58