
01｜S001 楼梯间、S006 楼梯、电梯及合用前室



查看同范围无标记原图

问题：两座北侧交通核是否直接相通，还是分别经外围通道进入？

我的判断：现有门洞可保留，但两核之间的旧直接连接缺少证据。

我的确认 / 备注：待填写（写实际连接 / 处理；不清楚可保留待确认）