01｜S065 楼梯交通核、S053 消防控制室、S130 儿科候诊



查看同范围无标记原图

问题：楼梯交通核S065主要从消防控制室一侧还是儿科候诊一侧进入？

我的判断：南侧可见外部门口，但内部入口归属未清楚；不把相邻墙线当人员连接。

我的确认 / 备注：待填写（写实际连接 / 处理；不清楚可保留待确认）