
LTM 1120/1

LH - MOTOR ALLISON - CAJA DE CAMBIOS





3				Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERR WERK
2				A	40.04.00	l.uaraf0	EHINGEN
1				Ausgabe	16.01.06	lwerof0	2
П	Änderung	Datum	Name		Datum	Name	Convright (c)


ESQUEMA DE CONEX	(IONES S	SISTEMA I	EL.	VEHÍCU	LO


Ident-Nr.	981026108	-	P2
	301020100	+	P20
Zeich-Nr.	0004 000 05 00 004 004	Blatt	1
	3261-920.05.00.001-001	von	78


1		2			3		4	5	6		7		8	
HOJA ÍNDICE							HOJA 	HOJA ÍNDICE					HOJA 	
ACCIONAMIENTO, AIRE ACONDICIONADO APARATOS - SINOPSIS ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS ASIGNACIÓN DE FUSIBLES AUTOMÁTICO(A) ANTIBLOQ BATERÍAS, BOMBA DE DEPÓSITO CABRESTANTE DE RESCAT CAJA DE CAMBIOS CAJA DE CAMBIOS CAJA TRÁNSFER CALEFACCIÓN DE ASIENTO CALEFACCIÓN DE GAS CALEFACCIÓN DIAGRAMA F	- MÓDL CABINA CABINA CABINA UEO RI	JLOS DE TRA A DE CONDU A DE CONDU A DE CONDU EMOLQUE	ICCIÓN ICCIÓN ICCIÓN	ENCIA			19 46 61 64 65 62 63 5 6 7 58 4 56 57 16 17 18 49 47	MEDIOS DE SERVICIO MEDIOS DE SERVICIO MODIFICACIONES MOTOR DE ARRANQUE, DÍNA NIVELACIÓN PARADA DE MOTOR RADIO REDUCCIÓN DE FUERZA DE F RELÉ DE INTERMITENTE, CO SISTEMA DE LAVADO DE FAF SISTEMA DE LISTA DE PIEZA: SUSPENSIÓN DE EJE DELAN: SUSPENSIÓN DE EJE DELAN: SUSPENSIÓN DE EJE DIAGRA TACÓGRAFO, FRENO MOTOR TOMA DE FUERZA - BOMBA DE	FRENADO ONMUTADOR DE COLUMNA D ROS S TE S AMA FUNCIONAL AMA FUNCIONAL R,				76 77 78 9 51 10 41 59 32 50 66 20 21 22 23 24 15 12	A
CALEFACCIÓN THERMO 90 CALEFACCIÓN THERMO 90 CAMBIADOR DE CALOR, CARGADOR CONTROL VEHÍCULO CONTROL VEHÍCULO DESBLOQUEO DE EJE TRA: DESCONEXIÓN EN CASO D DIRECCIÓN DE EJE TRASEF DISPOSITIVO DE ARRANQU DISTRIBUCIÓN DE MASA ELEVALUNAS	DIAGR/ SERO , E / JUN RO DIAG JE DE LI	AMA FUNCIO DIRECCIÓN TO A / CON S GRAMA FUNC LAMA	DE EJE SERVICIO CIONAL				43 44 42 55 13 14 25 60 26 11 8 39							С
ESQUEMA DE CONEXIONES ESTABILIZACIÓN DELANTE ESTABILIZACIÓN DELANTE ESTABILIZACIÓN DETRÁS DE ESTABILIZACIÓN DETRÁS DE EXPLICACIÓN DE SÍMBOLO EXPLICACIÓN DE SÍMBOLO FARO ANTINIEBLA PETICIÓN FRENO DE CORRIENTES PA HOJA ÍNDICE ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN	DEREC IZQUIE DERECH ZQUIER S / ICOI S / ICOI N DEL (ARÁSIT/	CHA IRDA HA RDA NOS NOS CLIENTE ,	CULO				1 28 30 29 31 67 68 37 48 2 34 35							E
ILUMINACIÓN CAJA DE APO ILUMINACIÓN INTERIOR, EI INDICACIÓN DE PRESIÓN D INDICACIÓN DE PRESIÓN D INSTALACIÓN SINOPSIS INTERMITENTE, CAJA DE ELARGUERO CORREDERO - LEYENDA MARCHA CONCÉNTRICA AO MEDIOS DE SERVICIO	NCENDI DE APOY DE APOY ENCHUF TRANS	YO DELANTE YO DETRÁS FE - REMOLQ MISOR DE LO	NUE , ONGITUE		ITO		33 40 52 53 3 36 54 69 27 70 71 72 73 74 75							F
3 2			Gez.	24.06.04	dpl	LIEBHERR WERK		HOJA ÍNDICE		Ident-Nr. 9810	026108	= +	P2 P20	
1 Änderung Di	atum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHINGEN Copyright (c)	_			Zeich-Nr. 3261	1-920.05.00.001-001	Blatt von	2 78	

























FUNCIÓN / FUNCIONAMIENTO	PRESIÓN [BAR]	-Y22	VÁLV -Y70	ULAS -Y110	-Y145
DIRECCIÓN DE EJE TRASERO SIN TOMA DE FUERZA	120	1	1	1	1
DIRECCIÓN DE EJE TRASERO CON TOMA DE FUERZA	120	1	0	1	0


10.03.00 LIEBHERR WERK lweklg0 Gez. EHINGEN 16.01.06 lwerof0 Ausgabe Änderung Datum Name Datum Name Copyright (c)


SECADOR DE AIRE - CALEFACCIÓN


ldent-Nr.	981026108	=	P2
	301020100	+	P20
Zeich-Nr.	0004 000 05 00 004 004	Blatt	12
	3261-920.05.00.001-001	von	78






























		1		2				3			4						5						6					7				8		
						VR HL	= DELANT = DELANT = DETRÁS = DETRÁS	E DERE	CHA RDA	POSICIÓN OBLICUA		SLOQUEADO(A) T	4+5		AUTO NIV	MÁTICO(ELACIÓN	>		\	/ÁLVUL	AS —X		+5	CA	1		I IZQUIERDA 1-3,4+5 GA III I I I I I I I I I I I I I I I I		RRERA					А
							~ DE	ELANTE	IZQUIERDA	-S242 VL -S244 VR	-S246 HL -S248 HR	-S222 CON SUSPENSIÓN / BLOQUEADO(A)	-S226 COMPENSACIÓN 1-3,	-S142:A1	-S144:A1	-5146;AZ	-5140.AZ -S148.A1	-S148:A2	- 'Y12 VR		PATAUL PA		Y69 COMPENSACI	< → -Y70 MARCHA CONCÉNTRICA	< > -Y9 CON SUSPENSIÓN / BL	-S165 CON SUSPENSIÓN / BLOQUEADO(A)	S167 COMPENSACIÓN S168 COMPENSACIÓN							В
						CON SUSPENSIÓN	DE	TRÁS	DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA	X	X								X)	X	X		X X X X	X X X	X X X X	X X X	X X X X X X X X							
						CON SU	4/ VA	TRÁS	DERECHA IZQUIERDA DERECHA ACIÓN	X	X	X		X X		000	D (X)			00	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X X X X	X X X	X X X X	X X X	X X X X X X							C
							LENAF	ELANTE	IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA	X X	(X	X X X						X	X	X X			X X X	X X X			X X X X X X							
						BLOQUEADO(A)	BAJAR / VA	ELANTE ETRÁS LO ESTA	IZOLIJERDA	X X)	X	X X X X X X X X									X	X	XXXXXX	X X X X			X X X X X X X X X X X X X X X X X X X							E
							DESPLAZAN	IIENTO CON	I EQUIPAMIENTO			Х	Х					DI O	OUEADO)/A) / C(ON CHOD	-NCIÓN	X		ADENICA	CIÓN EJ	T 1 2		_ 					
																			QUEADO 5222)(A) / CC	ON SUSPI	-Y9		-S22		CION EJ	= 1-3 -Y6!	69						
						CONS	USPENSIÓN	MARCHA	POR CARRETERA										0			1			0		0							
									O DE NIVELACIÓN , LLENAR		VACIAR								0			1			0		1							F
						BLOQU	JEADO(A)	DESPLAZ	O ESTABILIZADO(A) / APOYA AMIENTO CON EQUIPAMIEN	ITO									1			0	\dashv		0	\perp	1		$\frac{1}{2}$					
								(NIVELAC	CIÓN MANUAL POSIBLE CON	I COMPENS	SACIÓN)							I			U			1						 			
2					Gez. Ausgabe	10.03.00		klg0 rof0	LIEBHERR WERK EHINGEN					S	USPEN	SIÓN D	E EJE D	IAGRA	.MA FUN	NCION	AL				ldent-Nr. Zeich-Nr		9810261				= + Blai		P2 P20 24	
-	Änd	erung	Datum	Name	·	Datum		ame	Copyright (c)																		3261-92	0.05.00.).001-00	01	von		78	





INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA -S151: NO ACCIONADO(A) = CONTACTO CERRADO(A) = 1	0	1	0	1	0	1	0	1
INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA -S131: NO ACCIONADO(A) = CONTACTO CERRADO(A) = 1	0	0	1	1	0	0	1	1
CONMUTADOR -S81: NO ACCIONADO(A) = CONTACTO ABIERTO(A) = 0	0	0	0	0	1	1	1	1
ENCLAVAR / DESBLOQUEAR PROGRAM / DESBLOQUEAR	POSICIÓN INTERMEDIA	ENCLAVADO(A)	DESENCLAVADO(A)	ERROR	POSICIÓN INTERMEDIA	ENCLAVADO(A)	DESENCLAVADO(A)	ERROR
BLOQUEO DE CAMBIO HACIA ARRIBA	Х		Х	Х	Х		Χ	Х
DESENCLAVAR / DESBLOQUEAR					Х	Х	Χ	Х
POSICIÓN FLOTANTE		Х		Х	Χ	Х		Χ
DIRECCIÓN LIBRE	Х		Х				Χ	
ÁMPARA " DESENCLAVADO(A) " AMARILLO(A)	Х		Х				Χ	
ÁMPARA " POSICIÓN INTERMEDIA " ROJO(A)				Χ	Χ			Х


| 3 | Gez. | 10.03.00 | Iwekig0 | LIEBHERR WERK |
| 2 | Ausgabe | 16.01.06 | Iwerof0 | EHINGEN |
| Anderung | Datum | Name | Datum | Name | Copyright (c)


DIRECCIÓN DE EJE TRASERO DIAGRAMA FUNCIONAL


Ident-Nr.	981026108	=	P2
	301020100	+	P20
Zeich-Nr.	2004 000 05 00 004 004	Blatt	26
	3261-920.05.00.001-001	von	78



















































CONN		DE CALEFACCIÓBON 196		LVULA DE 3 VÍAS -S CONDUCCIÓN	\$155 MOTOF	RDIESEL		TA SIN CORRIENTE) Y50	WEB. CALEF.	ASTO- ACCIÓN
ITRO / C	CONECFABR	(A)DESCONECTAL	O(A) CABINA CALIENTE	CABINA FRÍO DEI	NTRO / CONECIFILIE	RAA) DESCONECIDA	EDIO(PO) / CONECIFIALE	BAN) DESCONEDENAT	ROQA)CONJECTA	ADDESCONEC
	Χ		Х			Х	Х		Х	
	Χ		Х		Х			Х	Х	
	Χ			Х		Х	Х		Χ	
	Х			Х	Х			Х		Х
		Х	Х			Х		Х		Х
		Х		Х		Х		Х		Х
		Х	Х		Х			Х		Х
		Х		Х	Х			Х		Х
			CALIENTE	2 Trio			CON CORRIENTE BLOQUEADO(A)	SIN CORRIENTE PASO		


 3
 Gez.
 10.03.00
 Iweklg0
 LIEBHERR WERK


 2
 Ausgabe
 16.01.06
 Iwerof0
 EHINGEN


 Änderung
 Datum
 Name
 Datum
 Name
 Copyright (c)


CALEFACCIÓN DIAGRAMA FUNCIONAL




































































1			2			3			4		5		6			7		8	
ВМК		INSTA	LACIÓN /	ANE XO G	AR	HOJA	BM	K	INS	STALACIÓ	N / ANLEXGAR	HOJA	ВМ	K	INS	STALACIĆ	N / ANLEXSOAR	НС	DJA
-A2 =	=Z11	+P31	52.2				-B11	=Z11	+F4	53.4			-E6	=B2	+F12	35.6			A
-A3 =	=Z11	+P31	53.2				-B12	=Z11	+F4	52.5			-E7	=B2	+F13	34.8			
-A4 =	=Z11	+P32	53.5				-B13	=Z11	+F4	53.1			-E9	=B2	+F11	35.5			
-A5 =	=Z11	+P32	52.6				-B14	=Z11	+F4	52.2			-E10	=B2	+F13	34.7			
-A6 =2	=Z11	+P31	51.2				-B16	=Z22	+H0	42.3			-E11	=B2	+F12	35.7			
-A7 =	=Z11	+P32	51.5				-B19	=Z11	+F4	51.2			-E13	=B2	+F12	38.5			B
-A12 =	=P2	+P21	13.5				-B21	=Z11	+F4	54.2			-E14	=B2	+F11	36.3			
-A21 =	=P2	+P29	13.4				-B22	=Z11	+F4	54.3			-E15	=B2	+F11	38.2			
-A22 =	=P2	+P29	14.6				-B23	=Z11	+F4	54.4			-E16	=B2	+F11	38.1			
-A23 =	=P2	+P29	16.1				-B24	=Z11	+F4	54.5			-E17	=B2	+F11	38.3			
-A24 =	=F	+F3	16.2				-B26	=Z30	+D2	60.2			-E18	=B2	+F11	38.3			
-A26 =	=P2	+P29	32.6				-B27	=Z30	+D2	60.4			-E19	=B2	+F11	36.4			
-A29 =	=Z2	+P25	48.2				-B28	=Z30	+D2	60.4			-E20	=B2	+F14	35.1			
-A33 =	=P2	+P27	40.1				-E1	=P3	+P31	33.4			-E21	=B2	+F14	35.2			
-A37 =	=F	+F3	16.1				-E1	=P3	+P32	33.5			-E22	=Z5	+F11	37.4			
-A38 =	=P2	+P29	16.6				-E1	=B2	+F13	36.5			-E23	=Z5	+F11	37.4			E
-A44 =	=Z19	+P29	15.5				-E2	=P3	+P31	33.4			-E24	=B2	+F12	37.6			
-A45 =	=Z19	+P29	15.2				-E2	=B2	+F12	36.3			-E25	=B2	+F13	38.6			
-A46 =	=Z19	+F3	15.4				-E2	=P3	+P32	33.6			-E27	=B2	+H0	40.8			
-A50 =	=Z21	+H0	43.2				-E3	=P3	+P32	33.6			-E28	=B2	+H0	40.7			
-A51 =	=Z21	+H0	43.6				-E3	=B2	+F12	36.8			-E29	=B2	+F13	34.8			
-A53 =	=P2	+P29	32.4				-E3	=P3	+P31	33.5			-E30	=B2	+F12	35.7			
-B1 =	F	+F3	13.6				-E4	=B2	+F13	36.8			-E31	=B2	+H0	34.2			
-B2 =	ŧF ¦	+F3	13.2				-E5	=B2	+F11	34.6			-E32	=B2	+H0	35.1			
3				Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERI				MEDIOS DE SERVIC	CIO		ldent-N	9810	026108	•	=	P2 P20
1 Änderur	una	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0	EHIN(Copyrig							Zeich-f	Ir. 3261	I-920.05.00.001-0	001	Blatt	70 78

	1		2)		3			4		5		6		7		8	
BMK		INSTA	LACIÓN /	ANE XO G	SAR	HOJA	BM	K	INS	STALACIÓ	N / ANLEXGAR	HOJA	BMK		INSTALA	ACIÓN / A NLEXSZ AR	HOJA	
-E33	=B2	+F13	37.7				-E57	=B2	+F14	34.4			-F15	=P2	+P27 5.2	2		A
-E34	=B2	+F14	34.2				-E58	=B2	+F14	34.4			-F16	=P2	+P27 5.3	3		
-E35	=B2	+F14	34.3				-E76	=B2	+F14	34.4			-F17	=P2	+P27 5.3	3		
-E36	=H	+H0	40.2				-E77	=B2	+F14	34.5			-F18	=P2	+P27 5.4			
-E37	=H	+H0	40.3				-E78	=B2	+F14	35.3			-F19	=P2	+P27 5.5	5		
-E38	=H	+H0	40.5				-E79	=B2	+F14	35.4			-F20	=P2	+P27 5.5	5		В
-E39	=H	+H0	40.3				-E91	=B2	+F12	35.6			-F21	=P2	+P27 5.6	3		
-E40	=H	+H0	38.7				-E92	=B2	+F13	34.7			-F22	=P2	+P27 5.6	5		
-E41	=H	+H0	38.8				-E93	=Z29	+F11	38.2			-F23	=P2	+P27 5.7	,		
-E42	=H	+H0	38.8				-E94	=Z29	+F11	38.4			-F24	=P2	+P27 5.7	,		
-E43	=B2	+F14	34.3				-F1	=P2	+P27	5.1			-F25	=P2	+P27 6.1			
-E44	=B2	+F14	35.2				-F2	=P2	+P27	5.2			-F26	=P2	+P27 6.2	2		
-E45	=B2	+F14	34.5				-F3	=P2	+P27	5.2			-F27	=P2	+P27 6.2	2		
-E46	=B2	+F14	35.4				-F4	=P2	+P27	5.3			-F28	=P2	+P27 6.3	3		
-E47	=B2	+F14	35.3				-F5	=P2	+P27	5.3			-F29	=P2	+P27 6.3	3		
-E48	=B2	+F14	35.3				-F6	=P2	+P27	5.4			-F30	=P2	+P27 6.4			E
-E49	=B2	+F15	36.2				-F7	=P2	+P27	5.5			-F31	=P2	+P27 6.5	5		
-E50	=B2	+F15	36.4				-F8	=P2	+P27	5.5			-F32	=P2	+P27 6.5	5		
-E51	=B2	+F15	36.2				-F9	=P2	+P27	5.6			-F33	=P2	+P27 6.6	3		
-E52	=B2	+F15	36.4				-F10	=P2	+P27	5.6			-F34	=P2	+P27 6.6	3		
-E53	=B2	+F12	34.6				-F11	=P2	+P27	5.7			-F35	=P2	+P27 6.7	,		
-E54	=B2	+F13	35.5				-F12	=P2	+P27	5.7			-F36	=P2	+P27 6.7	,		
-E55	=B2	+F12	34.6				-F13	=P2	+P27	5.1			-F37	=P2	+P27 6.1			
-E56	=B2	+F13	35.5				-F14	=P2	+P27	5.2			-F38	=P2	+P27 6.2	2		
3				Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERI				MEDIOS DE SERVIO	CIO		ldent-Nr.	981026108		= P2 + P20	-1
1 Äng	derung	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHIN(Copyrig							Zeich-Ni	ır. 3261-920.05.0	0 001-001 H	Blatt 71 von 78	

1		2			3			4		5		6			7		8	
BMK	INSTALAC	CIÓN / A	ANE XO GA	۸R	HOJA	BMk	<	INS	STALACIÓ	N / ANLEXCOAR	HOJA	BMK		INSTAL	LACIÓN / /	ANLEXCOAR	HOJA	
-F39 =P2	+P27 6.2	2				-F63	=P2	+P27	7.2			-H26 =	=P2	+P21 1	14.7			
-F40 =P2	+P27 6.5	3				-F64	=P2	+P27	7.3			-H27 =	=P2	+P21 1	13.3			
-F41 =P2	+P27 6.5	3				-F65	=P2	+P27	7.3			-H28 =	=P2	+P21 1	13.7			
-F42 =P2	+P27 6.4	4				-F66	=P2	+P27	7.4			-H29 =	=P2	+P21 1	17.6			
-F43 =P2	+P27 6.5	5				-F67	=P2	+P27	7.5			-H30 =	=P2	+P21 1	17.2			
-F44 =P2	+P27 6.5	5				-F68	=P2	+P27	7.5			-H32 =	=P2	+P21 3	88.4			В
-F45 =P2	+P27 6.0	6				-F69	=P2	+P27	7.6			-H33 =	=P2	+P21 3	32.5			
-F46 =P2	+P27 6.0	6				-F70	=P2	+P27	7.6			-H34 =	=P2	+P21 3	32.4			
-F47 =P2	+P27 6.	7				-F71	=P2	+P27	7.7			-H35 =	=P2	+P21 1	14.4			
-F48 =P2	+P27 6.	7				-F72	=P2	+P27	7.7			-H36 =	=P2	+P21 1	14.5			
-F49 =P2	+P27 7.1	1				-F79	=F	+F2	4.3			-H37 =	=P2	+P21 1	14.2			
-F50 =P2	+P27 7.5	2				-F80	=F	+F2	4.4			-H38 =	=P2	+P21 1	18.2			
-F51 =P2	+P27 7.5	2				-F87	=F	+F2	9.4			-H39 =	=P2	+P21 1	14.3			
-F52 =P2	+P27 7.3	3				-G1/-G2	=F	+F2	4.3			-H40 =	=P2	+P21 1	19.6			
-F53 =P2	+P27 7.5	3				-G3	=F	+F3	9.4			-H41 =	=P2	+P21 1	14.3			
-F54 =P2	+P27 7.4	4				-G4	=F	+F3	15.1			-H42 =	=P2	+P21 1	19.6			
-F55 =P2	+P27 7.5	5				-G6	=Z25	+H0	55.4			-H43 =	=P2	+P21 1	14.8			
-F56 =P2	+P27 7.5	5				-H15	=P2	+P21	13.2			-H44 =	=P2	+P21 1	19.7			
-F57 =P2	+P27 7.0	6				-H16	=H	+H0	13.2			-H45 =	=P2	+P21 2	25.3			
-F58 =P2	+P27 7.0	6				-H21	=P2	+P21	11.2			-H46 =	=P2	+P21 2	25.6			
-F59 =P2	+P27 7.	7				-H22	=P2	+P21	40.7			-H47 =	=Z2	+P21 4	8.2			
-F60 =P2	+P27 7.	7				-H23	=P2	+P21	9.4			-H48 =	=Z1	+P21 4	2.8			
-F61 =P2	+P27 7.1	1				-H24	=P2	+P21	13.4			-H51 =	=P2	+P21 3	37.5			
-F62 =P2	+P27 7.2	2				-H25	=P2	+P21	14.5			-H53 =	=Z19	+P21 1	15.7			
3 2			Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERR				MEDIOS DE SERVIC	CIO	•	Ident-Nr	r. 981026108	<u>'</u>		= P2 + P20	
1 Änderung	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHINGI Copyright							Zeich-N	Nr. 3261-920.05	5.00.001-001	-	Blatt 72 von 78	

	1		2)		3			4		5		6			7		8	
ВМ	<	INSTA	LACIÓN /	ANE XO G	AR	HOJA	ВМ	K	INS	TALACIÓ	N / ANLEXSOAR	HOJA	ВМ	<	INS	STALACIĆ	N / ANLEXCOAR	НС)JA
-H55	=Z17	+P21	46.2				-K13	=P2	+P22	20.5			-K69	=Z16	+P27	49.1			A
-H56	=Z10	+P21	58.6				-K14	=P2	+P22	20.5			-K70	=Z12	+P27	50.1			
-H101	=F	+F4	32.8				-K15	=P2	+P22	25.6			-K71	=P2	+P27	15.7			
-H102	=F	+F4	32.8				-K16	=P2	+P22	25.4			-K72	=P2	+P27	17.6			
-H105	=Z	+F12	38.5				-K17	=P2	+P22	25.5			-K73	=P2	+P27	17.3			
-H107	= Z4	+H0	40.4				-K18	=P2	+P22	25.4			-K75	=P2	+P27	25.1			B
-H108	= Z4	+H0	40.5				-K19	=P2	+P22	19.4			-K76	=Z2	+P27	48.2			
-H109	= Z4	+H0	40.4				-K20	=P2	+P22	20.4			-K77	=P2	+P27	38.6			
-H201	=P2	+P26	20.7				-K31	=P2	+P22	18.3			-K78	=P2	+P27	17.4			
-H203	=P2	+P26	20.7				-K46	=Z30	+S20	60.4			-K80	=Z20	+P27	59.1			
-H233	=Z30	+P26	60.2				-K51	=P2	+P27	12.6			-K81	=Z19	+P27	15.6			
-H234	=Z20	+P26	59.4				-K53	=P2	+P27	12.7			-K82	=Z8	+P27	57.7			
-K1	=P2	+P22	9.5				-K54	=P2	+P27	17.5			-K83	=P2	+P27	20.6			
-K2	=P2	+P22	17.4				-K55	=P2	+P27	10.2			-K84	=Z30	+P27	60.5			
-K3	=P2	+P22	18.3				-K56	=P2	+P27	17.7			-K85	=Z30	+P27	60.1			
-K4	=P2	+P22	21.2				-K57	=P2	+P27	17.2			-K86	=P2	+P27	9.5			
-K5	=P2	+P22	21.3				-K58	=P2	+P27	17.5			-K91	=P2	+P20	10.2			
-K6	=P2	+P22	21.5				-K60	=P2	+P27	18.1			-K871	=Z17	+P26	46.8			
-K7	=P2	+P22	21.6				-K62	=P2	+P27	32.7			-K872	=Z17	+P26	46.3			
-K8	=P2	+P22	22.2				-K63	=P2	+P27	37.7			-K873	=Z17	+P26	46.6			
-K9	=P2	+P22	22.3				-K64	=Z1	+P27	42.6			-L1	=Z2	+F4	48.3			
-K10	=P2	+P22	22.5				-K65	=Z1	+P27	42.3			-L10	=F	+F3	10.5			+
-K11	=P2	+P22	22.6				-K66	=Z1	+P27	42.5			-M1	=F	+F3	9.2			
-K12	=P2	+P22	22.8				-K68	=Z22	+P27	42.3			-M2	=H	+H0	32.5			
3				Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERF				MEDIOS DE SERVIC	CIO	•	ldent-N	9810	26108	•	= +	P2 P20
1	Änderung	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHING Copyrigh							Zeich-ř	ir. 3261	-920.05.00.001-0	001	Blatt	73 78

1		2)		3			4		5		6			7		8	
BMK	INSTA	ALACIÓN /	ANE XO G	AR	HOJA	BM	K	IN	STALACIÓ	N / ANLEXSCAR	HOJA	BMK	, L	INS	STALACIÓ	N / ANLEXSOAR	Н	OJA
-M4 =H	+H0	42.2				-R7	=F	+F4	14.7			-S63	=Z16	+P23	49.4			A
-M5 =Z12	+H0	50.7				-R8	=F	+F3	11.1			-S64	=Z16	+P23	49.6			
-M6 =Z12	+F11	50.3				-R8	=Z16	+H1	49.4			-S65	=P2	+P23	39.3			
-M7 =Z12	+F11	50.5				-R9	=F	+F3	11.3			-S66	=P2	+P23	39.6			
-M10 =H	+H0	32.7				-R9	=Z16	+H1	49.5			-S69	=H	+H0	39.6			
-M11 =H	+H0	39.2				-R10	=F	+F3	11.4			-S71	=P2	+P23	12.5			B
-M12 =H	+H0	39.5				-R10	=Z16	+H1	49.2			-S72	=Z17	+P23	46.2			
-M13 =Z30	+D2	60.7				-R11	=Z16	+H1	49.3			-S81	=P2	+P23	25.3			
-M14 =F	+F4	56.5				-R44	=Z25	+H0	55.6			-S82	=P2	+P23	18.4			
-M15 =Z17	+H0	46.7				-S1	=P3	+P31	28.5			-S83	=P2	+P23	18.6			
-M871 =Z17	+H0	46.4				-S1	=P3	+P32	31.6			-S84	=P2	+P23	19.1			
-M872 =Z17	+H0	46.4				-S2	=P3	+P31	29.5			-S85	=P2	+P23	19.3			
-N1 =F	+F1	61.1				-S2	=P3	+P32	30.6			-S86	=P2	+P23	19.2			
-P11 =P2	+P21	15.1				-S3	=P3	+P32	29.2			-S92	=P2	+P23	32.4			
-P13 =P2	+P21	13.1				-S3	=P3	+P31	30.3			-S93	=P2	+P23	32.2			
-P14 =P2	+P24	9.6				-S4	=P3	+P32	28.2			-S94	=P2	+P23	40.7			E
-P20 =P2	+P21	14.1				-S4	=P3	+P31	31.2			-S95	=P2	+P23	37.7			
-P260 =Z1	+P26	42.3				-S5	=P3	+P32	29.6			-S96	=Z1	+P23	42.5			
-R1 =P2	+P28	9.4				-S5	=P3	+P31	30.5			-S103	=H	+H0	32.3			
-R2 =P2	+P28	9.5				-S6	=P3	+P32	28.7			-S105	=Z2	+H0	48.2			
-R3 =F	+F3	14.1				-S6	=P3	+P31	31.5			-S106	=F	+F2	4.4			
-R6 =F	+F4	13.4				-S17	=P2	+P21	9.7			-S110	=F	+F4	18.2			
-R6 =Z16	+H1	49.6				-S61	=P2	+P23	38.6			-S114	=F	+P26	13.5			
-R7 =Z16	+H1	49.7				-S62	=Z16	+P23	49.2			-S115	=F	+P26	14.3			
3			Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERI				MEDIOS DE SERVIC	CIO	•	ldent-Nr	98102	26108		=	P2 P20
1 Änderung	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHIN(Zeich-N	r. 3261-	920.05.00.001-0	01	Blatt	74 78

1		2			3			4		5		6			7		8		
BMK	INSTA	LACIÓN /	ANE XO G	AR	HOJA	BMK		INS	TALACIÓ	N / ANLEXSOAR	HOJA	ВМІ	<	INS	TALACIÓ	N / ANLEXSOAR	F	IOJA	
-S116 =F	+F4	14.2				-S155	=Z1	+H0	42.3			-S300	=Z11	+P32	51.7				A
-S117 =F	+F4	14.3				-S161	=F	+F4	19.6			-S301	=Z11	+P31	51.4				
-S118 =F	+F4	14.4				-S162	=F	+F4	19.7			-S871	=Z17	+H0	46.8				
-S119 =F	+F4	14.5				-S163	=F	+F4	19.7			-S875	=Z17	+P24	46.8				
-S120 =F	+F4	14.5				-S164	=F	+F4	19.8			-U50	=Z4	+H0	40.4				
-S121 =F	+F3	14.7				-S165	=F	+F4	20.6			-U51	=Z26	+P29	41.4				В
-S122 =F	+F4	19.4				-S167	=F	+F4	20.7			-V2	=P2	+P28	9.4				
-S123 =F	+F4	19.5				-S168	=F	+F4	20.7			-V3	=P2	+P28	9.5				
-S124 =F	+F4	19.5				-S199	=F	+F3	17.2			-V4	=P2	+P28	17.3				
-S131 =F	+F4	25.4				-S206	=P2	+P26	16.5			-V5	=P2	+P28	17.2				
-S132 =H	+H0	36.8				-S208	=Z25	+P26	55.6			-V6	=P2	+P28	17.4				C
-S133 =H	+H0	36.8				-S210	=P2	+P26	25.7			-V7	=P2	+P28	17.7				
-S134 =H	+H0	40.1				-S220	=P2	+P26	16.4			-V8	=P2	+P28	10.4				
-S135 =H	+H0	40.2				-S222	=P2	+P26	20.1			-V9	=P2	+P28	9.3				
-S136 =H	+H0	61.4				-S224	=P2	+P26	20.4			-V10	=P2	+P28	10.6				
-S138 =Z6	+F4	57.6				-S226	=P2	+P26	20.3			-X0	=P2	+P20	62.1				E
-S142 =F	+F4	21.2				-S232	=Z20	+P26	59.2			-X1	=P2	+P20	62.1				
-S144 =F	+F4	21.5				-S232	=P2	+P25	16.5			-X2	=S20	+S20	63.6				
-S146 =F	+F4	22.2				-S234	=P2	+P25	17.6			-X5	=P2	+P20	62.1				
-S148 =F	+F4	22.5				-S236	=Z30	+P26	60.1			-X6	=P2	+P20	62.1				
-S151 =F	+F4	25.5				-S242	=P2	+P26	21.4			-X7	=P2	+P20	62.1				
-S152 =F	+F3	17.5				-S244	=P2	+P26	21.7			-X8	=P2	+P20	62.1				л
-S153 =H	+H0	17.7				-S246	=P2	+P26	22.4			-X9	=P2	+P20	62.1				
-S154 =P2	+P26	18.1				-S248	=P2	+P26	22.7			-X10	=P2	+P20	62.1				
3			Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERR '				MEDIOS DE SERVIC	CIO	•	ldent-Nr.	98102	6108	•	= +	P2 P20	\exists
1 Änderung	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHINGE Copyright (Zeich-Nr	3261-9	920.05.00.001-0	01	Blatt	75 78	7

	1		2)		3			4		5		6			7			8	
BMł	<	INSTA	LACIÓN /	ANE XO G	SAR	HOJA	BMł	<	INS	STALACIÓ	N / ANLEXSCAR	HOJA	BMK		INS	TALACIÓ	N / ANLEXSOAI	R	HOJA	
-X11	=P2	+P20	62.4				-X57	=H	+H0	62.7			-X96B	=P2	+P22	65.5				A
-X12	=P2	+P20	62.4				-X58	=Z8	+F4	62.8			-X121	=Z4	+H0	63.1				
-X13	=P2	+P20	62.4				-X59	=H	+H0	63.1			-X123	=Z4	+H0	63.2				
-X14	=P2	+P20	62.4				-X60	=Z21	+H0	63.2			-X125	=P2	+P26	63.1				
-X15	=S20	+S20	63.6				-X60	=Z23	+H0	63.3			-X126	=P2	+P20	63.2				
-X16	=P2	+P20	62.4				-X71	=P2	+P20	63.1			-X127	=H	+H0	63.1				В
-X17	=P2	+P20	62.4				-X72	=H	+H0	63.1			-X128	=H	+H0	63.2				
-X19	=P2	+P20	62.4				-X76	=P2	+P20	63.1			-X139	=F	+F4	63.4				
-X20	=P2	+P20	62.4				-X77	=P2	+P20	63.2			-X140	=P2	+P20	63.4				
-X29	=P2	+P20	62.4				-X78	=P2	+P20	63.2			-X141	=F	+F3	63.4				
-X31	=H	+H0	62.4				-X79	=P2	+P20	63.3			-X144	=F	+F4	63.5				
-X36	=P2	+P20	62.6				-X81	=P2	+P21	40.3			-X148	=Z11	+P20	63.4				
-X37	=P2	+P20	62.6				-X84	=P2	+H1	63.1			-X149	=P2	+P20	61.6				
-X40	=P2	+P20	62.6				-X85	=P2	+H1	63.2			-X156	=P2	+P20	63.4				
-X46	=Z2	+H0	62.6				-X86	=P2	+H1	63.2			-X157	=P2	+P20	63.4				
-X48	=P2	+P29	62.7				-X89	=P2	+P20	63.1			-X158	=P2	+P20	63.4				
-X49	=P2	+P29	62.6				-X90	=P2	+P28	61.1			-X160	=P2	+P20	63.4				
-X50	=P2	+P20	61.1				-X92	=P2	+P20	63.1			-X162	=P2	+P20	63.4				
-X52	=P2	+P20	62.6				-X93	=P2	+P20	63.1			-X163	=F	+F4	63.4				
-X53	=P2	+P20	62.6				-X94A	=P2	+P22	65.2			-X176	=F	+F3	63.6				
-X54	=P2	+P20	62.7				-X94B	=P2	+P22	65.5			-X190	=P2	+P20	63.6				
-X54	=Z25	+H0	62.8				-X95A	=P2	+P22	65.2			-X301	=P3	+P31	64.2				F
-X55	=Z1	+H0	62.6				-X95B	=P2	+P22	65.5			-X302	=P3	+P31	64.2				
-X56	=Z25	+H0	62.6				-X96A	=P2	+P22	65.2			-X304	=P3	+P31	64.2				
3				Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERR				MEDIOS DE SERVIC	CIO	1	Ident-Nr.	98102	6108	1	=	P2 P20	
1 Ä	nderung	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHING							Zeich-Nr.	3261-9	920.05.00.001-0	01	Blatt von	76	

1			2)		3			4		5		6			7		{	3	
BMK		INSTAI	LACIÓN /	ANE XO G	AR	HOJA	BMk	(INS	STALACIÓ	N / ANLEXSOAR	HOJA	BMK		INS	STALACIĆ	N / ANLEXCOAR		НОЈА	
-X308 =	=Z11	+P31	64.2				-Y16	=F	+F4	22.4			-Y34	=Z21	+F4	42.7				A
-X310 =	=P3	+P31	64.2				-Y17	=F	+F4	22.4			-Y35	=F	+F4	15.8				
-X311 =	=P3	+P32	64.5				-Y18	=F	+F4	22.6			-Y48	=F	+F3	11.2				
-X312 =	=P3	+P32	64.5				-Y19	=F	+F4	22.7			-Y50	=Z1	+H0	42.5				
-X318 =	=Z11	+P32	64.5				-Y20	=F	+F4	25.2			-Y62	=F	+F4	18.4				
-X320 =	=Z11	+P32	64.5				-Y21	=F	+F4	25.3			-Y63	=F	+F4	18.6				В
-X870 =	=P2	+P20	63.6				-Y22A	=F	+F4	25.7			-Y64	=F	+F4	18.6				
-X871 =	=Z17	+H0	63.6				-Y22B	=F	+F4	25.7			-Y65	=Z20	+F4	59.3				
-X872 =	=Z17	+H0	63.7				-Y26A	=P3	+P30	29.2			-Y66	=Z20	+F4	59.3				
-X874 =	=Z17	+H0	63.6				-Y26B	=P3	+P30	29.3			-Y69	=F	+F4	20.2				
-X875 =	=Z17	+H0	63.7				-Y27A	=P3	+P30	28.2			-Y70	=F	+F4	20.3				C
-X876 =	=Z17	+H0	63.6				-Y27B	=P3	+P30	28.2			-Y71	=F	+F3	9.2				
-X877 =	=Z17	+H0	63.7				-Y28A	=P3	+P30	31.2			-Y85	=Z17	+F4	46.1				
-XB =F	:P2	+P21	63.6				-Y28B	=P3	+P30	31.3			-Y87	=F	+F4	10.4				
-Y3 =F	F	+F4 ´	12.5				-Y29A	=P3	+P30	30.3			-Y92	=F	+F4	12.4				
-Y4 =F	F	+F4 ′	12.7				-Y29B	=P3	+P30	30.3			-Y107	=P3	+P30	27.1				E
-Y5 =F	F	+F4 1	19.1				-Y30A	=P3	+P30	30.5			-Y108	=P3	+P30	27.2				
-Y6 =F	F	+F4 ′	19.2				-Y30B	=P3	+P30	30.5			-Y109	=P3	+P30	27.3				
-Y7 =F	F	+F4 ′	19.3				-Y31A	=P3	+P30	31.5			-Y136	=Z20	+F4	59.2				
-Y9 =F	F	+F4 2	20.1				-Y31B	=P3	+P30	31.5			-Y145	=F	+F4	12.6				
-Y10 =	= F	+F4	21.3				-Y32A	=P3	+P30	28.5			-Y872	=Z17	+H0	46.5				
-Y11 =	= F	+F4	21.4				-Y32B	=P3	+P30	28.5										
-Y12 =	= F	+F4	21.7				-Y33A	=P3	+P30	29.4										
-Y13 =	=F	+F4	21.7				-Y33B	=P3	+P30	29.5										
3 2				Gez.	10.03.00	lweklg0	LIEBHERR				MEDIOS DE SERVIC	CIO		Ident-Nr.	9810	26108		= +	P2 P20	\dashv
1 Änderun	ing	Datum	Name	Ausgabe	16.01.06 Datum	lwerof0 Name	EHING							Zeich-Nr.	3261	-920.05.00.001-0	001	Blatt	77 78	\exists

1		2		3			4		5		6		7		8
V	ERSIÓN 001	,	VERSIÓN 002	VEF	RSIÓN 003	V	ERSIÓN 004	V	ERSIÓN 005	V	ERSIÓN 006	V	ERSIÓN 007	V	ERSIÓN 008
НОЈА	OBSERVACIÓN	HOJA	OBSERVACIÓN	НОЈА	OBSERVACIÓN	HOJA	OBSERVACIÓN	HOJA	OBSERVACIÓN	HOJA	OBSERVACIÓN	HOJA	OBSERVACIÓN	HOJA	OBSERVACIÓN
27	ANSTEUERUNG VENTIL -Y107 UND -Y108 GEDREHT														
5	-F17 / -F18 LADEGERÄT														
5	-F17: 10A -F18: 15A														
55	NEUES LADEGERÄT														
	·		Gez. 10.03.00	lweklg0	LIEBHERR \	WERK		1	MODIFICACIONES		ı	Ident-Nr.	981026108	1	=
Änderung	Datum	Name	Ausgabe 16.01.06	lwerof0	EHINGE Copyright (c							Zeich-Nr.	3261-920.05.00.001-0	01	+ Blatt von