

EG25-G-GB 软件版本变更说明

LTE Standard 系列

版本: EG25-G-GB_软件版本变更说明_V0708.02.001.01.002

日期: 2020-06-18



1. 前言

本文档提供 EG25-G-GB 固件版本 **EG25GGBR07A08M2G_01.002.01.002** 的变更说明,主要描述相对于 **EG25GGBR07A08M2G_01.001.01.001** 固件版本的重要修改点,有关更多变更信息,请参阅 EG25 AT 命令集。

2. 新功能

功能项	简要说明	版本号
AUDIO	优化 AT 命令 AT+QAUDCFG="encgain"。	R07A04_01.0 01.01.001
AUDIO	新增 AT 命令 AT+QAUDCFG="nau8810/config"。	R07A05_01.0 01.01.001
Voice Call	新增 AT 命令 AT+QIMSACT、AT+QDIAL、AT+ QCHLDIPMPTY。	R07A07_01.0 01.01.001
Voice Call	新增 AT 命令 AT+QECBM,仅支持 Verizon。	R07A07_01.0 01.01.001
TCP SSL	新增 AT 命令 AT+QSSLSEND=0,0 用于查询 AT+QSSLSEND 的缓存状态。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	新增 AT 命令 AT+QCFG="bip/auth"。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	支持 Socket 数据转发并新增如下 AT 命令: AT+QFWDCLIENT AT+QFWDSERVER AT+QFWDCLOSE AT+QFWDSEND AT+QFWDRECV	R07A07_01.0 02.01.002
AUDIO	增加 UAC 功能。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	增加 TUNER 功能。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	增加 Commercial-DT MBN。	R07A07_01.0 02.01.002
NETWORK	新增 AT 命令 AT+QCFG="fast_dormancy"。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	新增 AT 命令 AT+CCHO, AT+CCHC and AT+CGLA。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	增加 fumo pkg 验证的 URC。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	增加 Sprint-VoLTE MBN。	R07A07_01.0 02.01.002



GENERAL	增加 Telus-Commercial_VoLTE MBN。	R07A07_01.0 02.01.002
	新增如下 AT 命令:	02.01.002
	AT+QHTTPSEND	R07A07 01.0
HTTP	AT+QHTTPCFGEX	02.01.002
	AT+QHTTPPUT AT+QHTTPPUTFILE	02.01.002
0ENED 41		R07A07_01.0
GENERAL	增加 Reliance MBN。	02.01.002
Outpol postor? 0		R07A08_01.0
QuecLocator2.0	新增 AT 命令 AT+QLBSCFG="latOrder"。	01.01.001
GENERAL	新增 AT 命令 AT+QMBNCFG="list"。	R07A08_01.0
GENERAL	利省 AI 中令 AI+QWIDNOFG= IISt 。	01.01.001
TCP/UDP	新增 AT 命令 AT+QCFG="tcp/windowsize" 。	R07A08_01.0
TOI /ODI	物 声 AT 中 マ AT T R OT O = tcp/willdowsize 。	01.01.001
PPP	新增 AT 命令 AT+QCFG="ppp/sleep_ri"。	R07A08_01.0
	物 声 A i 中 々 A i T ぬ o i o = ppp/sieep_ii 。	01.01.001
GENERAL	新增 AT 命令 AT+QCFG="iprulect!"。	R07A08_01.0
OLINLINAL	MINE AT HIS ATTACKS - IPILIECTI S	01.01.001
GENERAL	增加了 TF_Spain_VoLTE 和 TF_Germany_VoLTE MBN。	R07A08_01.0
GENERAL	項別 1 TI_Spain_volt上 和 TI_Germany_volt Livibit。	01.01.001
NETWORK	新增 AT 命令 AT+QGPAPN。	R07A08_01.0
METWORK	WINE VI HI & VITAGI VI II.	01.01.001
WIFI		R07A08_01.0
AAILI	新增 AT 命令 AT+QWIFICFG="version"。	01.01.001
NETWORK	新增 AT 命令 AT+QRRCCONSTATE。	R07A08_01.0
NETWORK	別項 AI 印マ AI+QRRCCONSTATE。	01.01.001
NETWORK	新增 AT 命令 AT+QICSGPEH。	R07A08_01.0
NETWORK	別項 AI 中マ AI+QICSGFER。	01.01.001
GENERAL	支持通过 AT+QURCCFG="urcport","all"上报所有 URC。	R07A08_01.0
GENERAL	文持通过 AI+QURCEFG= dicport, all 上級所有 UNC。	01.01.001
DTMF	新增 AT 命令 AT+QVTS 。	R07A08_01.0
DIME	別省 AI 中マ AI+QVI3。	01.01.001
PPP	新增 AT 命令 AT+QCFG="ppp/v4v6"。	R07A08_01.0
FFF	MINE ALL THE ALL ACTOR PROPERTY OF THE PROPERT	01.01.001
NETWORK	新增 AT 命令 AT+QDISABLERETRY。	R07A08_01.0
NETWORK	別店 AI 中々 AITQUISABLEREIRI。	01.01.001
DFOTA	通过 HTTP 进行 DFOTA 升级时,支持解析	R07A08_01.0
DI OIA	http://user:password@wwww.baidu.com 类型的 URL。	02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QCFG="fast/poweroff"以启用/禁用快速关机功	R07A08_01.0
GLNERAL	能。	02.01.002
NETWORK	添加 AT 会会 AT: OCEC-"goog" 化化睡眠增于下烟网内虾	R07A08_01.0
NETWORK	添加 AT 命令 AT+QCFG="qoos"优化睡眠模式下搜网功耗。	02.01.002
CMC	添加 AT.OCEC-"ome control!! 按如 CMC 放中光和按顺	R07A08_01.0
SMS	添加 AT+QCFG="sms_control"控制 SMS 的发送和接收。	02.01.002



VOICE CALL	添加 AT+QCFG= "call_control"控制语音主叫和被叫功能。	R07A08_01.0 02.01.002
TCP SSL	添加 AT 命令 AT+QSSLRECV 读取剩余数据。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	当 thermal mitigate level 达到 3 时上报 URC 通知 MCU。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	添加 AT 命令 AT+QEGPAPN 查询网络实际的 APN 和用户设置的 APN。	R07A08_01.0 02.01.002
QuecLocator 2.0	添加 AT 命令 AT+QLBSEX 供用户录入小区参数定位。	R07A08_01.0 02.01.002
MBIM	添加 MBIM 功能。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	新增指定 LTE 频点优先注网功能。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	导入中国移动/联通/电信运营商。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	增加干扰检测功能。	R07A08_01.0 02.01.002
VOICE CALL	添加 AT 命令 AT+QCFG="voice_busytone"启用/禁用忙音播放	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 Verizon 支持 class 6 APN.	R07A08_01.0 02.01.002
TCP SSL	添加 AT 命令 AT+QSSLCFG="alpn"设置 SSL alpn。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QCFG="wakeupin/level"设置唤醒脚电平和是否打开唤醒功能。	R07A08_01.0 02.01.002
TCP SSL	新增 AT+QSSLCFG="session_cache"命令优化 TCP SSL 连接。	R07A08_01.0 02.01.002
AUDIO	支持 amr 格式录制与播放音频。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QOPS 用于频段扫描。	R07A08_01.0 02.01.002
MMS	添加 AT+QMMSCFG="maxpktlen"支持设置彩信发送长度。	R07A08_01.0 02.01.002
SIMCARD	添加 AT 命令 AT+QSIMCHK 用于发送 UIM_AUTHENTICATE_REQ (UIM 鉴权)。	R07A08_01.0 02.01.002
SIMCARD	添加 AT 命令 AT+QSIMWRFREQ 记录写入 SIM EF 文件的频率和 AT+QSIMVOL 配置 SIM 上电电压。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	添加 AT 命令 AT+QOPSCFG="scancontrol"配置 2G/3G/4G 制式及要扫描的频段; AT+QOPSCFG="displayrssi"启用/禁用 LTE 下的 RSSI 显示。	R07A08_01.0 02.01.002
TCP/UDP	添加 AT 命令 AT+QIKALIVE,将最小 keepalive 值更改为 1 秒。	R07A08_01.0



FILE	添加文件 SFS 功能。	R07A08_01.0
1166	柳州文件 51 5 为他。	02.01.002
TCP/UDP	添加 AT 命令 AT+QICFG="tcp/keepalive"配置是否启用 TCP	R07A08_01.0
TCP/UDP	Keepalive 功能。	02.01.002
GENERAL	新增蓝牙功能 (SPP, BLE, HFG), 添加 AT+QCFG="spi/set"命令用	R07A08_01.0
GENERAL	于在 rawdata 中写一个控制初始化 SPI6/UART6 的标记。	02.01.002
WIFI	添加 AT 命令 AT+QWIFICFG="bridgemode"支持 WIFI dongle 功	R07A08_01.0
VVII	能。	02.01.002
WIFI	添加 AT+QWIFICFG="dongle_mac"命令获取连接 ECM/RNDIS 设	R07A08_01.0
VVIFI	备的 MAC 地址。	02.01.002
GENERAL	支持模块不插卡的情况下使用 AT+CSCS 命令。	R07A08_01.0
	又付偿水小油下即用机下使用 AI+C3C3 审令。	02.01.002

3. 功能修改

功能项	简要说明	版本号
NETWORK	解决当执行 AT+QCOPS 返回错误时扫描旗帜未清除的问题。	R07A04_01.0 01.01.001
DFOTA	优化 DFOTA 进程。	R07A04_01.0 01.01.001
AUDIO	优化如下 AT 命令: AT+QAUDCFG="alc5616/dlgain" AT+QAUDCFG="alc5616/ulgain" AT+QAUDCFG="nau8814/dlgain"	R07A04_01.0 01.01.001
TCP SSL	修改 SSL 以支持 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA 384。	R07A04_01.0 01.01.001
TCP/UDP	解决创建多路 TCP 连接时,循环快速执行 QIRD 导致异常的问题。	R07A05_01.0 01.01.001
NETWORK	增加小区黑名单功能,支持当 RRC 接入失败次数达到指定值后拉入黑名单。	R07A05_01.0 01.01.001
GENERAL	优化文件系统保护机制。	R07A05_01.0 01.01.001
PPP	解决在 GSM 网络下主机无法创建 PPP 的问题。	R07A06_01.0 01.01.001
AUDIO	解决来电无铃音的问题。	R07A06_01.0 01.01.001
NETWORK	AT 命令 AT+QCFG="BAND" 支持 WCDMA Band19。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	优化 parameter 分区还原机制。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	解决执行 AT+CMEE=0 时无关于制造商的响应或者 URC 的问题。	R07A07_01.0



		01.01.001
NTP	解决执行 AT+QCFG="NTP"时格式错误的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
		R07A07_01.0
GENERAL	解决执行 AT+CCLK?时格式错误的问题。	01.01.001
GENERAL	解决执行 AT+CTZU 设置参数为非法值 2 依然能够设置成功的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	支持当电话卡处于 PUK2 锁定时, 允许执行 AT+CPIN= <puk2>,<new pin2="">来解锁 PUK2。</new></puk2>	R07A07_01.0 01.01.001
TCP/UDP	支持 TCPIP 上报 URC 时,同时上报 DATA LENGTH。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	解决 thermal 引擎不工作的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	更新 TS25 PLMN 列表。	R07A07_01.0 01.01.001
AUDIO	解决 PCM 从模式下无声音的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
AUDIO	支持配置 PCM 卡槽。	R07A07_01.0 01.01.001
TCP/UDP	解决了 TCP 半关闭时, AT+QISEND=0,0 命令查询报错,引起 MCU 程序异常的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	优化单个镜像升级。	R07A07_01.0 01.01.001
DFOTA	解决 DFOTA 升级失败的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
MQTT	解决MQTT服务器下发超过1024字节的数据,模块接收不到的问题。	R07A07_01.0 01.01.001
GENERAL	更新 VoLTE-ATT MBN 到版本 0x0501033C。	R07A07_01.0 02.01.002
NETWORK	解决设置 AT+CREG=2、AT+CGREG=2 和 AT+CEREG=2 后执行 AT+QCFG="nwscanmode"以固定 2G 网络从而防止自动注网时, 无 CREG 且无 CGREG 的小区信息上报。	R07A07_01.0 02.01.002
NETWORK	解决执行 AT+QCOPS=7,0 和 AT+QCOPS=4,0 无 LTE 结果的问题。	R07A07_01.0 02.01.002
DFOTA	解决 FOTA 升级后,模块会不停重启还原的问题。	R07A07_01.0 02.01.002
NETWORK	当 313-100 SIM 注册在 310 410 的网络的时候,修改漫游状态为 OFF。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	移除 APN 开关功能。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 dmacc 默认地址为 4g2.vzw.com。	R07A07_01.0 02.01.002
AUDIO	解决 WB 下音量小的问题。	R07A07_01.0



		02.01.002
		02.01.002
AUDIO 解决接听电话	E DTMF 无法正常播放无声音的问题。	R07A07_01.0
		02.01.002
AUDIO 解决 voice ov	/er USB 功能不可用的问题。	R07A07_01.0
		02.01.002
	十级后 Verizon 错误密码 DELTA_UPDATE_CHECK_FI	R07A07_01.0
LE_FAILED	和 IP_PREVIOUS_UPDATE_FAILED 不上报的问题。	02.01.002
MMS 解决 MMS 会	概率性接收不到的问题。	R07A07_01.0
		02.01.002
GENERAL 提升 FGI bit2	20 的性能。	R07A07_01.0
		02.01.002
GENERAL 解决执行 AT-	+QWWAN=1 后客户端无法连接网络的问题。	R07A07_01.0
		02.01.002
DFOTA 优化 FOTA チ	十级。	R07A07_01.0
		02.01.002
TCP SSL 扩展 AT+QS	SLCFG="cacertex"命令,实现添加多个 CA 证书。	R07A07_01.0
	3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7	02.01.002
GENERAL 解决 usrdata	和 data 分区会意外被格式化的问题。	R07A07_01.0
	The date of Education (1944) (1945)	02.01.002
MQTT 改正 MQTT ź	发送消息超时后上报的 MSG_ID。	R07A07_01.0
	XXIII MOC_ID。	02.01.002
DFOTA 解决 FOTA チ	十级失败的问题。	R07A07_01.0
——————————————————————————————————————		02.01.002
TCP SSL 扩展 AT+QS	SLCFG 命令,实现支持 TLS1.3 协议。	R07A07_01.0
TOF 33L TO THE ATTES	SECFO 即专,关观文符 TEST.5 阶级。	02.01.002
OMI 解冲热经 AT	\$QCRMCALL 时发生错误的问题。	R07A07_01.0
QMI 解决执行 AT	DOCKWICALL 的 及生错 医的问题。	02.01.002
NETWORK PER AT . OO		R07A07_01.0
NETWORK 扩展 AT+QC	OPS 允许搜索的最大 band 数目。	02.01.002
	L HILLIDO HA LEHAL HILDATA LEMOTH	R07A07_01.0
TCP/UDP 支持 TCPIP	上报 URC 时,同时上报 DATA LENGTH。	02.01.002
B. T. O.O. W.	Ale.	R07A07_01.0
GNSS 提升 GPS 性	能。	02.01.002
1.通过 GPIO	引脚来控制 SAR 的开启和关闭;	D07407 04 0
GENERAL 2.扩展 AT+Q	CFG="sarcfg",使得该 AT 命令可以对 LTE/WCDMA	R07A07_01.0
的特定的 bar	nd 配置 SAR 功率最大值以及下降梯度。	02.01.002
FILE 优化 FILE 相	关命令已支持更多文件类型。	R07A07_01.0
	八冊3日入川入土。	02.01.002
DFOTA 解决执行 AT	+QFOTADL 时会意外上报 URC SDCARDSTART 和	R07A07_01.0
SDCARDEN	D	02.01.002
ETD ANY ETD Mr.	TP 解决 FTP 断点续传,当两次上传不连续则上报 error 的问题。	R07A07_01.0
FTP 解决 FTP 断		02.01.002
GENERAL 解决模块加载	MBN 后会概率性重启失败的问题。	R07A07_01.0
一	VINDIX /H A 1991十 上土/H 八/XII 円/20。	



		02.01.002
GENERAL	解决执行 AT+QSSLCFG=?时缺少子命令 AT+QSSLCFG="dtls"和	R07A07_01.0
	AT+QSSLCFG="dtlsversion"的问题。	02.01.002
WIFI	解决模块重启后 WIFI 配置丢失的问题。	R07A07_01.0
		02.01.002
GENERAL	解决 AT+QFWDCLIENT 建立链接 Qserver 服务器不成功的问题。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	UICC 卡错误后禁止模块重试 SIM 卡检测。	R07A07_01.0 02.01.002
DFOTA	支持 Recovery 过程中,URC 输出按客户已设置的波特率打开串口。	R07A07_01.0 02.01.002
FTP	解决在 PORT 模式下执行 AT+QFTPPUT、AT+QFTPGET、AT+QFTPLIST和AT+QFTPNLST返回CONNECT后串口异常的问题。	R07A07_01.0 02.01.002
НТТР	解决执行 AT+QHTTPPOST 和 AT+QHTTPPUT 会返回+CME ERROR: 702 的问题。	R07A07_01.0 02.01.002
GENERAL	优化文件系统备份还原机制。	R07A07_01.0 02.01.002
NETWORK	完善 AT 命令 AT+QNETINFO 。	R07A08_01.0 01.01.001
NETWORK	优化 IMEI 备份保护机制。	R07A08_01.0 01.01.001
DFOTA	优化 DFOTA 功能。	R07A08_01.0 01.01.001
НТТР	修改 AT 命令 AT+QHTTPCFGEX 的参数 <index>的个数由 12 个 [0-11]增加到 40 个[0-39]。</index>	R07A08_01.0 01.01.001
NETWORK	优化使用 ANS1 编码时模块的稳定性。	R07A08_01.0 01.01.001
AUDIO	解决一个通话会打开两个会话的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
NETWORK	优化 AT 命令 AT+QCOPS 以尽可能多地搜索周围的 PLMN 信息。	R07A08_01.0 01.01.001
НТТР	调整 encode_buffer 的大小由 1024 字节到 2048 字节,以支持长度 较长的 URC。	R07A08_01.0 01.01.001
ECM	解决 ECM 在高版本的 Linux 内核中无法被挂载的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
AUDIO	优化 AT 命令 AT+QLTONE 。	R07A08_01.0 01.01.001
WIFI	解决执行 AT+QWTOCLIEN=1 后 TCP SERVER 无法正常建立的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
GNSS	解决定位后显示的定位模式一直是 2D 定位的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
GNSS	修改 AT 命令 AT+QGPSCFG="appidname"中 Verizon appid 的默	R07A08_01.0



	认值。	01.01.001
AUDIO	解决执行 AT+QRXIIR?指令模块 AT 不通的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
NETWORK	更新 Verizon MBN。	R07A08_01.0 01.01.001
DTMF	优化 DTMF 功能。	R07A08_01.0 01.01.001
FTP	完善 IPV6 下 FTP 功能	R07A08_01.0 01.01.001
НТТР	完善 IPV6 下 HTTP 功能	R07A08_01.0 01.01.001
GENERAL	优化 USB 掉口功能	R07A08_01.0 01.01.001
TCP SSL	优化了 SSL 会话重用逻辑。	R07A08_01.0 01.01.001
НТТР	解决使用 AT 命令 AT+QHTTPSEND 发送文件时,文件指针未正常 关闭的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
MQTT	优化 MQTT 功能。	R07A08_01.0 01.01.001
TCP SSL	优化 SSL 功能。	R07A08_01.0 01.01.001
GNSS	优化 AT+QGPSGNMEA="GSV"解决 GSV 语句多余四条时第一条乱码的问题。	R07A08_01.0 01.01.001
GENERAL	更新 TELUS MBN 到 0x05800C43。	R07A08_01.0 01.01.001
GENERAL	解决了无法显示特殊字符 7bit 0x00f1 的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 mmgsdi_se13_table.h。	R07A08_01.0 02.01.002
НТТР	优化 AT+QHTTPCFG="rspout/auto"功能处理流程。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT 命令 AT+QCFG="DIVCTL" 解决 "/nv/item_files/modem/lte/ML1/rx_tuning_chan"长度错误的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	解决了执行 AT+QFWDCLIENT=1,3,"IP","TCP","220.180.239.212",8007 后, 未拨号时发生错误的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 AT+QGPSURC 无法打印出正确的 7bit_alphabet 的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QGPSCFG="outport","uartdebug"解决 debug 口无法输出 GPS URC 的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QWWAN 命令解决文件储存路径错误的问题。	R07A08_01.0



GENERAL	更新电信 MBN 版本号至 202001161。	R07A08_01.0
	紹生社会 AT, OCFC "diversity" 4 日幸加工自 M/CDMA Dond 4 和	02.01.002
GENERAL	解决执行 AT+QCFG="diversity",1 后意外开启 WCDMA Band4 和Band8 分集的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	优化历史通话记录功能。	R07A08_01.0 02.01.002
	默认打开 FEATURE_MMGSDI_IGNORE_INIT_ERRO 配置,开启	R07A08_01.0
SIMCARD	坏卡检测功能。	02.01.002
MQTT	解决使用 AT+QMTCFG="WILLEX" 设置 256 字节 willmessage 后,模块收到遗嘱 URC 上报时 willtopic 也被放在 willmessage 后显示出来的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
WIFI	解决配置 WIFI 双 AP(AP0+AP1)模式后, WIFI 开启失败的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
SMS	解决开启 SIM 卡热插拔功能后,无法显示当前运营商短信中心号码的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
	修改基站定位 locator/LBS 2.0 相关 AT 命令 AT+QLBSCFG?、	R07A08_01.0
Queclocator 2.0	AT+QLBSCFG=?和 AT+QLBSCFG="token"参数显示格式。	02.01.002
Queclocator 2.0	解决执行 AT+QLBS 后返回的错误码不正确的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	优化 AT+QRRCCONSTATE 命令。	R07A08_01.0 02.01.002
TCP SSL	内置 SSL 协议中,默认忽略校验多级证书链。	R07A08_01.0 02.01.002
FTP	优化 FTP 上传和下载流程。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	扩展 AT+QCFG="fast_dormancy"命令支持 fast dormancy 模式 3。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	优化 AT+QCFG="Ite/preferfre"命令解决 bandwidth 参数值错误的问题。	R07A08_01.0
MQTT	优化 AT+QMTPUBEX 命令解决进入数据模式后服务器主动断开连接,Water Mark 已释放导致的模块不稳定的问题。	R07A08_01.0
VOICE CALL	优化三方通话功能。	R07A08_01.0 02.01.002
FTP	FTP 支持服务器多重响应功能解析。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	解决执行 AT+QWWAN=1 后电脑无法连接网络的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	优化电信 LTE ONLY 物联卡注网问题。	R07A08_01.0 02.01.002
VOICE CALL	拨打紧急电话时,上报 DSCI。	R07A08_01.0 02.01.002
	解决 AUTO 或固定 4G 移动网络下使用 AT+QLBS 进行定位时,定	R07A08_01.0



		R07A08_01.0
GENERAL	更新 ROW MBN 版本至 201905141。	02.01.002
CENEDAL	東ダ VZW MDNI 中世 Da-SI-F 世 ID	R07A08_01.0
GENERAL	更新 VZW MBN 中的 Profile5 的 ID。	02.01.002
NETWORK	解决 313-100SIM 卡注册 310-410 网络后,无法重新发起 Home	R07A08_01.0
NETWORK	PLMN search 的问题。	02.01.002
GENERAL	优化 AT+QCFG="DISRPLMN"命令禁用 RPLMN 和 RPLMNACT。	R07A08_01.0
OLNERAL	PER ATTEST OF DIOTAL EMILY HE & SEATE THE EMILY AFTER EMILY ACTOR	02.01.002
GENERAL	扩展 AT+QFOTADL 命令增加 FOTA 升级路径长度。	R07A08_01.0
		02.01.002
MMS	解决使用 AT+QMMSCFG="proxy"支持设置以 0 开头的 MMS 代理	R07A08_01.0
	地址的问题。	02.01.002
FTP	解决 FTP 上传或者下载过程中,在其他 AT 口执行 AT+CFUN=0 后	R07A08_01.0
	模块无法正常工作的问题。	02.01.002
GENERAL	更新 reliance MBN 版本号至 202003251.	R07A08_01.0
		02.01.002
TCP/UDP	解决激活 PDP 后,立即执行 AT+QIDEACT 命令无响应导致 AT 口概	R07A08_01.0
	率性无法正常工作的问题。	02.01.002
GENERAL	解决激活 ATT MBN 后,查询 NV553 返回 error 的问题。	R07A08_01.0
	MICONIA TIMENTAL ENGLISHED REPORTED TO THE HIPPARE	02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+QLBSCFG?无法获取默认服务器端口(80)的问题。	R07A08_01.0
OLIVE TO THE TOTAL	所以区间 对于设定的OCI 0: 为否从状态以及对相对问(OO)的问题。	02.01.002
GENERAL	解决无法使用 AT+QCFG="urcport/sms"命令设置短消息上报口为	R07A08_01.0
<u> </u>	debug 口的问题。	02.01.002
GENERAL	更新 AT+CGSN 命令,支持查询 IMEI 号及 SN 号。	R07A08_01.0
	24/1111001111111111111111111111111111111	02.01.002
GENERAL	解决使用 AT&V 查询的 ATX 默认值不正确的问题。	R07A08_01.0
	MI ACK MI TO STANDARD I ENGLAND I	02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+QIDNSGIP 解析的 IPV6 域名地址不正确的问题。	R07A08_01.0
	MINING MINING	02.01.002
GENERAL	更新 KDDI MBN 版本号至 202004041。	R07A08_01.0
<u> </u>	24/1.0221.//// 12 = 0=00.01.0	02.01.002
GENERAL	更新 SBM MBN 版本号为 202004211。	R07A08_01.0
		02.01.002
FILE	解决使能双串口功能后,通过 UARTdebug 口使用 FILE 相关命令上	R07A08_01.0
· ·	传文件时,数据概率性丢失的问题。	02.01.002
GENERAL	将 AT+QCFG="siminvalirecovery"返回的附着次数从 208 修改为	R07A08_01.0
	(0-1)。	02.01.002
GENERAL	将 AT+QDAI=?返回值范围从(1-4)修改为(1-6)。	R07A08_01.0
	<u> </u>	02.01.002
GENERAL	解决了通过 AT+QSGMIICFG="config"设置 SGMII 时返回错误的问	R07A08_01.0
	题。	02.01.002
GENERAL	更新 Verizon MBN 版本至 202004091。	R07A08_01.0
	ZA71 VO.LON MIDIN ///XT-12 ZOZOGTOO 10	02.01.002



MQTT	解决 MQTT 平台下发数据时,模块 RI 有变化但没有 URC 上报的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	支持 Telus VoLTE 功能。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 TF_Germany_VoLTE 支持 VoLTE。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	解决设置固定 band 后,重启模块 2-3 次后,查询 band 值恢复成默 认值的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 CMCC,使用 APN1 注网。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QCFG="airplanecontrol"命令,拉低 w_disable 时不能通过设置 QMI 退出飞行模式。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+CCLK 查询到的本地时间与使用 AT+CTZU=3 从网络同步的本地时间不一致的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 USB 掉口问题。	R07A08_01.0 02.01.002
DFOTA	解决 FOTA 升级至 90%后,断电重启后上报 502 和 520 错误码的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QCFG="ppp/sleep_ri" 命令解决收到 PPP 数据后 sleep_ri 无跳变的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
NETWORK	完善电信 B5 解决搜网时没有优先搜索 2452 频点的问题。	R07A08_01.0 02.01.002
FILE	完善 SFS 断续上传数据功能。	R07A08_01.0 02.01.002



4. 功能

Basic Function								
SMS	Voice Call	Data Call	Fax	USSD	PHB	STK	CMUX	FILE ¹⁾
Υ	Υ	N	N	N	Υ	N	Υ	Υ
Protocol Function								
QMI	TCP/ UDP	PPP	FTP	HTTP	NITZ	NTP	TCP SSL	MMS ²⁾
Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
SMTP	PING	SMTPS	HTTPS	MQTT				
Y	Υ	Υ	Υ	Υ				
Special Function								
SIM Detection	DFOTA	Quec Locator 2.0 ³⁾	ECM	MBIM	Dual UART	TTS	DTMF ⁴⁾	UAC
Υ	Y	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
RNDIS	WIFI	SD	LowPower	RMNET	BT ⁵⁾			
Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ			

备注

- 1. Y 代表固件支持此功能。
- 2. N 代表固件不支持此功能。
- 3. 1) 仅支持 RAM/SD FILE。
- 4. 2) 仅支持 MMS 发送功能。
- 5. 3) QuecLocator 2.0 是移远提供的一款高效定位技术,此项功能收费。
- 6. ⁴⁾ 仅支持 DTMF 解码。
- 7. 5) 支持 BLE 和 SPP